

DEKRA Automobil GmbH
Dieselstr. 11, 49716 Meppen

Staatsanwaltschaft Osnabrück
Kollegienwall 11
49074 Osnabrück

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Meppen
Dieselstr. 11
49716 Meppen
Telefon 05931 / 9861-0
Fax 05931 / 9861-22
E-Mail meppen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN WVVZZZ1KZCM618056

Aktenzeichen NZS [REDACTED]
Auftraggeber Staatsanwaltschaft Osnabrück, Kollegienwall 11, 49074 Osnabrück
Ihr Auftrag vom 27.02.2024, schriftlich durch [REDACTED]
Besichtigung 08.03.2024 um 14:30
[REDACTED] 49744 Geeste

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.03.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		2.000,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.02.2024 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, durch [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.03.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.03.2024 um 14:30 Uhr durch [REDACTED] bei [REDACTED] 49744 Geeste, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 2500 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube ca.: 300 µm
- Tür hinten rechts ca.: 200 µm
- Seitenteil hinten links ca.: 2.500 µm
- Tür hinten links ca.: 200 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt. Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
15.11.2011

Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 13.08.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 09 / 2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volkswagen
Typ / Verkaufsbezeichnung	Golf VI Variant (AJ5)(05.2009->2013) / Golf VI Variant 1.6 TDI Comfortline
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	0603 / APW
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ1KZCM618056
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Reflexsilber Metallic
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / 8E, LA7W
Polster / Farbe	Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Scout" / Titanschwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	77 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	195.440

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 16 91 V	Minerva / All Season Master	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Minerva / All Season Master	A / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 16 91 V	Minerva / All Season Master	A / O	7 mm
rechts	205 / 55 R 16 91 V	Minerva / All Season Master	A / O	7 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	205 / 55 R 16 94 V	Goodyear / Eagle Vector +	A / O	6 mm

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablagefach mit Klappe am Dachhimmel, Ablagefach an Vordersitzlehnen, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Bremsbelagverschleissanzeige, Chrom-Paket (1), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachreling, Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 5-Gang, Handbremshebelgriff Leder, Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Black Pyramide, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kopfstützen hinten (3-fach), LM-Felgen, Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Leder), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 77 kW TDI DPF, Multifunktionsanzeige / Bordcomputer, Nebelschlussleuchte, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar, Seitenairbag vorn mit



Kopf-Airbag-Einheit, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitze: Komfortsitze vorn, Sitzlehne vorn rechts umklappbar, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen, Metallic-Lackierung, Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht, Raucher-Paket, Reserverad in Fahrbereifung (Stahl), Verglasung hinten abgedunkelt (65 %), Winter-Paket

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

- Seitenteil hinten links erneuert

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteeinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie defekt, erneuern; Diverse Fehlermeldungen im Kombiinstrument, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 5); Fahrzeugaufbereitung, reinigen (Bild 6, 10); Leichtmetallfelge vorne links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Motor/ Getriebe Geräusche, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Tür hinten links verformt, instandsetzen (Bild 8, 9); Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Heckklappe verformt, instandsetzen (Bild 14); Verkleidung Heckklappe gebrochen, erneuern (Bild 15); Verkleidung D-Säule links verschrammt, erneuern (Bild 16); Verkleidung D-Säule rechts verschrammt, erneuern (Bild 17); Verkleidung C-Säule links verschrammt, erneuern (Bild 18); Bezug Kopfstütze hinten mitte gerissen, erneuern (Bild 19); Tür hinten rechts verformt, instandsetzen (Bild 20, 21); Tür vorne rechts verformt, instandsetzen (Bild 22, 25); Luftausströmer rechts gebrochen, erneuern (Bild 23); Motorhaube verformt, instandsetzen (Bild 27); Dämmung Motorhaube beschädigt, erneuern (Bild 28); Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 24); Kotflügel vorne rechts verformt, instandsetzen (Bild 26); Anschlagpuffer hinten links gerissen, erneuern (Bild 11); Stoßfänger vorne verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 29); Lüftungsgitter vorne unten gebrochen, erneuern (Bild 30); Waschdüse vorne rechts gebrochen, erneuern (Bild 31); Unterbodenverkleidung vorne gebrochen, erneuern (Bild 32); Unterbodenverkleidung gebrochen, erneuern (Bild 33); Lager Querlenker vorne links und vorne rechts verschlissen, erneuern (Bild 34, 35). Seitenteil hinten links Korrosionsanatz, instandsetzen (Bild 13).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Heckscheibe verkratzt, .



Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.