

DEKRA Automobil GmbH  
An der Hessenhalle 9, 35398 Gießen

Herr Henrik Nickel

## Vielen Dank für Ihren Auftrag

Sehr geehrter Herr Nickel,

in der Anlage überreichen wir das in Auftrag gegebene Produkt nebst Kostennote.

Rückfragen beantworten wir gerne.

Ihr DEKRA Sachverständiger



DEKRA-Nr:

vom 18.12.2023

DEKRA Automobil GmbH  
An der Hessenhalle 9, 35398 Gießen

Herr  
Henrik Nickel

## Begleitschreiben

### **Kennzeichen**                      **nicht vorhanden**

Auftraggeber	Herr Henrik Nickel
Ihr Auftrag vom	08.11.2023,
Besichtigung	08.11.2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

<b>Restwertbieter</b>	<b>RW gültig bis</b>	<b>RW-Angebot Brutto</b>
		<b>12.800,00 EUR</b>

Der Sachverständige





DEKRA Automobil GmbH  
An der Hessenhalle 9, 35398 Gießen

Herr  
Henrik Nickel

## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen**                      **nicht vorhanden**                      **FIN**    **WDB9046131R123093**

Auftraggeber                      Herr Henrik Nickel,  
Ihr Auftrag vom                      08.11.2023,  
Besichtigung                      08.11.2023

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	<b>ohne MwSt.</b>	<b>mit 19% MwSt.</b>
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		<b>12.800,00 EUR</b>

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.11.2023.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.11.2023 um 13:25 Uhr durch Herrn  
im Beisein von Herr Nickel.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.  
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.  
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	24.11.2000
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	24.01.2022
Anzahl Haltereinträge	10
Fahrzeug	stillgelegt

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 01 / 2023

## Technische Daten

Fahrzeugart	Wohnmobil > 2,8 t
Hersteller	Daimler Chrysler
Typ / Verkaufsbezeichnung	Hymer / Starline 680
HSN / TSN	0710 / 498
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB9046131R123093
Türen	3
Sitzplätze	4
Farbe	Weiß
Lackierung	Uni
Polster	Stoff
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	115 kW / 2686 cm <sup>3</sup>
Getriebe	Automatik
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Laufleistung nach Angaben	130.706 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 70 R 15	Goodyear / Vector 4 Season	W / O	8 mm
	104/107 S C			
rechts	195 / 70 R 15	Goodyear / Vector 4 Season	W / O	8 mm
	104/107 S C			
2 links innen	195 / 70 R 15	Goodyear / Vector 4 Season	W / O	8 mm
	104/107 S C			
links aussen	195 / 70 R 15	Goodyear / Vector 4 Season	W / O	8 mm
	104/107 S C			
rechts innen	195 / 70 R 15	Goodyear / Vector 4 Season	W / O	8 mm
	104/107 S C			
rechts aussen	195 / 70 R 15	Goodyear / Vector 4 Season	W / O	8 mm
	104/107 S C			
Ersatzrad m. Stahlfelge	195 / 70 R 15	Goodyear / Vector 4 Season	W / O	10 mm
	104/107 S C			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Ausstattung

Fahrradhekräger, Fernseher mit Satanlage, Freisprecheinrichtung, ISRI Sitze mit Sitzbezügen im Fahrerhaus, Kenwood Radio, Markise Thule Omnistore 5500, Radzierkappen Hinterachse, Rückfahrkamera, Serienausstattung Starline 680, Stromerzeuger mit Gleichrichter

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 10 / 2018 bei Kilometerstand 106.350.

---

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

HU & AU abgelaufen, erneuern; Service durchführen, erneuern; Fahrzeug ohne Bordspannung, Starterbatterien entladen, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Bremsanlage starker Rostansatz / fest, erneuern; Standschäden an Bremse und Fahrwerk / Reifen durch lange Standzeiten, instandsetzen; Stoßfänger vorne verschrammt und teilw. Klarlackablösungen, instandsetzen; Stoßfänger hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Rückleuchten verschrammt / gebrochen, instandsetzen; Türverkleidung vorne links gebrochen, erneuern (Bild 25); Türschloss vorne links defekt, instandsetzen; Seitenfenster hinten rechts gebrochen, erneuern (Bild 15); Innenraum Feuchtigkeitsschäden im Bereich des defekten Heckfensters, instandsetzen; Laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren am Fahrzeug vorhanden, instandsetzen; Verunreinigungen durch Tierkot / Schimmel, reinigen (Bild 21, 22, 23); Beschädigungen im Innenraum an Kabeln & Leitungen durch Tierbiss, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Fahrzeug nicht fahrbereit!, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

---

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

## Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Armaturenbrett



Bild 6 : Naßzelle / Dusche



Bild 7 : Naßzelle / WC



Bild 8 : Ansicht Innenraum



Bild 9 : Ansicht Innenraum



Bild 10 : Ansicht Innenraum



Bild 11 : Ansicht Innenraum



Bild 12 : Ansicht Innenraum



Bild 13 : Verkabelung im Radhaus ausgerissen / lose



Bild 14 : Heckblende mehrfach verschrammt  
Rückleuchten gebrochen / verschrammt



Bild 15 : Seitenfenster hinten rechts gebrochen



Bild 16 : Seitenfenster streifend beaufschlagt / gebrochen



Bild 17 : Heckbereich mehrfach eingedellt / verschrammt



Bild 18 : Tür hinten rechts eingedellt / verschrammt



Bild 19 : Innenraum Verkabelungen lose



Bild 20 : Kühlschrank verunreinigt / Schimmel



Bild 21 : Verunreinigungen durch Tierkot / Schimmel



Bild 22 : Verunreinigungen durch Tierkot / Schimmel



Bild 23 : Heckbereich mit Feuchtigkeitsschäden im Bereich des defekten Heckfensters  
Verunreinigungen durch Tierkot / Schimmel




Bild 24 : Bremsanlage durch Standzeit Rostansatz / fest!



Bild 25 : Türverkleidung vorne links gebrochen  
Türschloss beschädigt



Bild 26 : Stoßfänger vorne Klarlackablösungen



Bild 27 : Stoßfänger vorne verschrammt / Klarlackablösungen



Bild 28 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 29 : Unterboden, Rahmen und Fahrwerksteile Rostansatz



Bild 30 : Unterboden, Rahmen und Fahrwerksteile Rostansatz