



Fahrzeugbewertung



Vom 05.09.2025

 **Mercedes-Benz S -Klasse Coupe (BM 140)**

Zeitwert
steuerneutral

2.000 €

Stichtag 04.09.2025

Sachverständiger



Mitglied im Bundesverband
Deutscher Sachverständiger
und Fachgutachter e.V.



classic-analytics

autoiXpert




Schadengutachten
Oldtimerbewertung
Wertgutachten
Analytik

techn. Beratung
PKW – LKW
Zweirad
Caravan



[Redacted]



[Redacted] 5.09.2025

Aktenzeichen



Mitglied im Bundesverband
Deutscher Sachverständiger
und Fachgutachter e.V.




Auftraggeber

Name
Straße
PLZ Ort




Besichtigung

Besichtigung bei
Datum
Ort
Sachverständiger
Anwesende
Bedingungen




Auftrag

Datum
Erteilt durch
Beauftragung



classic-analytics





Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	[REDACTED]
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell/Haupttyp	S-Klasse Coupe (BM 140)
Untertyp	S 500 (ME1.0)(140.070)
Baujahr	1996
Erstzulassung	08.01.1997
Letzte Zulassung	10.11.2003
Fahrzeugart	Coupé
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WDB1400701 [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	0708/448
Antriebsart	Benzin / 8-Zylinder / V-Motor
Getriebe	5-Gang automatisch
Leistung / Hubraum	235 kW / 4.973 ccm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	4
Schadstoffgruppe	 Gruppe 4






Zustand

Allgemeinzustand	schlecht
Karosseriezustand	schlecht
Innenraumzustand	schlecht
Lackzustand	schlecht
Lack	BRILLANTSILBER - METALLICLACK Metallic (kratzfesterer Klarlack)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	271.436 km
Laufleistung Kommentar	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.
Nächste HU	05.2022






Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	235/60 R 16 104 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Kleber
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	235/60 R 16 104 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Kleber
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	235/60 R 16 104 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Kleber
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	235/60 R 16 104 H
Profiltiefe	7 mm
Hersteller	Kleber
Art	Sommer

Reparierte Vorschäden

Bei der Besichtigung des Fahrzeuges wurden von außen, ohne weitere Zerlegung bzw. Untersuchung, keine Vorschäden erkannt.

Eine Garantie auf das Nichtvorhandensein eventueller reparierter Vorschäden wird nicht übernommen.



Nicht reparierte Vorschäden (Altschäden)

An dem Fahrzeug sind diverse Altschäden erkennbar.

Die Kotflügel vorne links und rechts, der Stoßfänger vorne, die Türen rechts und links, die Seitenwände rechts und links sowie der Außenspiegel links sind eingedrückt, geschrammt, durchgebo-gen bzw. abgerissen.

An den Seitenwänden rechts und links befindet sich Teilkorrosion.

Der Fahrzeuginnenraum ist beschädigt.

Verkleidungsbauteile, Dekorbauteile sowie die Fahrzeugseite sind beschädigt.

Der elektrische Heckrollo ist ohne Funktion.

Der Sicherheitsgurt vorne links ist defekt.

Die Fahrzeugbatterie ist defekt.

Der Fahrzeugunterboden wurde nicht auf einer Hebebühne untersucht. Die Möglichkeit vorhande-ner Schäden besteht.


Es wurde keine Probefahrt durchgeführt.


Es besteht ein erhebliches Risiko weiterer Beschädigungen.

Eine Garantie auf die vollständige Erfassung und Angabe der vorhandenen Altschäden wird nicht übernommen.

Die am Fahrzeug zum Besichtigungszeitpunkt vorhandenen Altschäden sind teilweise den beige-fügten Lichtbildern zu entnehmen.

Anstoß-/Schadenbereich





Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: 

Während der Besichtigung am 03.09.2025 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.


Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Gutachten umfasst:

- 20 Seiten
- 25 Fotos



Der Sachverständige





Fotoanlage

Foto 1



Ansicht Diagonale von vorne links

Foto 2



Ansicht Diagonale von vorne rechts






Foto 3



Ansicht Diagonale von hinten links

Foto 4



Ansicht Diagonale von hinten rechts







Foto 5



Fahrzeug-Identifikationsnummer

Foto 6




Kombiinstrument mit angezeigter Laufleistung





Foto 7



Zulassungsbescheinigung Teil I

Foto 8



Ansicht Fahrzeugfront





Foto 9



Ansicht Fahrzeugheck

Foto 10





Foto 11



Foto 12






Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Türlautsprecher links gebrochen

Foto 18



Dekoreinlage Kopfstütze links

Foto 19



Sitz vorne links

Foto 20



Mittelkonsole