

DEKRA Automobil GmbH
An der Feuerwache 2, 27570 Bremerhaven

Sven Neth
Schillerstraße 9
27570 Bremerhaven

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Bremerhaven



Ansprechpartner:

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Alles für eine sichere Fahrt

Dann am besten gleich zu DEKRA – Ihrem Partner für Sicherheit rund um Ihr Fahrzeug. Auch bei Fahrzeugbewertungen, Schadensgutachten, Änderungsabnahmen, Classic Services und Motorrad Services, unsere Experten sind gerne für Sie da.

Wunschtermin online buchen oder ohne Termin
direkt zu uns: dekra.de/onlinetermin

Den nächstgelegenen DEKRA Standort finden Sie
unter: dekra.de/standorte
oder unter der Service-Hotline:
0800 333 333 3



Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Neth. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.12.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.12.2023 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, [REDACTED] 27570 Bremerhaven, im Beisein von Herrn [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Sonderkennzeichen	FIN 214937
Tag der Erstzulassung	28.08.2007

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	DAIMLERCHRYSLER (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	211 / E 220 CDI [211.008]
HSN / TSN	0999 / AFP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB2110081B214937
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe	CUBANITSILBER - METALLIC
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung / Hubraum	125 kW / 2149 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Felgen	Leichtmetall
Laufleistung geschätzt	250.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 17 95 Y	Sportiva / performance	S / O	4 mm
rechts	235 / 45 R 17 95 Y	Sportiva / performance	S / O	4 mm
2 links	235 / 45 R 17 95 Y	Sportiva / performance	S / O	4 mm
rechts	235 / 45 R 17 95 Y	Sportiva / performance	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

ABS - Anti-Blockier-System, ADAPTIV BRAKE mit HOLD-Funktion, Ablagen E-Klasse, Adaptives Bremslicht blinkend, Airbag mit mehrstufiger Auslöselogik und Sidebag für Fahrer und Beifahrer, sowie Windowbag, Armaufklappvorrichtung vorne, Armlehne im Fond mit Fach und Cupholder in Ausstattungsfarbe, Ausstiegsleuchten 4fach, Außenspiegel links und rechts beheizt und elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinker mit Komfort-Tipp-Schaltung, Brems-Assistent-System (BAS), DIRECT CONTROL-Fahrwerk, DIRECT CONTROL-Servolenkung, Dieselpartikelfilter: Entfall DPF, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrlichtassistent, Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch 4fach, Getriebe: Automatik 5-Gang, Heckdeckelfernentriegelung, Kindersicherung mechanisch, Klima: Klimatisierungsautomatik "THERMATIC", Kopfstützen 5fach, Lenksäule mechanisch längs- und höhenverstellbar, Leseleuchten im Fond, Multifunktions-Sportlenkrad im 4-Speichen-Design, Nebelscheinwerfer, Polster: Stoff, Radio: Audio 20 CD mit CD-Player, Regensensor, Reifendruckverlustwarnung, Reiserechner in Multifunktionsdisplay, Schließung mit automatischer Verriegelung, Sicherheitsgurte E-Klasse, Sitz: Sitzbelegungserkennung im Beifahrersitz, Sitze: Vordersitze elektrisch verstellbar, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose 12 V vorne in Ablagefach, TIREFIT mit elektrischem Kompressor, Tempomat, Trägersystem-Vorrüstung, Upfront- und Überrollsensoric, Warnsummer für nicht ausgeschaltete Fahrzeugbeleuchtung, Wartungsintervallanzeige "ASSYST PLUS", Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas, grün rundum, Zentralverriegelung mit Innenschalter und Crash-Sensor, Zierteile: Holzausführung "Eukalyptus"

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Reifen beschädigt, erneuern (Bild 8); Batterie tiefentladen, erneuern; Standschäden beseitigen, erneuern; Kotflügel links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Radlauf hinten links verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Stossfänger hinten gestaucht, erneuern (Bild 9); Schwellerverkleidung rechts gebrochen, erneuern.

Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus der Standzeit entsprechende Mängel auf.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige


Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

A service checklist form from 'elot' with handwritten entries. The form includes sections for oil changes, fluid levels, and various filters. The handwritten entries are as follows:
Datum: 07.05.23
Ölwechsel bei km: 4.500
Nächster Ölwechsel bei km: 270.000
Nächster Ölwechsel MM / JJ: 07.02.24
Getriebeöl: ☐ kontrolliert ☐ nachgefüllt ☐ gewechselt
Hinterachsöl: ☐ ☐ ☐
Bremsflüssigkeit: ☐ ☐ ☐
Nach Service - Intervallanzeige: ☐ ja ☐ nein
Ölfilter: ☐ ☐ ☐
Kraftstofffilter: ☐ ☐ ☐
Innenraum-/Pollenfilter: ☐ ☐ ☐
Luftfilter: ☐ ☐ ☐
Kühlerfrostschutz: ☐ Wechsel Datum: ☐ Frostschutz bis: ☐ °C

Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Motorraum



Bild 6 : Kofferraum



Bild 7 : Kotflügel verschrammt



Bild 8 : Reifen beschädigt



Bild 9 : Stossfänger hinten gestaucht



Bild 10 : Schwellerverkleidung gebrochen



Bild 11 : Standschäden