

DEKRA Automobil GmbH
Joseph-Gänsler-Str. 17, 86609 Donauwörth

Gerichtsvollzieherin Roßberg
Lucknerstr. 9
89407 Dillingen a.d.Donau

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Donauwörth
Joseph-Gänsler-Str. 17
86609 Donauwörth
Telefon 0906 / 70672-0
Fax 0906 / 70672-18
E-Mail
donauwoerth.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Leon Noord
Tel. direkt 0906 70672-0
Tel. mobil 0151 44936585

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN WDD2

Auftraggeber	Gerichtsvollzieherin Roßberg, Lucknerstr. 9, 89407 Dillingen a.d.Donau
Ihr Auftrag vom	02.06.2025, telefonisch
Besichtigung	06.06.2025 um 09:00 Uhr Hölldobler GmbH Abschleppdienst, Am Galgenberg 39, 89407 Dillingen a.d.Donau

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 06.06.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	2.798,32 EUR	3.330,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	3.781,51 EUR	4.500,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 02.06.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 06.06.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 06.06.2025 um 09:00 Uhr durch Herrn Leon van Noord bei Hölldobler GmbH Abschleppdienst, Am Galgenberg 39, 89407 Dillingen a.d.Donau, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Im Rahmen des ersten Besichtigungstermins konnte keine qualitativ vertretbare Besichtigung durchgeführt werden.

Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	07.05.2012
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	23.03.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	11 / 2025
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	C -Klasse T-Modell (BM 204)(01.2011->) / C 250 CDI Avantgarde 4Matic BE DPF
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1313 / BMR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2
Türen	5
Farbe (Hersteller)	CAVANSITBLAU - METALLICLACK
Lackierung	Metallic / 890
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	150 kW / 2143 cm ³
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	240.101

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 17 91 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	5 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 H	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W /O	5 mm
2 links	225 / 45 R 17 91 H	Barum / Polaris 5 FR	W /O	6 mm
rechts	225 / 45 R 17 91 H	Barum / Polaris 5 FR	W /O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2016			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Ausstattung BlueEfficiency, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Batterie 74 Ah, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, LM-Felgen 7x16 (7-Speichen), Lenkrad (Leder Nappa), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT, Reifen 205/55 R16 ..V, Reifendruckwarner, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steuer-AV (1) für Ersatzteile / Arbeitswerte, Verglasung getönt, Wegfahrsperrung, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung, Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar), Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen), Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Metallic-Lackierung, Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche), Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Scheibenwaschanlage beheizt, Schiebedach (Varianten), Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 0 km oder 0 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Anhängersteckdose Lose, erneuern; Tierspuren im Kofferraum, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 6, 7); Alle 4 Felgen sind angefahren, erneuern (Bild 8, 9, 10, 11); Motorhaube vorne im Kanten Bereich eingedrückt und verformt, erneuern (Bild 12, 13); Seitenteil rechts angeschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14); Türe hinten rechts angeschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15, 16); Tankdeckel lackieren, lackieren (Bild 17); Steinschlag in der Windschutzscheibe mit riss, erneuern (Bild 18); Kratzer im Seitenteil links, polieren (Bild 19); Heckklappe Delle, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20); Delle auf dem Dach, smart repair. Service fällig, instandsetzen (Bild 22). Zweitschlüssel fehlt, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Fahrersitz Stoff aufgerissen, ; Rückenlehne Fahrersitz gerissen, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Leon Noord

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Kalkulation Motorhaube vorne im Kanten Bereich eingedrückt und verformt Nr.: 384 vom: 06.06.2025

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Donauwörth 86609 Donauwörth Joseph-Gänsler-Str. 17
Tel.: 0906 / 70672-0 Fax: 0906 / 70672-18

Reparaturkosten-Kalkulation 384

vom 06.06.2025

Hersteller	:	Mercedes-Benz	
Haupttyp	:	C -Klasse T-Modell (BM 204)(01.2011->)	
Untertyp	:	C 250 T CDI BlueEfficiency 4Matic (204.282)	
Lackart	:	met. (kratzfesterer Klarlack)	
SilverDAT identifyCODE:	:	015700582820002	
KBA	:	1313/BMR	
Serienausstattung	:	Adaptives Bremslicht	18899
		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	26803
		Anti-Blockier-System (ABS)	40000
		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	70303
		Ausstattung BlueEfficiency	10210
		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	15201
		Außentemperaturanzeige	25702
		Batterie 74 Ah	72603
		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	18207
		Bremsassistent	40801
		Drehzahlmesser	25300
		Einschaltautomatik für Fahrlicht	18604
		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	70308
		Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	70603
		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	35003
		Getriebe Automatik - (7-Stufen)	75908
		Heckleuchten LED	18802
		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	39308
		Karosserie: 5-türig	10005
		Knieairbag Fahrerseite	26701
		Kopf-Airbag-System (Windowbag)	26901
		Kopfstützen vorn NECK-PRO	34704
		Lenkrad (Leder Nappa)	69012
		Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	69505
		Leuchtweitenregelung	18205
		LM-Felgen	50301
		LM-Felgen 7x16 (7-Speichen)	47705
		Mittelarmlehne hinten mit Fach	27302
		Motor 2,1 Ltr. - 150 kW CDI KAT	87834
		Reifen 205/55 R16 ..V	60607
		Reifendruckwarner	25906
		Reiserechner	25405
		Rußpartikelfilter	77602
		Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung	33601
		Scheibenwischer mit Regensensor	19101
		Seitenairbag (Sidebag) vorn	26903
		Servolenkung	69800
		Sitz vorn links elektr. verstellbar	32605
		Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	32606
		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	37905
		Start/Stop-Anlage	77601
		Steuer-AV (1) für Ersatzteile / Arbeitswerte	00171
		Tempomat	26708
		Verglasung getönt	22000
		Wegfahrsperre	38105
		Wärmeschutzverglasung	22300
		Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung	35401

Reparaturkosten-Kalkulation 384

vom 06.06.2025

Sonderausstattung	:	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	14204
		Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND	25904
		Außenspiegel elektr. anklappbar	15002
		Außenspiegel mit Umfeldleuchte	15485
		Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)	18619
		Dachreling (Aluminium)	16203
		Design- und Ausstattungslinie Avantgarde	02506
		Innenausstattung: Zierteile Aluminium	26207
		Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik	37809
		Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)	28810
		Lenkrad (Komfort) mit Multifunktion	69599
		Licht-Paket	01703
		Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)	25026
		Metallic-Lackierung	11000
		Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)	16708
		Parktronic-System PTS (vorn und hinten)	25800
		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	77225
		Scheibenwaschanlage beheizt	19107
		Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	19000
		Schiebedach (Varianten)	17204
		Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	30237
		Sitzheizung vorn	29500
		Spiegel-Paket	02610
		Tagfahrlicht LED	18913

Zusatzausstattungen : Anhängerkupplung

ERSATZTEILE:

Preisliste gültig ab: 01.06.2025

DVN	RC	ETN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	ANZAHL	EUR/ST	EUR
44210	E	A204880105764	MOTORHAUBE	1	672,50	672,50

ARBEITSLOHN:

DVN	RC	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	RS	STD	EUR
44210	E	88-2506 01	MOTORHAUBE ERN.UMFASST: MOTORHAUBE A+E	3K	1,33	226,10

LACKIERUNG: Herstellersystem, met. (kratzfesterer Klarlack)

DVN	LS	APN	ARBEITSGANG-BENENNUNG	STD	EUR
		98-1345	VORBEREITUNGSARBEIT FUER AUSGEBaute KAROSSERIETEILE	1,08	194,40

Reparaturkosten-Kalkulation 384

vom 06.06.2025

44210 4 98-2808	DURCHFUEHREN(2-SCHICHT-LA CKIERUNG) MOTORHAUBE(TEIL AUSGEBAUT) * Lackstufe ST.1-M	2,83	509,40
-----------------	---	------	--------

Reparaturkosten-Kalkulation 384

vom 06.06.2025

ZUSAMMENFASSUNG (Alle Beträge in EUR):

ERSATZTEILE:

Lt. Einzelaufstellung				672,50
Gesamt				672,50

ARBEITSLOHN:

Karosserie				
Stufe 3	1,33 STD x	170,00 EUR/STD	=	226,10
	1,33 STD		=	226,10
Summe aller	1,33 STD			226,10
Arbeitslöhne				

LACKIERUNG:

Lohn	3,91 STD x	180,00 EUR/STD	=	703,80
Material	35,00 % von	703,80 EUR (Lohn)	=	246,33

SUMME LACKIERUNG:

Lohn				703,80
Material				246,33
Gesamt	3,91 STD			950,13

Voraussichtliche Reparaturkosten netto	:	1848,73
+ 19,00% MwSt	:	351,26
Voraussichtliche Reparaturkosten brutto	:	2199,99

S Y S T E M D A T

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.

Zeichenerklärung:	# = Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe
+ = Neue Position aus Rep. Logik	(= ETN nicht zur Bestellung geeignet
! = Schätzppreis, Abweichung möglich) = letzte UPE, von Hersteller N.M.L.
A = Zeit gemäß Ausbeulformel	? = Preis gemäß Nachweis
FKZ = farbabhängiges Teil	T = Technische Prüfung
d = Preis aus DMS	>> = Fremdleistung
IFL = Position aus IFL-Vorschlagliste	? = Mechanikerarbeit
NFA = Neu für Alt	WV = Wertverbesserung
Teileaufschlag = ohne Teile mit manueller Preisvorgabe	* = manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nicht für Spalte 'Benennung')
BFA = Position aus BFA-Vorschlagliste	



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Hängersteckdose Lose



Bild 6 : Tierspuren im Kofferraum




Bild 7 : Tierspuren im Kofferraum



Bild 8 : Alle 4 Felgen sind angefahren



Bild 9 : Alle 4 Felgen sind angefahren




Bild 10 : Alle 4 Felgen sind angefahren



Bild 11 : Alle 4 Felgen sind angefahren



Bild 12 : Motorhaube vorne im Kanten Bereich eingedrückt und verformt



Bild 13 : Motorhaube vorne im Kanten Bereich eingedrückt und verformt




Bild 14 : Seitenteil rechts angeschrammt




Bild 15 : Türe hinten rechts angeschrammt




Bild 16 : Türe hinten rechts angeschrammt



Bild 17 : Tankdeckel lackieren



Bild 18 : Steinschlag in der Windschutzscheibe mit riss



Bild 19 : Kratzer im Seitenteil links



Bild 20 : Heckklappe Delle



Bild 21 : Delle auf dem Dach



Bild 22 : Service fällig