

NEUBAUER UND KAESWURM GMBH

Ingenieur-Sachverständigen-Büro für das KFZ-Wesen



BVSK



Jörg Albert, Sachverständiger BVSK
Karosserie- und Fahrzeugbauermeister
Öffentlich bestellt u. vereidigt von der Handwerks-
kammer Wiesbaden als Sachverständiger für das
Karosserie- und Fahrzeugbauerhandwerk

Dipl.-Ing. (FH) Marcus Endres
KFZ-Prüfingenieur und Unterschriftberechtigter
des Technischen Dienstes der GTÜ

Neubauer und Kaeswurm GmbH • Homburger Str. 61 • 61118 Bad Vilbel

Obergerichtsvollzieherin
D. Jung
Schöne Aussicht 15
61203 Reichelsheim

Bad Vilbel, den 09.09.2026

Fahrzeugbewertung

B26/1507

Auftrag	Fahrzeugbewertung
Amtliches Kennzeichen	OHNE
Besichtigungsdatum	04.08.2026
Besichtigungsort	Abschleppdienst Offenbach Sprendlinger Landstraße 167, 63069 Offenbach am Main
Anwesend	Hr. Dörfel



Zusammenfassung und Ergebnis:

Marktwert (steuerneutral)

EUR

3.000,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Coupé
Fabrikat	Audi
Typ / Untertyp	TT Coupe / 2.0 TDI Coupe quattro
KBA-Nummer	8307/ABE
Fahrzeug-Ident-Nummer	TRUZZZ8J4B1006935
Erste Zulassung	31.05.2011
Hubraum / Leistung	1.968 cm ³ / 125 kW
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TDI
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Diesel / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 5
Getriebe / Anzahl der Gänge	Manuell / 6
Türen / Sitze	2 / 2
Leer- / zul. Gesamtgewicht	1.445 / 1.770 kg
Länge / Breite / Höhe	4.187 / 1.952 / 1.353 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Allradantrieb
Laufleistung abgelesen	196.578 km
Farbe	Phantomschwarz Perleffekt
Lackart	Perleffekt (2-Schicht)

montierte Bereifung

Achse	Hersteller	Dimension / Bezeichnung
1	Hankook	225/35 ZR19 (88Y) Ventus S1 evo3 K127 XL
2	Hankook	225/35 ZR19 (88Y) Ventus S1 evo3 K127 XL

Profiltiefe in mm

links	rechts
3	3
3	3

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Außenspiegel konvex, rechts, Außenspiegel Wagenfarbe, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrer-Informationen-System (FIS), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 2-türig, Klimaautomatik, Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen), Make-up-Spiegel beleuchtet, Modellpflege, Nebelscheinwerfer integriert, Nebelschlussleuchte integriert, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Seitenairbag vorn, Sensor Ölstandanzeige, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tetris, Sportsitze vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Außenspiegel elektr. anklappbar, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Einparkhilfe hinten (APS), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Licht-Paket, LM-Felgen 7x17 (7-Speichen, Y-Design), LM-Felgen 8,5x17 (5-Speichen, V-Design), Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus, Optik-Paket Leuchten, Perleffekt-Lackierung, Reifenkontroll-Anzeige, Sound-System BOSE, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Auftrag

Die Auftragserteilung erfolgte am 31.07.2026 durch Frau Obergerichtsvollzieherin D. Jung, DR II 1136/26, Az. Staatsanwaltschaft Darmstadt: 1200 Js 91581/24.

Gemäß Auftrag ist für das Fahrzeug eine Bewertung durchzuführen, bei der der Markwert zu ermitteln ist.

Der vorliegende Bewertungsbericht wurde ausschließlich zur Taxierung eines Basiswertes zum Zwecke einer öffentlichen Versteigerung erstellt.

Die Bewertung dient nicht als Verkaufsexponat und ist abgestellt auf das Besichtigungsdatum. Für eine anderweitige Verwertung bedarf es der Zustimmung des Verfassers.

Besichtigung

Der zuvor näher beschriebene Pkw wurde durch den Sachverständigen Jörg Albert besichtigt. Die Besichtigung fand statt bei:

Abschleppdienst Offenbach, Sprendlinger Landstraße 167, 63069 Offenbach am Main

Die mechanischen Baugruppen sowie Unterboden konnten nur soweit überprüft werden, wie dieses ohne Anheben des Fahrzeuges möglich war.

Das Motorenmanagement wurde nicht überprüft.

Die Fahrzeugdaten wurden mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen.

Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde mit den in den zur Verfügung gestellten Unterlagen angegebenen verglichen.

Fahrzeughistorie

Für die Bewertung des Fahrzeuges standen Unterlagen der Staatsanwaltschaft sowie Unterlagen der Obergerichtsvollzieherin D. Jung zur Verfügung.

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturarbeiten wird unter dem Punkt Zustandsbeschreibung eingegangen.

Bemerkungen

Mängel an den nicht überprüfbaren sowie zu prüfenden Teilen, im Rahmen der durchgeführten Besichtigung, können nicht ausgeschlossen werden.

Sollten sich Mängel an den nicht überprüfbaren oder zu prüfenden Teilen herausstellen, kann es zu Änderungen der Bewertung kommen.

Die Besichtigung war nur eingeschränkt möglich, da das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verstaubt war, so dass eventuelle weitere Lackschäden sowie leichtere Beschädigungen nicht erkannt werden können.

Eine Überprüfung der mechanischen Baugruppen sowie Bauteile war nicht möglich

Fahrzeugzustand

Karosserie

Mängel / Schäden

- Lackierung Fahrzeugfront durch Steinschläge beschädigt
- diverse Dellen und Lackschäden an der linken Seite
- diverse Dellen sowie Lackschäden an der rechten Seite

Die Karosserie sowie deren Baugruppen und Bauteile sind mit einer dicken Staubschicht stark verunreinigt. Aufgrund dessen war eine Überprüfung der restlichen Karosserie sowie deren Baugruppen und Bauteile nur eingeschränkt möglich.

Soweit augenscheinlich feststellbar entsprechen die restliche Karosserie sowie deren Baugruppen und Bauteile dem Alter sowie der Laufleistung des Fahrzeuges und sind als normal zu bezeichnen.

Innenraum

Mängel / Schäden

- stark verunreinigt

Der restlichen Innenraum sowie dessen Baugruppen und Bauteile entsprechen dem Alter sowie der Laufleistung des Fahrzeuges und sind als normal zu bezeichnen.

Mechanik

Mängel / Schäden

- alle vier Felgen verschrammt
- Bremsscheiben vorne schlechtes Tragbild
- Bremsscheiben hinten schlechtes Tragbild
- ein Schlüssel fehlt (Schließanlage erneuern)

Die restliche Mechanik sowie deren Baugruppen sowie Bauteile entsprechen dem Alter sowie der Laufleistung des Fahrzeuges, sie unterliegen dem allgemeinen Verschleiss und sind als normal zu bezeichnen.

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.08.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat auf der Basis des gültigen DAT Marktberichtes sowie aller anderen zur Verfügung stehender Medien und unter Berücksichtigung sämtlicher wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

Marktwert (steuerneutral)

EUR 3.000,00



Schlusswort

Diese Bewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

(Bei elektronischer Übersendung durch den Verfasser ist das Dokument auch ohne Unterschrift gültig)

Bad Vilbel, den 09.09.2026

Der Sachverständige



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6