



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Porschestra. 2 • 38112 Braunschweig

Staatsanwaltschaft Braunschweig
Tunierstr. 1
38100 Braunschweig

erstellt durch :
Jürgen Rosenthal
von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Handy : 0160 90524035
Datum : 16.11.2023

Gutachten

0236W3M202

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung
Ihr Zeichen : NZS 414 AR 33788/22
Auftrag vom / durch : 17.07.2023 / GV Frau Schuh
Besichtigungsdatum : 28.07.2023
Besichtigungsort : Firma Lesum GmbH
Bohnekamp 6, 38667 Bad Harzburg
Besichtigt durch : Unterzeichner
Anwesend : keiner

Kosten- und Wertzusammenstellung:

Marktwert ohne Umsatzsteuer	EUR	12.899,16
Umsatzsteuer 19 %	EUR	2.450,84
Marktwert incl. Umsatzsteuer	EUR	15.350,00


Die im Gutachten aufgeführten Minderwerte sind im Fahrzeugwert bereits berücksichtigt.

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugart : PKW
 Aufbauart : Geländewagen, 5-türig
 Fabrikat : AUDI
 Typ / Untertyp : Q5 / 2.0 TFSI quattro tiptronic
 Fahrzeug-Ident-Nummer : WA1MZAFF9HA054872
 Hubraum / Leistung : 1984 ccm / 162 kW
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Otto / 4-Zylinder / Reihe
 Abgascode : Euro 6
 Plätze : 5
 KBA-Nr.: : 0588000
 Leer- / zul. Gesamtgewicht : 1845 kg / 2365 kg
 Reifendimension vorn / hinten : 255/45 R20 101W / 255/45 R20 101W
 Reifenfabrikat : Goodyear Excellence
 : Sommer-Reifen



Profiltiefe in (mm) :
 Reifenzustand : gut
 Anzahl der Achsen : 2
 2. Reifensatz
 Erstzulassung : 01.07.2017
 Letzte Zulassung : 24.02.2023
 Nächste HU / AU : 02.2022 / 02.2022
 Laufleistung abgelesen : 45512 km
 Farbe : weiß
 Lackart : Uni
 Besichtigungszustand : unzerlegt, abgemeldet
 Serien/Sonderausstattungen : Serien- und Sonderausstattung siehe Bewertung



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0236W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 28.07.2023 / BAD HARZBURG
BESONDERES: OHNE PROBELAUF

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU:	PKW	/	GELÄNDEWAGEN
HERSTELLER:	AUDI		
TYP:	Q5		
AUSFÜHRUNG:	Q5 2.0 TFSI QUATTRO TIPTRONIC		
FAHRZEUG IDENT NR:	WA1MZAFP9HA054872		
FARBE:	WEIß		
TÜREN:	5		
MOTORART:	BENZIN		
HUBRAUM / LEISTUNG:	1.984 CCM	/	162 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE:	4	/	EURO 6
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG:	01.07.2017	/	24.02.2023
NÄCHSTE HU / AU:	02.2022	/	02.2022
GESAMTLAUFLEISTUNG:	45.512 KM		ABGELESEN
BEREIFUNG			MILLIMETER
V-ACHSE:	255/45 R 20 101W		6.0 6.0
H-ACHSE:	255/45 R 20 101W		7.0 7.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT MIT MWST	EUR****	15.350,00
ENTHALTENE MWST	EUR****	2.450,84

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0236W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0236W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGEFÄCHER; AIRBAG (SEITENAIRBAGS) VORNE; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHRENER;
AIRBAG, KOPFAIRBAGSYSTEM; ALLRADANTRIEB "QUATTRO"; ALUMINIUMOPTIK IM INTERIEUR;
ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); ANTRIEBS-SCHLUPF-REGELUNG ASR; AUßENSPIEGEL
ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BERGABFAHRASSISTENT; BILDSCHIRM 6,5 ZOLL,
MONOCHROM; BREMSLEUCHTE, DRITTE; DACHHIMMEL IN STOFF; DACHKANTENSPOILER;
DACHQUERTRÄGER; DACHREILING, ELOXIERT; DEKOREINLAGEN IN MICROMETALLIC SILBER;
DREHZAHLMESSER; ELEKTROMECHANISCHE PARKBREMSE; ELEKTRONISCHE DIFFERENTIALSPERRE
(EDS); ELEKTRONISCHE STABILISIERUNGSKONTROLLE (ESC); FAHRERINFORMATIONSSYSTEM;
FAHRWERK: DYNAMIKFAHRWERK; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN;
FUNKSCHLÜSSEL; FUßMATTEN VORN UND HINTEN AUS VELOURS; GETRIEBE: TIPTRONIC
(8-STUFEN); GRUNDAUSSTATTUNG Q5; HECKSCHEIBE BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER;
INNENBELEUCHTUNG MIT ABSCHALTVERZÖGERUNG; KINDERSITZVERANKERUNG ISOFIX UND TOP
TETHER FÜR DIE ÄUßEREN FONDSITZE; KOMFORTKLIMAAUTOMATIK; KOPFSTÜTZEN AUF ALLEN
PLÄTZEN; LEDERLENKRAD (MULTIFUNKTIONSLLENKRAD) IM 4-SPEICHEN DESIGN; LENKSÄULE
MANUELL HÖHEN- UND AXIAL VERSTELLBAR; MITTELARMLEHNE HINTEN, KLAPPBAR;
MITTELARMLEHNE VORN; MITTELDISPLAY; NEBELSCHEINWERFER MIT CHROMRING; PAKET
GLANZ; POLSTER: STOFF STEPPE; RAD: ALUMINIUM GUßRÄDER (4 STÜCK) IM
5-V-SPEICHEN-DESIGN; RAD: REIFENDRUCK-KONTROLLANZEIGE; RAD: REIFENREPARATURSET;
RADIOANLAGE CHORUS; REKUPERATION; SERVOLENKUNG, ELEKTROMECHANISCH;
SICHERHEITSGURTE; SITZE (NORMALSITZE) VORN; SITZE HINTEN; START-STOP-SYSTEM;
STOßFÄNGER IN WAGENFARBE; TAGFAHRLICHT; TRENNNETZ; VERGLASUNG:
WÄRMESCHUTZVERGLASUNG GRÜN GETÖNT; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH;
ZENTRALVERRIEGELUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN

- SCHLÜSSEL FEHLEN / KEINE FUNKTION
- WERTMINDERUNG

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/60 R 18 V
H-ACHSE: 235/60 R 18 V

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 255/45 R 20 101WLI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 6.0 mm
H-ACHSE: 255/45 R 20 101WLI: (SO) 7.0 mm RE: (SO) 7.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

FORM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Porschestra. 2 38112 Braunschweig
Tel.: 0531 2390-269 Fax: 0511 998669-8503
e-Mail: jrosenthal@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023

AUFTRAGS-NR: 0236W3M202

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 16.11.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT MIT MWST
ENTHALTENE MWST

EUR****	15.350,00
EUR****	2.450,84

BRAUNSCHWEIG , DEN 16.11.2023

FORM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0236W3M202**Datum: 16.11.2023****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Aussage zum Motorlauf und zur Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit kann nicht getroffen werden. Dem Fahrzeug liegen keine Schlüssel vor. Eine Zwangsöffnung wurde vorab durchgeführt.

Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende Reparaturaufwendungen vor.

Fahrzeugzustandsbewertung

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- erhöhte Lackdickenwerte Kotflügel VL, Tür VL, Tür HL u. Seitenwand hinten links
- erhöhte Lackdickenwerte Kotflügel VR
- erhöhte Lackdickenwerte Dachbereich
- erhöhte Lackdickenwerte Motorhaube
- Stoßfänger hinten leicht verkratzt
- Fahrzeugschlüssel sind nicht vorhanden (Zwangsöffnung wurde durchgeführt)
- Motorlauf konnte nicht geprüft werden !
- AU / HU abgelaufen

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Gutachten Nr.: 0236W3M202**Datum: 16.11.2023****Hinweis:**

Hierbei handelt es sich um ein US-Importfahrzeug, das einen instandgesetzten Unfallschaden aufweist. Weitere Informationen zum Unfallschaden selbst sind dem Unterzeichner nicht bekannt.

Das tatsächliche Erstzulassungsdatum in den USA konnte nicht ermittelt werden. Das im Gutachten aufgeführte Erstzulassungsdatum wurde den vorliegenden, nationalen Fahrzeugdokumenten entnommen.

Die evtl. im Gutachten aufgeführten Ausstattungen wurden nach VIN Abfrage System Audatex übernommen. Diese können ggf. von der Herstellervorgabe abweichen !

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Jürgen Rosenthal.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Braunschweig, 16.11.2023

Jürgen Rosenthal

von der HWK Hildesheim-Süd-niedersachsen
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 17 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023




Bild 5

VIN




Bild 6

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 9




Bild 10

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023




Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 15



Bild 16

Gutachten Nr.: 0236W3M202

Datum: 16.11.2023



Bild 17