



Mengert

SACHVERSTÄNDIGENBÜRO GmbH

Fahrzeugbewertung



Aktenzeichen



Vom

31.03.2025

Hersteller

Kia 

Modell

Sorento (BL)

Auftraggeber

Frau Nicole Baulig

Wiederbeschaffungswert

2.150,00 €

ohne MwSt.

Wiederbeschaffungswert

2.150,00 €

inkl. MwSt. - undefined

Stichtag

31.03.2025

Sachverständiger

Marius Mengert

Sachverständigenbüro Mengert GmbH – Stettiner Str. 2 – 56564 Neuwied

Frau
Nicole Baulig
Werftstraße 4
56566 Neuwied

Neuwied, 31.03.2025

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen



Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort E-Mail	Frau Nicole Baulig Werftstraße 4 56566 Neuwied gvin.baulig@gvzentrale.de
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Anwesende Bedingungen	Abschleppdienst Werner Lenz GmbH Zweigstelle Neuwied 31.03.2025 Rheinstr. 173, 56564 Neuwied Marius Mengert Sachverständiger, Auftraggeber ausreichend
Auftrag	Datum Erteilt durch	31.03.2025 Auftraggeber

Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	<i>nicht zugelassen</i>
Hersteller	Kia
Modell/Haupttyp	Sorento (BL)
Untertyp	2.5 CRDi EX
Baujahr	2006
Erstzulassung	04.01.2006
Letzte Zulassung	02.12.2021
Fahrzeugart	SUV
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	KNEJC521865 [REDACTED]
Schlüssel-Nr.	8253/000
Antriebsart	Diesel / 4-Zylinder / Reihenmotor
Leistung / Hubraum	103 kW / 2.497 ccm
Anzahl Türen	5
Achsen (davon angetrieben)	2 (2)
Sitzplätze	5

Zustand

Allgemeinzustand	dem Alter entsprechend stark gebraucht
Lack	Grau
Laufleistung abgelesen	218.047 km


Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/75 R 16 104 H
Profiltiefe	0 mm
Hersteller	
Art	Winter

Reifen hinten rechts

Dimension	225/75 R 16 104 H
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	
Art	Winter



Reifen vorne links

Dimension	225/75 R 16 104 H
Profiltiefe	0 mm
Hersteller	
Art	Winter

Reifen hinten links

Dimension	225/75 R 16 104 H
Profiltiefe	3,5 mm
Hersteller	
Art	Winter

Reparierte Vorschäden

Vorschäden waren augenscheinlich ohne Zerlegung und Freilegung nicht erkennbar. Nach Rücksprache mit dem Anspruchsteller wurden keine Vorschäden bekannt.

Altschäden (nicht repariert)

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf. Der Stoßfänger hinten sowie vorne ist gebrochen, die Seitenwand links ist deformiert, die Heckklappe ist deformiert, die Verkleidung der Heckklappe ist gebrochen, die Außenspiegelkappe links ist gebrochen, die Außenspiegelkappe rechts ist verschürft, die Radlaufverbreiterungen sind verschrammt, die Tür vorne links ist verschrammt, einige technische Mängel siehe Hauptuntersuchungsbericht.

Zustand des Fahrzeugs bei Besichtigung

Besichtigungsort: Abschleppdienst Werner Lenz GmbH Zweigstelle Neuwied, Rheinstr. 173, 56564 Neuwied

Während der Besichtigung am 31.03.2025 war das Fahrzeug unzerlegt. Die Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Gutachtenfertigstellung

Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 17 Seiten
- 24 Fotos

Neuwied, den 31.03.2025

Der Sachverständige



Marius Mengert

Fotoanlage

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



© Sachverständigenbüro Mengert GmbH

Foto 8



© Sachverständigenbüro Mengert GmbH

Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12




Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23




Foto 24



© Sachverständigenbüro Mengert GmbH