

# Fahrzeubbewertung

<b>Auftraggeber:</b> <b>Polizeipräsident Nordhessen Abt. V21/3-Tgb.-Nr.073/23J</b> <b>Grüner Weg 33</b> <b>34117 Kassel</b>		
<b>Kennzeichen:</b> [REDACTED]	<b>Auftrag vom:</b> <b>17.03.2025</b>	<b>Besichtigungsdatum / Ort:</b> <b>21.03.2025 / 34471 Volkmarsen, Am Stadtbruch 19</b>
<b>Besichtigung durch:</b> [REDACTED]	<b>bei der Besichtigung anwesend:</b> -	



## Zusammenfassung

<b>Händler-Einkaufswert (Zeitwert)</b>	<b>6.675,00 €</b>
<b>Händler-Verkaufswert (Wiederbeschaffungswert)</b>	<b>8.025,00 €</b>
(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)	
Dieses Gutachten umfasst:	36 Seiten
	57 Bilder

## Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]		(produziert für Deutschland)		
Fahrzeugart <b>Pkw, SUV, Kleintransporter</b>		Aufbau <b>Kombi</b>		
Fabrikat <b>Volkswagen</b>	Typ und Ausführung <b>Golf VII Variant (BV5)(01.2017-&gt;2020) 7</b>			
Fahrzeugidentnummer [REDACTED]	KBA-Schlüssel-Nr. Hersteller/Typ <b>0603/BOD</b>	EDV-Abruf-Code <b>019051280070010DE00E</b>	Bauzeit <b>01.12.2018</b>	
Motorart <b>Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 110 kW TDI</b>		Katalysator bzw. Schadstoffklasse <b>Euro 6</b>	Umwelt-Plakette	
Antriebsart / Getriebe <b>Frontantrieb / Automatik 7-Gang</b>		Leistung <b>110 kW</b>	Hubraum <b>1.968 ccm</b>	
Erste Zulassung <b>20.12.2018</b>	Letzte Zulassung <b>25.11.2021</b>	Leermasse / zul. Gesamtmasse (kg) <b>1.485 / 2.020</b>	Anzahl Türen <b>5</b>	Anzahl Plätze <b>5</b>
Fahrzeuginnenlänge (mm)	Fahrzeuginnenbreite (mm)	Fahrzeuginnenhöhe (mm)	Radstand (mm) <b>2.620</b>	
Reifen: Achse, Hersteller, Typ, Dimension Profiltiefe (links rechts in mm)				
<b>1. Achse Sportiva - Snow Win 3 205/55R16 M+S</b>		<b>7,0</b>	- -	<b>7,0 Leichtmetall</b>
<b>2. Achse Sportiva - Snow Win 3 205/55R16 M+S</b>		<b>8,0</b>	- -	<b>8,0 Leichtmetall</b>
Anz. Vorbesitzer <b>2</b>	nächste HU <b>03.2023</b>	Tacho abgelesen <b>207.924 km</b>	Tacho geschätzt <b>207.924 km</b>	Tacho angegeben <b>207.924 km</b>
Allgemeinzustand <b>mangelhaft nicht reparierte Vorschäden wie angegeben</b>		Farbe <b>Uranograu</b>		
Bemerkung				
Serien-Ausstattung 3-Punkt-Sicherheitsgurt h.m., Airbag Beifahrers. abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrers., ABS, Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außensp. asphaltisch, links, Außensp. elektr. verstell- und heizbar, Außensp. konvex, rechts, Außensp. lackiert, Außensp. mit autom. Absenkfunktion, rechts, Ausstattung Comfortline, Auto-Hold-Funktion, Blinkleuchte in Außensp. integriert, Bremsassistent, Bremsbelagverschleissanzeige, Chromleiste Stoßfänger vorn, Chrom-Paket (1) (Chromeinfassung Lichtschalter, Chromeinfassung Spiegelverstellung), Dachreling, Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarm. hinten), Einparkhilfe v.u.h., Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Differentialsperre (XDS), ESP, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Müdigkeitserkennung, Fensterh. elektr., Frontscheibe Verbundglas getönt, Funkschlüssel (2) klappbar, Fußmatten Textil, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckl. LED, Heckscheibenw., Innen: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, 5-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Klimaanlage, Knieairbag Fahrers., Kopf-Airbag-System v.u.h. inkl. Seitenairbag vorn, Kopfst. hinten (3-fach), Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten, Lendenwirbelstütze Sitz v.r., Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verst., Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten v.u.h., Mittelarm. vorn, Modellpflege, Multifunktionsanzeige Plus, Nebelschlussl., NR-Paket, Parkbremse elektr., Reifenkontroll-Anzeige, Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set), Rücksitzl. geteilt, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenw. mit Intervallschaltung, regulierbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverst., Sitz v.l. höhenverst., Sitz v.r. höhenverst., Sonnenbl. mit Spiegel (bel.), Start/Stop-Anlage, Steckd. 12V im Koffer-/Laderaum, Stoßfänger lackiert, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit FB				
Sonderausstattung Anhängerkupplung schwenkbar, Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth) (Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod), Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon), Business-Paket Premium mit Navigation (Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, City-Notbremsfunktion, Fußgängererkennung, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod), Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitz v.l. mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz v.l. mit Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Sitz v.l., elektr. verst., Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Automatische Distanzregelung (ACC), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage), Mobile Online Dienste Car-Net, Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion (Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod), Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon), Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem) (Volkswagen Media Control), Sonderlackierung Urano-Grau uni, Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)				
Zusatzausstattung LM-Felgen 16" 5-Arm KBA-48591 mit M+S Bereifung				

## Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Ermittlung des Fahrzeugwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt.

## Allgemeine Hinweise zu Fahrzeugdaten und Halter

Der Fahrzeugschein bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil I lag vor.

Die Fahrzeug-Identnummer wurde überprüft und stimmt mit den Unterlagen überein.

Das Fahrzeug hatte 2 Vorbesitzer.

Der Halter ist nicht vorsteuerabzugsberechtigt.

## Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Begutachtung ausreichend. Zur Besichtigung stand eine Hebebühne zur Verfügung. Das Fahrzeug konnte von unten besichtigt werden.

## Reparierte Vorschäden

Die Feststellungen bezüglich Vorschäden beruhen auf Inaugenscheinnahme ohne Zerlegung und Freilegung.

Am Fahrzeug wurden keine reparierten Vorschäden festgestellt.

## Nicht reparierte Vorschäden

Das Fahrzeug weist folgende nicht oder nicht fachgerecht reparierte Vorschäden auf:

Inspektion überfällig (siehe Foto), Hauptuntersuchung StVZO §29 fällig 02-2023, Bremsscheiben Korrosion Standschaden (siehe Foto), Stoß.-Verkl. vorn rechts u. links u. mittig unten Lackkratzer (siehe Foto), Stoß.-Verkl. hinten mittig oben Ladekantenbereich u. Ansatz Heckdiffusor unten links (siehe Foto) Diffusor hinten unten links ausgedrückt u. Kratzer (siehe Foto), Abgasaustrittsrohr links Eindrückung (siehe Foto), Lackkratzer Seitenwand rechts Bereich Tankklappe (siehe Foto), Tür hinten rechts unten kl. Eindellung mit Lackkratzer (siehe Foto), Unterholm rechts hinterer Bereich eingedrückt (siehe Foto), Batterie tiefentladen prüfen/laden o. ggf. ersetzen, Stellhebel f. Belüftungsdüse Fahrgastraum hinten Mittelkonsole rechts fehlt (siehe Foto), Innenraum verunreinigt Sitzbezüge u. teilw Dachverkl. h. Flecken (siehe Foto), Fahrzeug v. aussen teilw. Moosansätze (siehe Foto).	3.330,00 €
--	------------

**Summe Abzüge WBW für nicht reparierte Vorschäden 3.330,00 €**



---

## Schlusswort

Die neutrale und unabhängige Erstellung der Fahrzeugbewertung wird versichert.



## Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

### Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungsdatum	21.03.2025
Modell	Golf VII Variant (BV5)(01.2017->2020) 7	Farbe	Uranograu
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	DAT Europa-Code®	019051280070010DE00E
Vorgangsname	[REDACTED]	KBA-Schlüssel	0603/BOD
Anzahl Halter	2	Aufbau	Kombi
Erstzulassung / HU	20.12.2018 / 03.2023	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Laufleistung	207.924 km	Schadstoffklasse EU	Euro 6
VIN	[REDACTED]	Zustand	mangelhaft nicht reparierte
Leistung	110 kW	Unfallschaden	Vorschäden wie angegeben
Hubraum	1968 ccm		unbekannt
Motorart	Diesel R 4 Zyl. 2,0 Ltr. - 110 kW TDI		
Getriebe	Automatik 7-Gang		

### Bereifung

1. Achse	Sportiva - Snow Win 3	205/55R16 M+S	7,0	-	-	7,0
2. Achse	Sportiva - Snow Win 3	205/55R16 M+S	8,0	-	-	8,0

### Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Händlerverkaufswert** **6.675,00 EUR**

**Händlerverkaufswert** **8.025,00 EUR**

(Anwendung der Differenzbesteuerung nach §25a UStG)

Wertfeststellung am 02.04.2025 zum 28.03.2025

Datenstand 4/2025

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel konvex, rechts
- > Außenspiegel lackiert
- > Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- > Ausstattung Comfortline
- > Auto-Hold-Funktion
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Bremsbelagverschleissanzeige
- > Chromleiste Stoßfänger vorn
- > Chrom-Paket (1)
  - Chromfassung Lichtschalter, Chromfassung Spiegelverstellung
- > Dachreling
- > Doppeltonhorn
- > Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- > Einparkhilfe vorn und hinten
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Differentialsperre (XDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistent-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- > Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung
- > Fensterheber elektrisch
- > Frontscheibe Verbundglas getönt
- > Funkschlüssel (2) klappbar
- > Fußmatten Textil
- > Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Handschuhfach mit Kühlfunktion
- > Heckleuchten LED
- > Heckscheibenwischer
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Dark Metal
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- > Innenspiegel abblendbar
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 5-türig
- > Kennzeichenbeleuchtung LED
- > Klimaanlage
- > Knieairbag Fahrerseite
- > Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- > Kopfstützen hinten (3-fach)
- > Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- > Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > Leseleuchten vorn und hinten
- > Mittelarmlehne vorn
- > Modellpflege
- > Multifunktionsanzeige Plus
- > Nebelschlussleuchte
- > Nichtraucher-Paket
- > Parkbremse elektrisch
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- > Rücksitzlehne geteilt
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
- > SCR-System (AdBlue-Technologie)
- > Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
- > Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- > Sitz vorn links höhenverstellbar
- > Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > Start/Stop-Anlage
- > Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- > Stoßfänger lackiert
- > Tagfahrlicht LED
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- > Wegfahrsperr (elektronisch)
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung schwenkbar
- > Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
  - Antennen-Diversity, Audiosystem: CD-Player, Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod), Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- > Business-Paket Premium mit Navigation
  - Fahrassistent-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion, Fahrassistent-System:
- Fußgängererkennung, Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod), Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours, Sitze: Sport-Komfortsitze vorn, Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage, Sitz vorn links mit Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist), Fahrassistent-System: Automatische Distanzregelung (ACC), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- > Mobile Online Dienste Car-Net
- > Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
  - Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod), Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon

- > Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
  - Volkswagen Media Control
- > Sonderlackierung Urano-Grau uni
- > Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

### **Zusatzausstattung**

- > LM-Felgen 16" 5-Arm KBA-48591 mit M+S Bereifung

### **Bemerkungen**

Inspektion überfällig (siehe Foto), Hauptuntersuchung StVZO §29 fällig 02-2023, Brems scheiben Korrosion Standschaden (siehe Foto), Stoßf.-Verkl. vorn rechts u. links u. mittig unten Lackkratzer (siehe Foto), Stoßf.-Verkl. hinten mittig oben Ladekantenbereich u. Ansatz Heckdiffusor unten links (siehe Foto) Diffusor hinten unten links ausgedrückt u. Kratzer (siehe Foto), Abgasaustrittsrohr links Eindrückung (siehe Foto), Lackkratzer Seitenwand rechts Bereich Tankklappe (siehe Foto), Tür hinten rechts unten kl. Eindellung mit Lackkratzer (siehe Foto), Unterholm rechts hinterer Bereich eingedrückt (siehe Foto), Batterie tiefentladen prüfen/laden o. ggf. ersetzen, Stellhebel f. Belüftungsdüse Fahrgastraum hinten Mittelkonsole rechts fehlt (siehe Foto), Innenraum verunreinigt Sitzbezüge u. teilw Dachverkl. h. Flecken (siehe Foto), Fahrzeug v. aussen teilw. Moosansätze (siehe Foto).

## Fotodokumentation



Foto 1:



Foto 2:

## Fotodokumentation



Foto 3:



Foto 4:



# Fotodokumentation



Foto 7:




Foto 8:

## Fotodokumentation



Foto 9:



Foto 10:

## Fotodokumentation




Foto 11:



Foto 12:

## Fotodokumentation



Foto 13:



Foto 14:

## Fotodokumentation



Foto 15:



Foto 16:

## Fotodokumentation



Foto 17:



Foto 18:

## Fotodokumentation



Foto 19:



Foto 20:

## Fotodokumentation



Foto 21:



Foto 22:

## Fotodokumentation



Foto 23:



Foto 24:

## Fotodokumentation



Foto 25:



Foto 26:

## Fotodokumentation



Foto 27:



Foto 28:

## Fotodokumentation



Foto 29:



Foto 30:

## Fotodokumentation



Foto 31:



Foto 32:

## Fotodokumentation



Foto 33:



Foto 34:

## Fotodokumentation



Foto 35:



Foto 36:

## Fotodokumentation



Foto 37:



Foto 38:

## Fotodokumentation



Foto 39:



Foto 40:

## Fotodokumentation



Foto 41:



Foto 42:

## Fotodokumentation



Foto 43:



Foto 44:

## Fotodokumentation



Foto 45:

© Autepro 21.03.2025



Foto 46:

© Autepro 21.03.2025

## Fotodokumentation



Foto 47:



Foto 48:

## Fotodokumentation



Foto 49:



Foto 50:

## Fotodokumentation



Foto 51:



Foto 52:

## Fotodokumentation



Foto 53:



Foto 54:

## Fotodokumentation



Foto 55:



Foto 56:

## Fotodokumentation



Foto 57: