

DEKRA Automobil GmbH
Gündlinger Str. 22, 79111 Freiburg

Gerichtsvollzieher Christian Mehlin
Bahnhofstraße 4
79539 Lörrach

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Freiburg
Gündlinger Str. 22
79111 Freiburg
Telefon 0761 / 45206-0
Fax 0761 / 475508
E-Mail freiburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Faik Avdijaj
Tel. direkt 0761 45206-24
Tel. mobil 0151 14291939

Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WDB2112201B088367**

Aktenzeichen	8 DR II 990/23
Auftraggeber	Gerichtsvollzieher Christian Mehlin, Bahnhofstraße 4, 79539 Lörrach
Ihr Auftrag vom	17.11.2023, per e-Mail durch Herrn Mehlin
Besichtigung	18.11.2023 um 11:00 Verkehrspolizei In Lörrach, Bärenfelser Straße 13, 79540 Lörrach

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.11.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	285,71 EUR	340,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	819,33 EUR	975,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 17.11.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Mehlin. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.11.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.11.2023 um 11:00 Uhr durch Herrn Angelo Di Filippo bei Verkehrspolizei In Lörrach, Bärenfelder Straße 13, 79540 Lörrach, im Beisein von Herrn Mehlin.

Im Rahmen des ersten Besichtigungstermins konnte keine qualitativ vertretbare Besichtigung durchgeführt werden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung schadenbedingt stark verschmutzt. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 76 µm bis 369 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Seitenwand hinten links 369 µm,

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen

nicht vorhanden

Tag der Erstzulassung

08.09.2006

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht
vorhanden

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	E -Klasse T-Modell (BM 211)(01.2003->) / E 280 CDI T Avantgarde DPF
Aufbauart	Kombi /
HSN / TSN	0999 / AGI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDB2112201B088367
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Obsidianschwarz
Lackierung	Metallic / 197
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	140 kW / 2987 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	203.120

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS 830 P MO	W /O	6 mm
rechts	225 / 55 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS 830 P MO	W /O	4 mm
2 links	225 / 55 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS 830 P MO	W /O	6 mm
rechts	225 / 55 R 16 95 H	Continental / WinterContact TS 830 P MO	W /O	2 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Avantgarde, Drehzahlmesser, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - (7-Stufen), Heckscheibe heizbar (ESG), Heckscheibenwischer, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System (Windowbag), LM-Felgen, Lastenverankerung / Verzurrösen, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Fach, Mittelarmlehne vorn, Motor 3,0 Ltr. - 140 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Niveauregulierung, Parameterlenkung, Reifendruckwarner, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Tempomat, Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Audio 50 APS, Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik), Metallic-Lackierung, Multikontursitz / Multikonturlehne vorn links, Parktronic-System PTS (vorn und hinten), Vorrüstung Mobiltelefon/Handy

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 17.772 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Professionelle Reinigung,, reinigen; Motordiagnose leuchtet,, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Zweitschlüssel fehlt,, erneuern; Sitzbezug gerissen,, erneuern; Dämmatte Motorhaube Tierverschiss,, erneuern; Hauptscheinwerfer Streuscheibe verbleicht, Minderwert; Bremscheiben Vorderrachse angerostet,, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Bremsscheiben Hinterachse angerostet,, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Seitenverkleidung vorne links, eingedrückt ,Minderwert (Bild 28); Heckscheibenwischermotor Blende angerostet,, erneuern; Dach mehrerer Dellen, drücken; Batterie Tiefentladen, erneuern; Tür hinten links, eingedellt, drücken; Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken; Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau; Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Lenkrad abgegriffen,Minderwert, erneuern (Bild 29).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Faik Avdijaj

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn



Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten



Bild 5 : Innenraum



Bild 6 : Innenraum



Bild 7 : Kombiinstrument




Bild 8 : Typenschild

Fahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	Mercedes-Benz		(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	211 K			
D.2	Variante	U22AK0			
D.2	Versión	NCBBA511			
D.3	Handelsbezeichnung	E 280 CDI			
(2.1)	Hersteller-Kurzbezeichnung	DAIMLERCHRYSLER (D)			
E	Code (in D)	0999	(2.2) Code zur Zulassung	AGI 00030 8	
J	Fahrzeugkategorie	M1	(4) Art des Fahrzeuges	AC	(3) Index für die Fahrzeugkategorie
(5)	Bezeichnung des Fahrzeuges, Abmessungen und des Aufbaus	Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl. Kombilimousine		(24) Diese Bescheinigung wurde für das obenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch die Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsbehörde.	
R	Farbe des Fahrzeuges	SCHWARZ			
P.1	Hubraum in cm³	2987	P.2 Nennleistung in kW	140	(11) Code
P.3	Modifikation oder Energiequelle	Diesel	P.4 Nennleistung bei n/min	4000	9/-
K	Nummer der UZ-Tag	e1*2001/116*0213*12(6)	(10) Code	0002	turn
(17)	Minutal zur Betriebszeit	K	(16) Datum	08.09.2006	Unterschrift
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde				

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)



Bild 9 : Zulassungsbescheinigung Teil II



Bild 10 : Professionelle Reinigung




Bild 11 : Sitzbezug gerissen



Bild 12 : Dämmatte Motorhaube Tierverschädigung



Bild 13 : Motordiagnose leuchtet



Bild 14 : Hauptscheinwerfer rechts Streuscheibe verbleicht



Bild 15 : Hauptscheinwerfer links Streuscheibe verbleicht



Bild 16 : Bremscheiben Vorderrachse angerostet



Bild 17 : Bremsscheiben Hinterachse angerostet



Bild 18 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Heckscheibenwischermotor Blende angerostet



Bild 21 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 22 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 23 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 24 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 25 : Dach, eingedellt, drücken



Bild 26 : Seitenteil hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 27 : Tür hinten links, eingedellt, drücken



Bild 28 : Seitenverkleidung vorne links, eingedrückt ,Minderwert



Bild 29 : Lenkrad abgegriffen, Minderwert