









Tür hinten links oben und unten eingedrückt, Seitenwand links leicht eingedrückt.





Seitenwand rechts Parkdelle mit Lackschaden, Dachrandzone beidseits Dellen.

