

SV SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Kogler Gottfried

o Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

o Kfz - Technikermeister

o Bewertung von Kraftfahrzeugen - Bewertung von Technik - und Unfallschäden

A - 6380 St Johann in Tirol

Schönauweg 4

Tel. - Fax 5352 - 65433

e Mail: sv.kogler@tirol.com

Mobil 544 4909385

Gutachten Nr. 2026/13

St Johann in Tirol 24.06.2026

Bewertungsdatum: 24.06.2026

Auftraggeber:

Bezirksgericht Zell. A.Z.

AZ 3 E 4454/25f

Herr Wechselberger Günther

Zulassungsbesitzer:

FAHRZEUG - WERTGUTACHTEN

Fahrzeug:

Personenkraftwagen M1

Modell:

OPEL ASTRA B-K CA0ABAB12 eco Flex Lim. 5 T

Amtl. Kennzeichen:

OHNE abgemeldet 08.10.2025

Fahrgestellnummer:

W0LBD6EA4GG156124

Erstzulassung:

28.10.2016

Letztzulassung: 24.07.2025

Laufleistung

91.596 km Lt. Anzeige am Tachometer

Allgemeinzustand:

Bewertung - Lt. Seite 2

Lackierung Zustand

Bewertung - Lt. Seite 2

Hubraum:

999 ccm B10XFT Leistung: kW 77

Eigen - Gesamtgewicht

1209 kg 1780 kg Sitzplätze 5

Nächste §57a Beg.

10 / 2025

Bereifung:

Vorne: 5 mm 215/50 R 17 Winter

Hinten: 6 mm 215/50 R 17 Winter

Sonderausstattung:

Metallicfarbe

Aluräder 17 Zoll

Sichtbare Vorschäden: Lt. Bewertung Seite 2

WIEDERBESCHAFFUNSWERT	
ZEITWERT	7.000,00 Euro

Wichtiger Hinweis:

Der kalkulierte Zeitwert ist der Marktwert zum Verkauf in Österreich.

Kalkulationsgrundlagen sind Erhebungen im Handel und div. Börsen.



Weitere Informationen

Fahrzeugbesichtigung am 23.06.2026 Besichtigungsort: 6263 Gagering
Besichtigungszustand: unzerlegt - technisch nicht geprüft. Keine Probefahrt möglich.
Zur Beweissicherung wurden 16 Fotos vom SV angefertigt.

Fahrzeugbeschreibung

1.0 Karosserie

- 1.1. Normaler Allgemeinzustand dem Fahrzeugalter entsprechend.
- 2.1. Unterboden und Tragrahmentteile in Normalzustand.
- 3.1. Funktion und Abdichtung der beweglichen Anbauteile sind vorhanden und in Ordnung.
- 4.1. Die Beleuchtungs - und Signaleinrichtungen sind vorhanden und in Ordnung.

2.0 Lackierung

- 1.2. Normaler Lackzustand dem Fahrzeugalter entsprechend.
- 2.2. Geringe Lackschäden sichtbar.

3.0 Innenausstattung - Verglasung - Verdeck

- 1.3. Die Sitz - und Innenverkleidungen sind in gutem Allgemeinzustand.
- 2.3. An den Bodenverkleidungen sind leichte Gebrauchsspuren sichtbar.
- 3.3. An den Verglasungen sind keine Schäden sichtbar.

4.0 Fahrgestell und Fahrwerk

- 1.4. Normale Gebrauchsspuren sichtbar.
- 2.4. Achsteile und Lenkungsteile sind in Ordnung.
- 3.4. Sichtbare Teile der Bremsanlage sind in Ordnung.
- 4.4. Die Alufelgen sind in normalem Zustand. Reifen - Zustand und Dimension passen.

5.0 Motor - Getriebe - Elektrik - Kühlung

- 1.5. Motorzustand ist ohne Motorlauf und ohne Probefahrt nicht prüfbar.
- 2.5. Anbauteile im Motorraum sind nicht prüfbar.
- 3.5. Die Auspuffanlage ist nicht prüfbar.
- 5-5. Teile der Kraftübertragung und das Schaltgetriebe sind ebenso nicht prüfbar.

Zusammenfassung:

Das Fahrzeug befindet sich optisch in einem normalen Allgemeinzustand.
Der technische Zustand ist ohne Probefahrt und ohne Zerlegearbeiten nicht zu bewerten.











