



Bewertungsgutachten

Kennzeichen	FIN
Auftraggeber	
Ihr Auftrag vom	
Besichtigung	16.10.2025 um 16:30 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 16.10.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	31.932,77 EUR	38.000,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 14.10.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 16.10.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 16.10.2025 um 16:30 Uhr

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zur Überprüfung der Laufleistungsanzeige wurde die Fahrbereitschaft des Fahrzeugs hergestellt und eine Fahrprobe/Probefahrt durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 430 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Fahrzeugkarosserie teilweise nachlackiert

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert angesetzt.
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	22.06.2007
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.06.2017

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Porsche
Typ / Verkaufsbezeichnung	911 (Typ 997)(2004->2011) / 911 Carrera 3.6
Aufbauart	Cabriolet
HSN / TSN	
Fahrzeug-Ident.-Nr.	
Türen	2
Farbe	Silber
Lackierung	9Q, LM7W
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Boxermotor / 6
Leistung / Hubraum	239 kW / 3596 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 4
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	81.101

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 30 ZR 20 88 Y	Hankook / Ventus evo K137 FSL	S / O	6 mm
rechts	235 / 30 ZR 20 88 Y	Hankook / Ventus evo K137 FSL	S / O	6 mm
2 links	305 / 25 ZR 20 97 Y	Hankook / Ventus S1 evo	S / O	6 mm
rechts	305 / 25 ZR 20 97 Y	Hankook / Ventus S1 evo	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeigeinstrumente mit Hintergrund schwarz, Batterie 70 Ah, Bordcomputer, Cabrio, Fensterheber elektrisch, Getriebe 6-Gang, Heckscheibe heizbar, Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (GeruchsfILTER), Innenraumüberwachung (Infrarot - System), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 2-türig, Klimaautomatik, Koffer- und Motordeckelentriegelung elektrisch, Kopf-Airbag-System Porsche Side Impact Protection System (POSIP), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 3,6 Ltr. - 239 kW KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Porsche Stability Management (PSM), Reifen-Reparaturkit, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitzbezug / Polsterung: Teilleder, Sound-Package Plus, Steuer-AV Ausstattung Cabrio, Verdeckbetätigung elektrisch, Verglasung getönt, Wegfahrsperre, Windschott, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Edelstahl - Endrohr verchromt, Einstiegsblenden (Edelstahl), Fahrassistenten-System: Park-Assistent, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Home-Link (Garagentoröffner), Kopfstützen vorn mit Porschewappen, Lenkrad (Sport/Glattleder, 3-Speichen), Metallic-Lackierung, Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul, Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig, Sitze, vollelektrisch, Sitzheizung vorn, Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Minderwert aus Vorschaden

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Starke Vibrationen im Fahrbetrieb zwischen 60 - 100 km/h, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Leichtmetallfelgen verschrammt/Lackschäden, erneuern; Lackierung rundum Kratzschäden / Verätzungen / Verschmutzungen, polieren.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

■■■■■■■■■■

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Fremdrechnung
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

FIN

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.06.2007	Letzte Zulassung	01.06.2017
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Porsche
Typ / Verkaufsbez.	911 (Typ 997)(2004->2011) Aufbauart / 911 Carrera 3.6		Cabriolet
Türen	2	Fahrzeug-Ident.-Nr.	
HSN / TSN		DAT Europa-Code®	017100310100001
DAT Marktindex	DE001 4422	Km-Stand abgelesen	81101
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	6 / Boxermotor
Leistung (kW)	239	Hubraum (ccm)	3596
Schadstoffklasse:	EURO 4	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Silber / 9Q, LM7W

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 16.10.2025 (Besichtigung 16.10.2025)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		90.529,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		10.204,25 EUR
Listenneupreis gesamt		100.733,25 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		38.496,50 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 178000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 81101 / -96899		
Laufleistungskorrektur	+	7.134,48 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	166,55 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		45.797,53 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	394,61 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		46.192,14 EUR
Wertminderung	-	1.500,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	41,03 EUR
Zwischensumme I		44.651,11 EUR
Zwischensumme II		44.651,11 EUR
Reparaturkosten (mit 265,14 EUR MwSt.)	-	1.660,62 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 6.864,03 EUR MwSt.)	43.000,00 EUR	42.990,49 EUR
Handelsspanne (mit 798,70 EUR MwSt.)	5.000,00 EUR	5.002,36 EUR
Händlerereinkaufswert DAT (mit 6.065,33 EUR MwSt.)	38.000,00 EUR	37.988,13 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
15707	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik und Regensensor	529,55*			27,01
18505	Bi-Xenon-Scheinwerfer	1.059,10*			18,00
77700	Edelstahl - Endrohr verchromt	630,70*			10,72
13109	Einstiegsblenden (Edelstahl)	297,50*			5,06
25802	Fahrassistenz-System: Park-Assistent	487,90*			24,88
26708	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	440,30*			7,49
24906	Home-Link (Garagentoröffner)	285,60*			4,86
34725	Kopfstützen vorn mit Porschewappen	202,30*			3,44
69102	Lenkrad (Sport/Glattleder, 3-Speichen)	648,55*			33,08
11000	Metallic-Lackierung	856,80*			43,70
25015	Porsche Communications Management (PCM) inkl. DVD - Navigationsmodul	1.892,10*			96,50
50808	Radnaben - Abdeckungen Porschewappen farbig	160,65*			8,20
33106	Sitze, vollelektrisch	1.511,30*			77,08
29500	Sitzheizung vorn	416,50*			21,24
24805	Telefonmodul für Porsche Communications Management (PCM)	785,40*			13,35
Summe Sonderausstattung		10.204,25			394,61 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Starke Vibrationen im Fahrbetrieb zwischen 60 - 100 km/h, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	150	100	-150,00	
2. Leichtmetallfelgen verschrammt/Lackschäden, erneuern	1.800	50.59	-910,62	
3. Lackierung rundum Kratzschäden / Verätzungen / Verschmutzungen, polieren	600	100	-600,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.550			-1.660,62 EUR

Wertminderung

Wertminderung merkantil geschätzt (steuerneutral)	-1.500,00	-1.500,00 EUR
---	-----------	----------------------

Der Sachverständige

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorne rechts



Bild 6 : Diagonale hinten links




Bild 7 : Fahrzeugfront



Bild 8 : Kofferraum



Bild 9 : Fahrzeugheck



Bild 10 : Motorraum



Bild 11 : Innenraum vorne links




Bild 12 : Verdeck geöffnet



Bild 13 : Rad vorne rechts



Bild 14 : Rad vorne links



Bild 15 : Rad hinten rechts



Bild 16 : Rad hinten links



Bild 17 : Unterboden von vorne



Bild 18 : Unterboden von hinten




Bild 19 : Schweller rechts



Bild 20 : Schweller links