

vom 28.04.2025

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Gerichtsvollzieher Tim-Hendrik Weitemeier
Sedanstr. 21
30161 Hannover

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Versicherungskennz.

FIN LBBB92852CB

Vertragsnummer DR II 557/25
Auftraggeber Gerichtsvollzieher Tim-Hendrik Weitemeier, Sedanstr. 21, 30161 Hannover
Ihr Auftrag vom 25.04.2025, telefonisch
Besichtigung 23.04.2025 um 13:00 Uhr
Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.04.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		100,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.04.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.04.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.04.2025 um 13:00 Uhr [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bezugsgrundlagen

Originale Fahrzeug- / Objektdokumente lagen nicht vor. Die Fahrzeug- / Objektdaten wurden anhand der vorgelegten Unterlagen ermittelt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Aktenauszug

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Versicherungskennz. [REDACTED]
Baujahr 2016

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht vorhanden

Technische Daten

Fahrzeugart	Mokick
Hersteller	Generic Motors
Typ / Verkaufsbezeichnung	Exporer / Race GT 50
Aufbauart	Roller
HSN / TSN	1085 /
Fahrzeug-Ident.-Nr.	LBBB92852CB [REDACTED]
Farbe	Rot
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	2 kW / 50 cm ³
Schadstoffklasse	EMISSIONSKL.NICHT BEK.
Felgen	Leichtmetall

Km-Stand abgelesen

4.271

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 R 12 51 J	Kenda /	S /O	3 mm
2 hinten	130 / 70 R 12 53 J	Kenda	S /O	3 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Zünd- Lenkschloss aufgebrochen, erneuern; Schloss Helmkasten aufgebrochen, erneuern.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Werge
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Zünd / Lenkschloss beschädigt



Bild 5 : Kasten Helm Schloss defekt




Bild 6 : Verkleidung eingerissen



Bild 7 : Seitenansicht hinten



Bild 8 : Seitenansicht vorn



Bild 9 : Schalldämpferanlage