

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Gerichtsvollzieher Hannover
[REDACTED]

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andre Waschkau
Tel. direkt 0511 42079-132

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

Auftraggeber	Gerichtsvollzieher Hannover, [REDACTED]
Ihr Auftrag vom	18.12.2023, per e-Mail
Eingang am	02.01.2024
Besichtigung	04.01.2024 um 12:30 Scania Hannover Außenparkplatz, Wiesenauer Str. 10, 30179 Hannover

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 04.01.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert	18.300,00 EUR	21.777,00 EUR
Händlerverkaufswert	21.700,00 EUR	25.823,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, mit Eingang vom 02.01.2024. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 04.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 04.01.2024 um 12:30 Uhr durch Herrn Andre Waschkau bei Scania Hannover Außenparkplatz, Wiesenauer Str. 10, 30179 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	28.11.2013

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	12 / 2022
Fälligkeit § 57b	05.01.2024
Fälligkeit SP	06 / 2022

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Sattelzugmaschine
Hersteller	SCANIA (S)
Typ / Verkaufsbezeichnung	N320 / Baureihe R 490
HSN / TSN	9120 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YS2R4X20005339610
Leergewicht	10715 kg
zul. Gesamtmasse	18000 kg
Maße über alles L / B / H	5955 / 2550 / 3967 (mm)
Achsen / anetr.Achsen	2 / 1

Farbe	Rot
Lackierung	Uni
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor
Leistung / Hubraum	360 kW / 12742 cm ³
Schadstoffklasse	EURO 6
Laufleistung geschätzt	1.000.000 km
	Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	385 / 55 R 22.5	Otani / OH-119	W / O	8 mm
	158 L			
rechts	385 / 55 R 22.5	Otani / OH-119	W / O	8 mm
	158 L			
2 links innen	315 / 70 R 22.5	Continental / Hybrid HD3	W / O	8 mm
	152/148 M			
links aussen	315 / 70 R 22.5	Continental / Hybrid HD3	W / O	8 mm
	152/148 M			
rechts innen	315 / 70 R 22.5	Continental / Hybrid HD3	W / O	8 mm
	152/148 M			
rechts aussen	315 / 70 R 22.5	Continental / Hybrid HD3	W / O	8 mm
	152/148 M			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung Fahrgestell

EGR, Euro 6, Fahrerhaus lang Topline (Typ 19T), ab Fg-Nr 2088814 (SSS)/3842610 (SLA)/5327347 (SNL)/9177750 (SAN), Fahrgestellbreite vorn 1140mm, Partikelfilter (SCR), Scheinwerfer H-7, Spritzschutz, Nebelscheinwerfer Stossfänger, Leuchtweitenregulierung, Lenkung 17-20:1, 385/65 R 22.5, Fahrgestellklasse L (Fernverkehr), FHS mit Dachluke elektrisch, Lüfter 11 Blatt, Sonnenblende zweiteilig, Fernscheinwerfer Sonnenblende, Abgasschalldämpfer kompakt, Fahrerhauslagerung 4-Punkt Luft, Klimaanlage, ABS, Getriebe GR50905, Temperaturregelung automatisch, Retarder, Fahrersitz Medium, Beifahrersitz Medium, Staukasten Seitenwand links, Staukasten Seitenwand rechts, Ölwanne Kunststoff, 315/70 R 22.5, Generator 100A, Weitwinkelspiegel doppelt, Schaltung Opticruise, Aussenspiegel heizbar, Kraftstoffbehälter Aluminium, Armaturenbrett lang, Lenksäule verstellbar, Batterien 225Ah, Türverkleidung Stoff, Windschutzscheibe getönt, Sattelzug, Parabelfeder 2x32, Produktionsland Niederlande (5), 700x670mm links (weit), 700x670mm rechts (weit), AM/AMA 740, Fahrgestellbreite 2600mm, Sattelkupplung Fischer SK-S36.20 2/150, Sonnenrollo Türen, Radio mit Bluetooth, Scania Kaffeemaschine.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Zustand nicht akzeptabel

- Batterie teilentladen, erneuern
- Armaturenbrett Bohrlöcher, smart repair
- Vorhänge seitlich links und rechts le, instandsetzen
- Sitzbezug Fahrersitz Bezug aufgerissen, erneuern
- Fahrerhaus Seitenwand Verkleidung innen im Bereich Schallfliege unten verschmutzt, reinigen
- Kraftstoffbehälter links eingedrückt, erneuern
- Zusatzbeleuchtung Dach entfernen, instandsetzen
- Tür links im Kantenbereich verschrammt, smart repair (Bild 22, 23)
- Fahrerhaus Innenverkleidung Rückwand Wasserflecken, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich
- Fahrerhaus Innenverkleidung Himmel Wasserflecken, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich

Zustand akzeptabel

- Spiegelarm rechts Lackabplatzer

Fehlende Teile

Wartung fällig, HU nach §29 StVZO fällig, SP nach §29 StVZO fällig, Abdeckung / Deckel Scheibenwaschbehälter fehlt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Übersicht



Bild 2 : Übersicht



Bild 3 : Übersicht



Bild 4 : Übersicht



Bild 5 : Übersicht Fahrerplatz



Bild 6 : Kombiinstrument Spannungslos



Bild 7 : zweiter Schlüssel fehlt



Bild 8 : Armaturenbrett Ablage Bohrlöcher



Bild 9 : Fahrersitz Sitzbezug aufgerissen



Bild 10 : Fahrersitz Sitzbezug aufgerissen



Bild 11 : seitliche Vorhänge lose



Bild 12 : Fahrerhaus Innenverkleidung im Bereich Schlafliedie verschmutzt



Bild 13 : Vorhang lose



Bild 14 : Fahrerhaus Rückwandverkleidung lose



Bild 15 : Fahrerhausverkleidung Himmel Wasserflecken



Bild 16 : Außenspiegelgehäuse rechts minimal verschrammt



Bild 17 : Kraftstoffbehälter / Tank eingedrückt



Bild 18 : Kraftstoffbehälter / Tank eingedrückt



Bild 19 : Deckel Scheibenwaschbehälter fehlt



Bild 20 : Zusatzbeleuchtung Dach unzulässig



Bild 21 : Zusatzbeleuchtung Dach unzulässig



Bild 22 : Tür links im Kantenbereich verschrammt



Bild 23 : Tür links im Kantenbereich verschrammt