

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 18.12.2023 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, mit Eingang vom 02.01.2024. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.01.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.01.2024 um 10:00 Uhr durch Herrn Andre Waschkau bei Autrio Kfz Instandsetzungs GmbH, Wohlenbergstr. 6, 30179 Hannover, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 320 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Im Bereich der Seitenwand hinten links wurde im Bereich des Radlaufkante eine erhöhte Lackschichtdicke im Bereich von ca. 280 - 345 µm gemessen.

- Am vorderen rechten Kotflügel wurde die geringste Lackschichtdicke von ca. 98 µm gemessen.

In allen anderen Bereich wurde eine Lackschichtdicke von ca. 120 - 160 µm festgestellt.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen ein merkantiler Minderwert in Höhe 300,00 Euro (inkl. MwSt.) berücksichtigt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
 Kennzeichen
 Tag der Erstzulassung

[REDACTED]
 02.12.2010

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi
Typ / Verkaufsbezeichnung	A5 Coupe (8T)(06.2007->) / A5 Coupe 3.0 TDI quattro
Aufbauart	Coupe
HSN / TSN	0588 / AGG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8T4BA038826
Türen	2
Sitzplätze	4
Farbe	Teakbraun Metallic (Z8W)
Lackierung	4U, LZ8W
Polster / Farbe	Stoff Sprint/Leder mit S line Prägung in den Vorde / schwarz-schwarz-silber
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	176 kW / 2967 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	160.932

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Es gibt für das hier in Rede stehende Fahrzeug Hinweise auf eine Leistungssteigerung per Softwaretuning. Ein Softwaretuning konnte abschließend nicht weiter bestätigt aber auch nicht ausgeschlossen werden, sodass ein mögliches Softwaretuning weder wertsteigernd noch wertmindernd berücksichtigt wurde.

Es sei jedoch vorsorglich erwähnt, dass sofern eine Leistungssteigerung ohne entsprechenden Nachweis vorliegt, die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erloschen ist.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 35 R 19 96 V	Tristar / SnowPower 2 Ice Plus S 210	W / O	4 mm
rechts	255 / 35 R 19 96 V	Tristar / SnowPower 2 Ice Plus S 210	W / O	5 mm
2 links	255 / 35 R 19 96 V	Tristar / SnowPower 2 Ice Plus S 210	W / O	6 mm
rechts	255 / 35 R 19 96 V	Tristar / SnowPower 2 Ice Plus S 210	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb permanent, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel asphärisch, rechts, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außentemperaturanzeige, Einstiegshilfe Easy-Entry, Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch vorn, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic, Getränkehalter in Mittelkonsole, Glanz-Paket, Heckklappenöffnung automatisch, Heckleuchten LED, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 2-türig, Kombiinstrument mit Funkuhr, Kopf-Airbag-System (Sideguard), Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Make-up-Spiegel beleuchtet, Monochrom-Display (6,5 Zoll), Motor 3,0 Ltr. - 176 kW V6 24V TDI, Nebelscheinwerfer integriert, Reifen-Reparaturkit, Reifenkontroll-Anzeige, Rußpartikelfilter, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Servolenkung elektronisch gesteuert, Sitze vorn höhenverstellbar, Tagfahrlicht LED, Wegfahrsperr (elektronisch), Wärmeschutzverglasung grün getönt, Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Ablage-Paket, Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar), Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus, Dachhimmel Stoff, schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced), Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen, LM-Felgen 9x19 (5-Arm, Rotor, Titanoptik), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion, Licht-Paket, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne vorn, Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus, Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen, Sitzheizung vorn, Sound-System Bang & Olufsen, Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle

Weitere wertbeeinflussende Faktoren

Instandgesetzte Seitenwand hi re

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür links im Kantenbereich verschrammt, smart repair; Felge vorne links im Bereich der Speichen verschrammt, smart repair; Felge vorne rechts verschrammt durch Bordsteinkontakt, erneuern; Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12). Batterie tiefentladen, erneuern. Reifen alle Standplatten, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kotflügel vorne rechts verschrammt, smart repair; Seitenwand hinten rechts verschrammt, smart repair.

Fehlende Teile

Wartung nicht nachgewiesen, Jahresintervall aufgrund Standzeit überschritten, 2. Schlüssel fehlt

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen Daten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WAUZZZ8T4BA038826**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.12.2010	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Audi	Typ / Verkaufsbez.	A5 Coupe (8T)(06.2007->) / A5 Coupe 3.0 TDI quattro 2
Aufbauart	Coupe	Türen	2
Sitzplätze	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZ8T4BA038826
HSN / TSN	0588 / AGG	DAT Europa-Code®	010601030120004
DAT Marktindex	DE001 4912	Km-Stand abgelesen	160932
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	6 / V-Motor
Leistung (kW)	176	Hubraum (ccm)	2967
Schadstoffklasse:	EURO5;A;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Teakbraun Metallic (Z8W) / 4U, LZ8W
Polster / Farbe	Stoff Sprint/Leder mit S line Prägung in den Vorde / schwarz-schwarz-silber Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 03.01.2024 (Besichtigung 03.01.2024)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		49.400,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		14.269,29 EUR
Listenneupreis gesamt		63.669,29 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		8.195,22 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 240000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 160932 / -79068		
Laufleistungskorrektur	+	1.210,85 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	329,21 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		9.735,28 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	520,74 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		10.256,00 EUR
Wertminderung	-	300,00 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	415,24 EUR
Zwischensumme I		9.540,76 EUR
Zwischensumme II		9.540,76 EUR
Reparaturkosten (mit 203,57 EUR MwSt.)	-	1.275,00 EUR
Fehlende Teile (mit 239,50 EUR MwSt.)	-	1.500,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 1.080,25 EUR MwSt.)		6.775,00 EUR
Handelsspanne (mit 223,67 EUR MwSt.)	-	1.400,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 856,58 EUR MwSt.)		5.375,00 EUR
		6.765,77 EUR
		1.400,88 EUR
		5.364,89 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
1201	Ablage-Paket	115,43*			1,01
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	774,69*			11,59
3301	Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus	2.064,65*			92,67
27805	Dachhimmel Stoff, schwarz	254,66*			2,24
25799	Einparkhilfe vorn und hinten, optisch mit Rückfahrkamera (APS Advanced)	1.230,46*			55,23
25809	Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	115,43*			1,73
26708	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	270,13*			12,13
28807	Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen	565,25*			111,41
69304	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion	179,69*			8,07
1702	Licht-Paket	134,47*			2,01
49433	LM-Felgen 9x19 (5-Arm, Rotor, Titanoptik)	2.050,37*			30,68
11000	Metallic-Lackierung	799,68*			11,96
27202	Mittelarmlehne vorn	190,40*			2,84
25008	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus	2.809,59*			126,09
30315	Sitzbezug / Polsterung: Leder / Stoff Sprint mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen	890,12*			13,32
29500	Sitzheizung vorn	349,86*			15,70
24621	Sound-System Bang & Olufsen	949,62*			14,21
24803	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle	524,79*			7,85
Summe Sonderausstattung		14.269,29			520,74 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Tür links im Kantenbereich verschrammt, smart repair	200	100	-200,00
2. Felge vorne links im Bereich der Speichen verschrammt, smart repair	200	100	-200,00
3. Felge vorne rechts verschrammt durch Bordsteinkontakt, erneuern	1.050	35	-367,50
4. Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)	250	35	-87,50
5. Batterie tiefentladen, erneuern	400	35	-140,00
6. Reifen alle Standplatten, erneuern	800	35	-280,00
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.900		-1.275,00 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne rechts verschrammt, smart repair
 Seitenwand hinten rechts verschrammt, smart

repair

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Wartung nicht nachgewiesen, Jahresintervall aufgrund Standzeit überschritten	1.000	100	-1.000,00	
2. Schlüssel fehlt	500	100	-500,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	1.500			-1.500,00 EUR

Wertminderung

Instandgesetzte Seitenwand hi re			-300,00	-300,00 EUR
----------------------------------	--	--	---------	--------------------

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten
Übersicht



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Übersicht



Bild 6 : Übersicht



Bild 7 : Übersicht Motorraum



Bild 8 : Erhöhte Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts



Bild 9 : Wartung fällig




Bild 10 : Übersicht Kratzer Kotflügel vorne rechts




Bild 11 : Übersicht Kratzer Kotflügel vorne rechts (Detailfoto)



Bild 12 : Außenspiegelgehäuse rechts verschrammt




Bild 13 : Felgenhorn vorne rechts verschrammt / Bordsteinkontakt



Bild 14 : Übersicht Kratzer Seitenwnad hinten rechts
Übersicht Stoßfängerverkleidung seitlich rechts verschrammt



Bild 15 : Übersicht Kratzer Seitenwnad hinten rechts (Detailfoto)
Stoßfängerverkleidung seitlich rechts verschrammt



Bild 16 : Übersicht Türkante links



Bild 17 : Übersicht Tür links Kantenbereich verschrammt



Bild 18 : Felge vorne links im Bereich der Speiche verschrammt
Bremscheiben korrodiert



Bild 19 : Felge vorne links im Bereich der Speiche verschrammt



Bild 20 : Übersicht Fondsitze




Bild 21 : Nachweis Leistungssteigerung durch Softwaretuning



Bild 22 : Blende Nebelscheinwerfer rechts fehlt



Bild 23 : Blende Nebelscheinwerfer rechts fehlt



Bild 24 : zweiter Schlüssel fehlt