

Fahrzeugbewertung



Akte 26-07-078


Vom 17.07.2026

 **Audi TT Coupe/Roadster (8J3/8J9)**

Auftraggeber
OGV Küppers

Marktwert
steuerneutral
13.600 €
ohne MwSt.

Stichtag 14.07.2026



OGV Küppers
Bachstraße 15
50171 Kerpen

Brühl, 17.07.2026



Aktenzeichen
26-07-078

Auftraggeber	Name Straße PLZ Ort	OGV Küppers Bachstraße 15 50171 Kerpen
Fahrzeughalter	Name PLZ Ort	5
Besichtigung	Besichtigung bei Datum Ort Sachverständiger Bedingungen	Umzüge Heinrichs GmbH & Co.KG 14.07.2026 Stotzheimer Weg 4, 50321 Brühl ausreichend, ohne Hebebühne
Auftrag	Datum Erteilt durch Beauftragung	07.07.2026 Auftraggeber schriftlich



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis.....	3
Auftrag.....	3
Vorgelegte Dokumente.....	3
Fahrzeugdaten.....	4
Fahrzeug	4
Ausstattung.....	5
Zustand	5
Fahrfähigkeit.....	6
Bereifung.....	6
Reparierte Vorschäden	7
Nicht reparierte Vorschäden	7
Marktwert.....	8
Schlusswort	9
Fotoanlage.....	12

Auftrag

Auftragsgemäß war das in Rede stehende Fahrzeug zu bewerten.

Vorgelegte Dokumente

Eine Kopie des Fahrzeugscheins lag bei der Besichtigung vor und diente als Grundlage zur Erhebung der technischen Daten. Die Fahrzeugidentifikationsnummer wurde durch den Sachverständigen Björn Füllenbach am Fahrzeug abgelesen und mit der Zulassungsbescheinigung Teil 1 abgeglichen. Eine Übereinstimmung konnte festgestellt werden.



Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	
Hersteller	Audi
Modell/Haupttyp	TT Coupe/Roadster (8J3/8J9)
Untertyp	2.0 TFSI Coupe
Baujahr	2007
Erstzulassung	24.07.2007
Letzte Zulassung	24.07.2007
Fahrzeugart	Coupé
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	TRUZZZ8J8810
Schlüssel-Nr.	8307/AAR
Antriebsart	Benzin / 4-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	6-Gang manuell
Leistung/Hubraum	147 kW / 1.984 ccm
Leer- / zulässige Gesamtmasse	1.335 kg / 1.660 kg
Länge / Breite / Höhe	4.178 mm / 1.952 mm / 1.352 mm
Radstand	2.468 mm
Anzahl Türen	2
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	2
Schadstoffgruppe (Abgasnorm)	 Gruppe 4 (Euro 4)



Ausstattung

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| ✓ 3. Bremsleuchte | ✓ Karosserie: 2-türig |
| ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite | ✓ Karosserie: Coupe |
| ✓ Anti-Blockier-System (ABS) | ✓ Klimaautomatik |
| ✓ Antriebs-Schlupfregelung (ASR) | ✓ Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag) |
| ✓ Antriebsart: Frontantrieb | ✓ Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) |
| ✓ Audiosystem chorus (Radio/CD-Player) | ✓ Make-up-Spiegel beleuchtet |
| ✓ Außenspiegel asphärisch, links | ✓ Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI |
| ✓ Außenspiegel elektr. verstellbar, beide | ✓ Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI KAT (BWA) |
| ✓ Außenspiegel konvex, rechts | ✓ Nebelscheinwerfer integriert |
| ✓ Außenspiegel Wagenfarbe | ✓ Nebelschlussleuchte integriert |
| ✓ Batterie 61 Ah | ✓ Reifen-Reparaturkit |
| ✓ Bremsscheiben hinten (286 mm x 12 mm) | ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| ✓ Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm) | ✓ Seitenairbag vorn |
| ✓ Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage | ✓ Sensor Ölstandanzeige |
| ✓ Elektron. Differentialsperre (EDS) | ✓ Servolenkung elektronisch gesteuert |
| ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) | ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tetris |
| ✓ Fahrer-Informationen-System (FIS) | ✓ Sportsitze vorn |
| ✓ Fensterheber elektrisch vorn | ✓ Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| ✓ Generator 140 A | ✓ Wartung: Longlife-Service |
| ✓ Getriebe 6-Gang | ✓ Wegfahrsperre (elektronisch) |
| ✓ Heckscheibe heizbar | ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | |

Sonderausstattung

- | | |
|---|----------------------------------|
| ✓ Einparkhilfe hinten (APS) | ✓ LM-Felgen 8x17 (5-Arm, Trapez) |
| ✓ Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride) | ✓ Reifen 225/50 R17 ..W |
| ✓ Frontscheibe mit Bandfilter oben | ✓ Reifenkontroll-Anzeige |
| ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser | ✓ Sonderlackierung Brilliant-Rot |
| ✓ Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik | |

Zustand

Allgemeinzustand	gepflegt
Karosseriezustand	gepflegt
Innenraumzustand	gepflegt
Lackzustand	mit Gebrauchsspuren versehen
Lack	Brillantrot Uni (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	0
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	58.460 km
Nächste HU	09/2027

Fahrfähigkeit

Das Fahrzeug war nach dem Schadenereignis nicht fahrfähig, die Batterie ist defekt.


Bereifung

Reifen vorn rechts

Dimension	225/50 R 17 94 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/50 R 17 94 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorn links

Dimension	225/50 R 17 94 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/50 R 17 94 Y
Profiltiefe	8 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Hilfsmittel bei Reifenschäden

Art	Reparaturkit
-----	--------------



Reparierte Vorschäden

Im Rahmen der Begutachtung wurde eine Schichtdickenmessung des Fahrzeuglackes an verschiedenen Messpunkten des gesamten Fahrzeugkörpers durchgeführt. Die ermittelten Werte liegen konsequent in einem Bereich zwischen 130 µm und 260 µm.

Ein Vergleich mit den herstellertypischen Werten für eine originale Werkslackierung (ca. 120 µm) zeigt eine signifikante und durchgehende Abweichung nach oben. Aufgrund der flächendeckenden Erhöhung der Schichtdicke ist die Annahme einer vollflächigen Nachlackierung technisch plausibel. Da jedoch keine weiteren Indizien (wie etwa Farbunterschiede oder Lackstrukturabweichungen) eindeutig einer Nachlackierung zugeordnet werden können, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht mit absoluter Sicherheit feststellbar, ob und in welchem Umfang Nachlackierungen bzw. Schäden behoben wurden.

Nicht reparierte Vorschäden

- Die Felgen sind verschürft
- Der Stoßfänger vorn ist rechtsseitig und an der Front verkratzt/verschürft

Sonstige Reparaturen

Entgegen den Eintragungen im Serviceheft ergaben sich aus der vorliegenden Reparaturrechnung vom 15.08.2025 abweichende Erkenntnisse: Die zuletzt dokumentierte Inspektion erfolgte demnach am 15.08.2025 bei einem Kilometerstand von 58.454 km. Zum selben Zeitpunkt wurden die Hauptuntersuchung abgenommen sowie folgende Bauteile erneuert: Bereifung, Schwungrad, Kupplung und Koppelstangen vorn. Weiterhin wurde das Fahrwerk vermessen.

Marktwert

Die Auswertung des aktuellen Gebrauchtwagenmarktes zeigt, dass Fahrzeuge dieses Typs und Alters derzeit überwiegend von Privatpersonen veräußert werden. Aus diesem Grund basiert die vorliegende Wertermittlung auf dem privaten Sektor. Der ermittelte Wert ist daher als umsatzsteuerneutral anzusehen. Ein Ausweis der Mehrwertsteuer ist nicht möglich, und die Voraussetzungen für eine Differenzbesteuerung gemäß § 25a UStG liegen nicht vor.

Der Marktwert des in Rede stehenden Fahrzeuges ermittelt sich zu: *****13.600,00 €*****



Schlusswort

Entsprechende Lichtbilder wurden dem Originalgutachten sowie der Gutachtenkopie beigelegt.

Dieses Gutachten umfasst:

- 23 Seiten
- 26 Fotos

Brühl, den 17.07.2026

Hersteller	Audi		
Modell	TT Coupe/Roadster (8J3/8J9)(09.2006->), 2.0 TFSI, 2006 - 2010		
Amtl. Kennzeichen		Besichtigungsdatum	17.07.2026
Vorgangsname	26-07-078 - 25161	Farbe	Brillanrot
Anzahl Halter	1	DAT Europa-Code®	01 060 019 002 0002 DE001 4512
Erstzulassung / HU	24.07.2007 / 09.2027	KBA-Schlüssel	8307/AAR
Laufleistung (abgelesen)	58.460 km	Aufbau	Coupé
VIN	TRUZZZ8J8810:	Sitzplätze / Türen	2 / 2
Leistung	147 kW / 200 PS	Schadstoffklasse EU	E4
Hubraum	1984 ccm	Zustand	gut
Motorart	Benzin	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 6-Gang		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen							
Reifen Achse 1	Continental	225/50R17	94	Y	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--
Reifen Achse 2	Continental	225/50R17	94	Y	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	7,0 /	7,0 mm /--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

Wiederbeschaffungswert

13.600,00 EUR

Dieses Fahrzeug wird überwiegend auf dem Privatmarkt ohne Mehrwertsteueranteil gehandelt.

Wertfeststellung am 17.07.2026 zum 14.07.2026

Datenstand 07/2026



Bezeichnung **26-07-078 - 25161**

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr **TRUZZZ8J88101**

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

01 060 019 002 0002 DE001 4512

8307/AAR

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 3. Bremsleuchte
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- > Außenspiegel konvex, rechts
- > Außenspiegel Wagenfarbe
- > Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrer-Informations-System (FIS)
- > Fensterheber elektrisch vorn
- > Getriebe 6-Gang
- > Heckscheibe heizbar
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- > Karosserie: 2-türig
- > Klimaautomatik
- > Kopf-Schulter-Airbag vorn (Thoraxbag)
- > Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- > Make-up-Spiegel beleuchtet
- > Motor 2,0 Ltr. - 147 kW 16V TFSI
- > Nebelscheinwerfer integriert
- > Nebelschlussleuchte integriert
- > Reifen-Reparaturkit
- > Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- > Seitenairbag vorn
- > Sensor Ölstandanzeige
- > Servolenkung elektronisch gesteuert
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff Tetris
- > Sportsitze vorn
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- > Einparkhilfe hinten (APS)
- > Fahrwerk mit Dämpferregelung (Magnetic Ride)
- > Frontscheibe mit Bandfilter oben
- > Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
 - Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Laser
- > LM-Felgen 8x17 (5-Arm, Trapez)
- > Reifenkontroll-Anzeige
- > Sonderlackierung Brilliant-Rot

Bemerkungen

Abweichend vom Serviceheft war aufgrund der vorliegenden Rechnung festzustellen, dass die letzte Inspektion am 15.08.2025 mit Kilometerstand 58.454 durchgeführt wurde. Weiterhin wurden mit gleichem Datum die Hauptuntersuchung durchgeführt sowie die Reifen ersetzt, das Schwungrad, die Kupplung sowie die Koppelstangen vorn ausgetauscht.



Fotoanlage



Ansicht vorne links

Foto 2




Ansicht vorne rechts

Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links



Foto 5



Innenraum

Foto 6



Innenraum

Foto 7



Innenraum

Foto 8



Fahrzeug-Identifikationsnummer

Foto 9



Übersicht Instrument

Foto 10



Laufleistung am Besichtigungstag

Foto 11



Motorraum

Foto 12




Felge vorne links verschürft

Foto 13



Detailansicht

Foto 14



Felge hinten links verschürft

Foto 15



Detailansicht

Foto 16




Felge hinten rechts verschürft



Detailansicht

Foto 18




Felge vorne rechts verschürft

Foto 19



Detailansicht

Foto 20




Stoßfänger vorne verkratzt, verschürft

Foto 21



Detailansicht

Foto 22



Detailansicht

Foto 23



Detailansicht

Foto 24




Restlaufzeit bis zum Service

Foto 25



Restlaufzeit bis zum Ölwechsel

Foto 26



Letzter Serviceeintrag