

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.03.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Herrn Libchen. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 03.03.2025.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 03.03.2025 um 08:00 Uhr durch [REDACTED] bei POLIZEI Bremerhaven, Zur Hexenbrücke 2, 27570 Bremerhaven, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Kennzeichen	FIN 075132
Tag der Erstzulassung	27.04.2012

### Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

### Technische Daten

Fahrzeugart	Motorrad
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	K10 / S 1000 RR HP4
HSN / TSN	0005 / ASN
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WB1050701BZ075132
Farbe	Alpinweiss/lupinblau/Magmarot-uni/ metallic
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Leistung / Hubraum	142 kW / 999 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	2006/72;C;AB 130 KM/H
Felgen	Leichtmetall

Duplikat

Laufleistung geschätzt

32.000 km

Fahrzeug ohne Spannungsversorgung

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 vorne	120 / 70 ZR 17 58 W	Pirelli / Diablo Rosso II Front	S /O	4 mm
2 hinten	190 / 55 ZR 17 75 W	Pirelli / Diablo Rosso II Rear	S /O	4 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## Ausstattung

ABS (Anti-Blockier-System), Antriebs-Schlupf-Regelung, Halogenscheinwerfer, Katalysator, Rad, Guss, Rückspiegel rechts, Stoßdämpfer verstellbar, Verkleidung (Vollverkleidung), Wegfahrsperr

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Schlüssel fehlen; Schließung erneuern, erneuern; Inspektion nicht nachgewiesen, erneuern; Reifen Standschäden, erneuern; Bremsanlage Standschäden, erneuern; Blinkleuchte vo re gebrochen, erneuern; HU nicht nachgewiesen, erneuern.

### Nicht mitbewertete Teile

Das Fahrzeug weist über die beschriebenen notwendigen Reparaturen hinaus der Standzeit entsprechende Mängel auf.

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige  
Carsten Linke  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

**Duplikat****Anlagen**Fotoanlage  
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Kombiinstrument



Bild 4 : Übersicht vorne rechts

Duplikat



Bild 5 : Übersicht hinten links



Bild 6 : Blinkleuchte gebrochen