

DEKRA Automobil GmbH
Im Husarenlager 14, 76187 Karlsruhe

Amtsgericht Karlsruhe
Hansastraße 20
76189 Karlsruhe

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Karlsruhe
Im Husarenlager 14
76187 Karlsruhe

Ansprechpartner:

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN WDD2050831R

Auftraggeber	Amtsgericht Karlsruhe, Hansastraße 20, 76189 Karlsruhe
Ihr Auftrag vom	19.02.2026, per e-Mail durch Frau Mira Steiner
Besichtigung	02.03.2026 um 09:45 Uhr Mercedes Benz S&G Automobil AG, Schoemperlenstraße 14, 76185 Karlsruhe

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 28.02.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		11.500,01 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 19.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Mira Steiner. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 28.02.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 02.03.2026 um 09:45 Uhr durch Herrn Michael Zorn bei Mercedes Benz S&G Automobil AG, Schoemperlenstraße 14, 76185 Karlsruhe, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung fehlten Teile, welche demzufolge nicht in Augenschein genommen werden konnten. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Gutachten

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 86 µm bis 835 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Türe hinten links
- Türe vorne links
- Seitenwand hinten links
- Seitenwand hinten rechts

Das Fahrzeug hat einen **unreparierten Unfallschaden** an Front und Heck, Die Stoßstangen wurden zum Zweck der Schadenbegutachtung demontiert und sind ausgebaut.

Aufgrund einer langen Standzeit von knapp 2 Jahren ist die Fahrzeugbatterie entladen und es ist **kein Motorstart möglich, weitere Standschäden können nicht ausgeschlossen werden.**

Zum Zeitpunkt der Begutachtung liegt **keine Ausrüstungsliste** vor, Abweichungen sind möglich.

Es gibt **keine Wartungshistorie** zum Fahrzeug.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung 28.11.2019
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom 28.06.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 06 / 2023

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Daimler (D)
Marke	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	204 / C 300 9G-TRONIC AMG Line
HSN / TSN	1313 / IGY
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2050831R [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Leistung / Hubraum	190 kW / 1991 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	71.792

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 V	Ovation / Vi 782 as	A / O	7 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 V	Ovation / Vi 782 as	A / O	7 mm
2 links	245 / 40 R 18 97 Y	Yokohama / Advan Sport V105 MO RPB S / O		2 mm
rechts	245 / 40 R 18 97 Y	Yokohama / Advan Sport V105 MO RPB S / O		2 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 10 / 2024			

A/ Ganzjahres; S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

ADAPTIVE BRAKE mit Berganfahrhilfe, Vorfüllen und Trockenbremsen bei Nässe, ATTENTION ASSIST (der Aufmerksamkeitsassistent), Airbag für Fahrer und Beifahrer mit erweiterter Adaptivität für Beifahrerairbag, Airbag: Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag für Fahrer und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armlehne für Fahrer- und Beifahrer klappbar mit Fach, Außenspiegel links und rechts beheizt, elektrisch einstellbar in Wagenfarbe lackiert, Außentemperaturanzeige, Brems-Assistent, aktiv, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte in LED-Technik, ECO Start-Stopp-Funktion, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Seitenwind-Assistent, Fahrlicht-Assistent, Fensterheber elektrisch 4fach, Fußgängerschutz (aktive Motorhaube), Fußmatten in Schwarz

mit AMG Schriftzug, Getriebe: Automatik 9-Gang, 9G-TRONIC, Halogen-Scheinwerfer mit integriertem LED-Tagfahrlicht, Heckscheibe heizbar mit Zeitsteuerung, ISOFIX Kindersitzbefestigung mit TopTether im Fond, Innenhimmel Stoff schwarz, KEYLESS-GO Start-Funktion, Kindersicherung mechanisch für die Fondtüren, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC mit 2 Klimazonen, Kombiinstrument mit 2 tubenförmigen Rundinstrumenten, Kopfstützen 5-fach für Fahrer und Beifahrer 4-Wege verstellbar sowie im Fond 2-Wege, Kraftstofftank mit größerem Volumen 66 l, Lackierung: Uni, Lenkrad: Supersport-Lenkrad - Leder tiefgeprägt, Lenksäule mechanisch einstellbar in Höhe und Längsrichtung, Mercedes-Benz Notrufsystem, Ottopartikelfilter, Paket: AMG Line Exterieur, Paket: Innenraumlichtpaket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser DINAMICA schwarz, Radio: Audio 20 GPS, Radiozubehör: Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Mercedes me connect Diensten, Reifendruckkontrolle (RDK), Reiserechner im Multifunktionsdisplay, Scheibenwischer mit Regensensor, Serviceintervallanzeige ASSYST, Sicherheitsgurte C-Klasse, Sitze: Vordersitze elektrisch einstellbar, Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, Tempomat, Vorrüstung für Fahrzeug Monitoring, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmedämmendes Glas grün rundum inkl. Heckscheibe aus Einscheibensicherheitsglas, Zentralverriegelung, Zierelemente Klavierlackoptik schwarz / Aluminium mit Längsschliff hell

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Durchgeführte Reparaturen

Reparaturumfang	Datum	Km-Stand	Nachweis
Vorderachsschaden inkl. Lenkgetriebe	16.04.2024	71.790	Rechnung

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten), instandsetzen (Bild 5, 6, 7, 9, 10, 29, 30, 31); Fahrzeug Innenraum verschmutzt und Rauchgeruch, reinigen (Bild 18); Tirefit abgelaufen, erneuern (Bild 8); Fahrzeug ringsum verschmutzt mit Anhaftung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 11, 12, 13); Seitenwand hinten links verkratzt, smart repair (Bild 14, 15, 16); Spiegelglas links fehlt (Bild 17); Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung, erneuern (Bild 19, 20); Felge glanzgedreht vorne rechts verschrammt, smart repair (Bild 21, 22); Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt, erneuern (Bild 23, 24); Fahrzeug Standzeit ca. 2Jahre Batterie entladen (Standsschäden) zahlreiche Fehlermeldungen aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 25, 26, 27). Service Nachweis fehlt und Service überschritten, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 28). Hauptuntersuchung fällig, erneuern.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Steinschläge, ; Türkante vorne links verschrammt, .

Fehlende Teile

1x fahrzeugschlüssel (Schließanlage erneuern)

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige



Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten




Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument




Bild 5 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)




Bild 6 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)



Bild 7 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)



Bild 8 : Tirefit abgelaufen



Bild 9 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)



Bild 10 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)



Bild 11 : Fahrzeug ringsum verschmutzt mit Anhaftung



Bild 12 : Fahrzeug ringsum verschmutzt mit Anhaftung




Bild 13 : Fahrzeug ringsum verschmutzt mit Anhaftung



Bild 14 : Seitenwand hinten links verkratzt



Bild 15 : Seitenwand hinten links verkratzt



Bild 16 : Seitenwand hinten links verkratzt




Bild 17 : Spiegelglas links fehlt



Bild 18 : Fahrzeug Innenraum verschmutzt und Rauchgeruch



Bild 19 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung




Bild 20 : Windschutzscheibe Steinschlag mit Rissbildung



Bild 21 : Felge glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 22 : Felge glanzgedreht vorne rechts verschrammt



Bild 23 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 24 : Felge glanzgedreht hinten rechts verschrammt



Bild 25 : Fahrzeug Standzeit ca. 2Jahre Batterie entladen (Stand Schäden) zahlreiche Fehlermeldungen aktiv




Bild 26 : Fahrzeug Standzeit ca. 2Jahre Batterie entladen (Stand Schäden) zahlreiche Fehlermeldungen aktiv



Bild 27 : Fahrzeug Standzeit ca. 2Jahre Batterie entladen (Stand Schäden) zahlreiche Fehlermeldungen aktiv




Bild 28 : Service Nachweis fehlt und Service überschritten



Bild 29 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)



Bild 30 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)



Bild 31 : Fahrzeug Front und Heck Unfallschaden (Laut Fremdgutachten)