

**W E R T - G U T A C H T E N**

**Nr.:** [REDACTED]

**Auftrag vom:** 12.06.2025

**Auftraggeber:** Gerichtsvollzieher Selensky  
Karlstraße 15  
37603 Holzminden

**Besichtigt am:** 17.06.2025 08:00:00



Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025

## Einkaufswert

### Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	: PKW	Erstzulassung	: 2008
Aufbau / Türen	: Limousine / 4	km-Stand (abgelesen)	: 212136 km
Abmessungen L/B/H	: 5076 / 1871 / 1473 in mm	km-Stand (geschätzt)	: 212136 km
Radstand	: 3035 mm	nächste HU / AU	: 06.25 / 06.25
Fahrzeughersteller	: MERCEDES-BENZ	Farbe	: SMARAGDSCHWARZ -
Typ / Verkaufsbez.	: S-Klasse S 350 7G-TRONIC	METALLIC	
Fahrgestell-Nr.	: WDD2210561 [REDACTED]	Lackart	: Metallic
Antriebsart	: Otto G-KAT	Reifengröße vorn	: 235/55 R 17 103V
Hubraum / Leistung	: 3498 ccm / 200 kW	Reifengröße hinten	: 235/55 R 17 103V
Leergewicht	: 1895 kg		

←  
7.0 6.0  
7.0 6.0  
Profiltiefen (in mm) :



**Gutachten Nr.:** [REDACTED]

**Datum:** 17.06.2025


2-Schicht Metallic - SMARAGDSCHWARZ - METALLIC, 2-Schicht Metallic - SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK, 235/55 R 17 .. W, 235/55 R 17 .. W, 6-ZYL 3498CCM/200KW (272PS), 7-GANG AUTOMATIKGETRIEBE, 7-Gang automatisch, 7-Gang automatisch, 8 J x 17 Alu, ABBIEGELICHT, ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND, AEJ 06/1, AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH, Ambiente-Innenraumbeleuchtung, Aussenspiegel und Innenspiegel automatisch abblendbar, BAUREIHE 221, BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNGSSHEFT-DEUTSCH, BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.RECHTSVERKEHR, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht, COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II, COMAND APS mit Navigation, COMAND DVD APS MIT NAVIGATION, DEUTSCHLAND, DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN, DVD-WECHSLER, DVD-Wechsler, FUSSGAENGERSCHUTZ - AKTIVE MOTORHAUBE, FUSSMATTEN -VELOURS, Fahrgestellnummer, Fussgängerschutz, GARAGENTOROEFFNER, GETRIEBE AUTOMATISCH, GETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG, GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 06, GV - VA-BREMSSCHLAUCH MIT SCHLAUCHAUSSENHAUT EPDM, Garagentoröffner im Innenspiegel, Glasschiebe-/Hebedach, HECKDECKEL-FERNSCHLIESSUNG, HINTERACHSE, HINWEISSCHILD BATTERIE - DEUTSCH, HUBRAUM 3,5 LITER, Heckdeckelfernschliessung, Holzausführung Wurzelnuss dunkel, INNEN- UND AUSSENSPiegel AUTOMAT. ABBLENDBAR, INNENRAUM-LICHTPAKET, INNENVERKELIDUNG GEHOBENE AUSFUEHRUNG, KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC, KRAFTSTOFFMENGE FUER SELBSTABHOLER, LEDER, LEDER GRAU, LICHTMASCHINE MIT GRÖSSERER KAPAZITÄT, LIMOUSINE, LINKS-LENKUNG, LM-RAD 7-SPEICHEN-DESIGN 17", Lenkung, Lichtmaschine verstärkt, Lighting Package US, MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA, N - SCHALTPLATTE MIT VGS 2, NEUE WANDLERGENERATION, NOTRAD (MINISPARE), Notrad, PARKTRONIC-SYSTEM (PTS), Parktronicsystem (PTS), Plant/Factory, Polsterung Leder, Polsterung Leder, Premium Pkg, REIFENDRUCKVERLUSTWARNER, ROLLO ELEKTRISCH FÜR HECKFENSTER, Rollo elektrisch für Heckfenster, SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT, SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE, SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG, SERVOSCHLIESSUNG, SHIFT BY WIRE, SITZHEIZUNG FONDSITZ LI UND RE, SITZKLIMATISIERUNG VORNE, SOFTWARESTEUERUNG FUER STATISCHES KURVENLICHT, SOMMERREIFEN, STEUERCODE FÜR SERVICEINTERVALL, STEUERCODE FÜR SERVICEINTERVALL 25000KM, STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ, STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheinwerferreinigungsanlage, Scheinwerferreinigungsanlage, Servoschliessung für Türen, Sitzheizung hinten, Sitzklimatisierung vorn, Steering 1, TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL, UNIVERSAL-TELEFONIE-PAKET, V6-OTTOMOTOR M272, VORDERACHSHAELFTE LINKS, VORDERACHSHAELFTE RECHTS, Vorrüstung für Handy, Wasserbasislack, ZIERELEMENTE - HOLZ WURZELNUSS, ab Fg-Nr A133759, kratzfesterer Lack, kratzfesterer Lack - SMARAGDSCHWARZ - METALLIC, kratzfesterer Lack - SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK, Änderungsjahr 2006 [Modell 2007]

Tür hinten rechts, Seitenwand hinten rechts, Seitenwand hinten links und Tür hinten links weisen erhöhte Lackschichtdicken auf

**Besonderes:**

Das Datum der Erstzulassung ist unbekannt, das Erstzulassungsjahr wurde anhand der Unterlagen geschätzt. Vergleichbare Fahrzeuge werden ohne notwendige Reparaturen zwischen 8799,00€ - 10000,00€ gehandelt.

Der ermittelte Wert berücksichtigt die vorhandenen Daten, die km-Leistung, den allgem. Zustand, die Sonderausstattungen, Angaben des Auftraggebers über Unfallwirkungen sowie die derzeitige örtliche Marktlage.



Gutachten Nr.: 

Datum: 17.06.2025

**Fahrzeugwert am: 17.06.2025 08:00:00**

<b>Einkaufswert ohne MwSt</b>	<b>EUR</b>	<b>2.941,18</b>
<b>% % MwSt.</b>	<b>EUR</b>	<b>558,82</b>
<b>Einkaufswert inkl. MwSt.</b>	<b>EUR</b>	<b>3.500,00</b>
<b>Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>13.336,77</b>
<b>19 % Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>2.533,99</b>
<b>Reparaturkosten inkl. Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>15.870,76</b>
<b>Neupreis ohne Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>77.260,92</b>
<b>Neupreis inkl. Umsatzsteuer</b>	<b>EUR</b>	<b>91.940,50</b>

**Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Elgo Borchers.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 17.06.2025



Die Fahrzeugbewertung umfasst - 19 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]


Datum: 17.06.2025



Bild 1 Front- und Seitenansicht links



Bild 2 Heck- und Seitenansicht rechts



Gutachten Nr.: [redacted]

Datum: 17.06.2025



Bild 3 Typenschild



Bild 4 Tachostand

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 5 Innenraum vorn



Bild 6 Innenraum hinten

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 7 Kofferraum



Bild 8 Motorraum

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 9




Bild 10

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 11



Bild 12

Rückleuchte links gebrochen

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 13 Spiegel vorn links gebrochen



Bild 14 Bremsscheiben Korosion

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 15 Stoßfänger vorn verkratzt



Bild 16 Stoßfänger vorn verkratzt

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 17 Stoßfänger vorn verkratzt



Bild 18 Windschutzscheibe Steinschlag

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 19 Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 20 Tür vorn rechts verkrzt

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025




Bild 21

Tür vorn rechts verkratzt



Bild 22

Tür hinten rechts verkratzt

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 23 Tür hinten rechts verkratzt



Bild 24 Seitenwand hinten rechts verkratzt

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 25                      Seitenwand hinten rechts verkratzt



Bild 26                      Stoßfänger hinten verkratzt

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 27

Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 28

Stoßfänger hinten verkratzt

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Gutachten Nr.: [REDACTED]

Datum: 17.06.2025



Bild 29                      Seitenwand hinten links verkratzt



Bild 30                      Seitenwand hinten links verkratzt