



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: eborchers@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

W E R T - G U T A C H T E N Nr.: 0079W5U864

Auftrag vom: 12.06.2025

Auftraggeber: Gerichtsvollzieher Selensky
Karlstraße 15
37603 Holzminden

Besichtigt am: 17.06.2025 08:00:00


Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025

Einkaufswert

Fahrzeugbeschreibung:

Fahrzeugart	: PKW	Erstzulassung	: 2008
Aufbau / Türen	: Limousine / 4	km-Stand (abgelesen)	: 212136 km
Abmessungen L/B/H	: 5076 / 1871 / 1473 in mm	km-Stand (geschätzt)	: 212136 km
Radstand	: 3035 mm	nächste HU / AU	: 06.25 / 06.25
Fahrzeughersteller	: MERCEDES-BENZ	Farbe	: SMARAGDSCHWARZ -
Typ / Verkaufsbez.	: S-Klasse S 350 7G-TRONIC	METALLIC	
Fahrgestell-Nr.	: WDD2210561A137300	Lackart	: Metallic
Antriebsart	: Otto G-KAT	Reifengröße vorn	: 235/55 R 17 103V
Hubraum / Leistung	: 3498 ccm / 200 kW	Reifengröße hinten	: 235/55 R 17 103V
Leergewicht	: 1895 kg		



Profiltiefen (in mm) :

Gutachten Nr.: 0079W5U864**Datum: 17.06.2025**

2-Schicht Metallic - SMARAGDSCHWARZ - METALLIC, 2-Schicht Metallic - SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK, 235/55 R 17 .. W, 235/55 R 17 .. W, 6-ZYL 3498CCM/200KW (272PS), 7-GANG AUTOMATIKGETRIEBE, 7-Gang automatisch, 7-Gang automatisch, 8 J x 17 Alu, ABBIEGELICHT, ADAPTIVES BREMSLICHT BLINKEND, AEJ 06/1, AIRBAGSCHILD - DEUTSCH/ENGLISCH, Ambiente-Innenraumbeleuchtung, Aussenspiegel und Innenspiegel automatisch abblendbar, BAUREIHE 221, BEDIENUNGSANLEITUNG U.WARTUNG SHEFT-DEUTSCH, BI-XENON MIT AKTIVEN KURVENLICHT F.RECHTSVERKEHR, BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, Bi-Xenonscheinwerfer mit Kurvenlicht, COC-PAPIER EURO 4 TECHNIK MIT ZUL.-BESCH. TEIL II, COMAND APS mit Navigation, COMAND DVD APS MIT NAVIGATION, DEUTSCHLAND, DVD-PLAYER MIT REGIONAL-CODE 2 EUROPA,JAPAN, DVD-WECHSLER, DVD-Wechsler, FUSSGAENGERSCHUTZ - AKTIVE MOTORHAUBE, FUSSMATTEN -VELOURS, Fahrgestellnummer, Fussgängerschutz, GARAGENTOROEFFNER, GETRIEBE AUTOMATISCH, GETRIEBE AUTOMATISCH 7-GANG, GETRIEBECODE AUSFUEHRUNG 06, GV - VA-BREMSSCHLAUCH MIT SCHLAUCHAUSSENHAUT EPDM, Garagentoröffner im Innenspiegel, Glasschiebe-/Hebedach, HECKDECKEL-FERNSCHLIESSUNG, HINTERACHSE, HINWEISSCHILD BATTERIE - DEUTSCH, HUBRAUM 3,5 LITER, Heckdeckelfernschliessung, Holzausführung Wurzelnuss dunkel, INNEN- UND AUSSENSPIEGEL AUTOMAT. ABBLENDBAR, INNENRAUM-LICHTPAKET, INNENVERKELIDUNG GEHOBENE AUSFUEHRUNG, KLIMATISIERUNGSAUTOMATIC, KRAFTSTOFFMENGE FUER SELBSTABHOLER, LEDER, LEDER GRAU, LICHTMASCHINE MIT GRÖSSERER KAPAZITÄT, LIMOUSINE, LINKS-LENKUNG, LM-RAD 7-SPEICHEN-DESIGN 17", Lenkung, Lichtmaschine verstärkt, Lighting Package US, MOBILO-LIFE / SERVICEPAKET EUROPA, N - SCHALTPLATTE MIT VGS 2, NEUE WANDLERGENERATION, NOTRAD (MINISPARE), Notrad, PARKTRONIC-SYSTEM (PTS), Parktronicsystem (PTS), Plant/Factory, Polsterung Leder, Polsterung Leder, Premium Pkg, REIFENDRUCKVERLUSTWARNER, ROLLO ELEKTRISCH FÜR HECKFENSTER, Rollo elektrisch für Heckfenster, SCHEIBENWASCHANLAGE BEHEIZT, SCHEINWERFER - REINIGUNGSANLAGE, SCHIEBEDACH ELEKTRISCH IN GLASAUSFUEHRUNG, SERVOSCHLIESSUNG, SHIFT BY WIRE, SITZHEIZUNG FONDSITZ LI UND RE, SITZKLIMATISIERUNG VORNE, SOFTWARESTEUERUNG FUER STATISCHES KURVENLICHT, SOMMERREIFEN, STEUERCODE FÜR SERVICEINTERVALL, STEUERCODE FÜR SERVICEINTERVALL 25000KM, STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ, STEUERCODE WERK SINDELFINGEN/GRAZ, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheinwerferreinigungsanlage, Scheinwerferreinigungsanlage, Servoschliessung für Türen, Sitzheizung hinten, Sitzklimatisierung vorn, Steering 1, TYPKENNZEICHEN AUF HECKDECKEL - WEGFALL, UNIVERSAL-TELEFONIE-PAKET, V6-OTTOMOTOR M272, VORDERACHSHAELFTE LINKS, VORDERACHSHAELFTE RECHTS, Vorrüstung für Handy, Wasserbasislack, ZIERELEMENTE - HOLZ WURZELNUSS, ab Fg-Nr A133759, kratzfesterer Lack, kratzfesterer Lack - SMARAGDSCHWARZ - METALLIC, kratzfesterer Lack - SMARAGDSCHWARZ - METALLICLACK, Änderungsjahr 2006 [Modell 2007]

Tür hinten rechts, Seitenwand hinten rechts, Seitenwand hinten links und Tür hinten links weisen erhöhte Lackschichtdicken auf

Besonderes:

Das Datum der Erstzulassung ist unbekannt, das Erstzulassungsjahr wurde anhand der Unterlagen geschätzt. Vergleichbare Fahrzeuge werden ohne notwendige Reparaturen zwischen 8799,00€ - 10000,00€ gehandelt.

Der ermittelte Wert berücksichtigt die vorhandenen Daten, die km-Leistung, den allgem. Zustand, die Sonderausstattungen, Angaben des Auftraggebers über Unfallwirkungen sowie die derzeitige örtliche Marktlage.



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Wurster Straße 92 27580 Bremerhaven
Tel.: 0471 970901-0 Fax: 0471 970901-10
e-Mail: eborchers@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025

Fahrzeugwert am: 17.06.2025 08:00:00

Einkaufswert ohne MwSt	EUR	2.941,18
% % MwSt.	EUR	558,82
Einkaufswert inkl. MwSt.	EUR	3.500,00
Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	EUR	13.336,77
19 % Umsatzsteuer	EUR	2.533,99
Reparaturkosten inkl. Umsatzsteuer	EUR	15.870,76
Neupreis ohne Umsatzsteuer	EUR	77.260,92
Neupreis inkl. Umsatzsteuer	EUR	91.940,50

Schlusswort

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Elgo Borchers.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Bremerhaven, 17.06.2025

Elgo Borchers

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 19 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 1

Front- und Seitenansicht links



Bild 2

Heck- und Seitenansicht rechts

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 3

Typenschild




Bild 4

Tachostand

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025




Bild 5

Innenraum vorn



Bild 6

Innenraum hinten

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 7

Kofferraum



Bild 8

Motorraum

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 9




Bild 10

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 11



Bild 12

Rückleuchte links gebrochen

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 13

Spiegel vorn links gebrochen



Bild 14

Bremsscheiben Korosion

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 15

Stoßfänger vorn verkratzt



Bild 16

Stoßfänger vorn verkratzt

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 17

Stoßfänger vorn verkratzt



Bild 18

Windschutzscheibe Steinschlag

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 19 Windschutzscheibe Steinschlag



Bild 20 Tür vorn rechts verkrztzt

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 21

Tür vorn rechts verkratzt



Bild 22

Tür hinten rechts verkratzt

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 23

Tür hinten rechts verkratzt



Bild 24

Seitenwand hinten rechts verkratzt

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 25

Seitenwand hinten rechts verkratzt



Bild 26

Stoßfänger hinten verkratzt

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 27

Stoßfänger hinten verkratzt



Bild 28

Stoßfänger hinten verkratzt

Gutachten Nr.: 0079W5U864

Datum: 17.06.2025



Bild 29

Seitenwand hinten links verkratzt




Bild 30

Seitenwand hinten links verkratzt