



Fuchs Ingenieure GmbH – Pfaffenhäule 72 – 78224 Singen (Hohentwiel)

Herrn
Endele
Hohentwiel 28
78224 Singen (Hohentwiel)

Singen (Hohentwiel), 13.05.2026

Gutachten für Fahrzeug [REDACTED]

Sehr geehrter Herr Endele,

hiermit erhalten Sie das bei uns in Auftrag gegebene Gutachten Nr. GA-BE-2026-05-BS420.
Sollten Sie Fragen zum Gutachten haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.


Mit freundlichen Grüßen

Bernd Schott

Fuchs Ingenieure GmbH

Pfaffenhäule 72

78224 Singen (Hohentwiel)





Fahrzeugdaten

Fahrzeug

Amtliches Kennzeichen	██████████
Hersteller	BMW
Modell/Haupttyp	3 Limousine (E36)
Untertyp	320i Exclusiv Edition
Baujahr	1997
Erstzulassung	24.11.1997
Letzte Zulassung	23.04.2025
Fahrzeugart	Limousine
Fahrzeugidentifikationsnummer (VIN)	WBACB51090AN ██████████
Schlüssel-Nr.	0005/550
Antriebsart	Benzin / 6-Zylinder / Reihenmotor
Getriebe	5-Gang manuell
Leistung / Hubraum	110 kW / 1.991 ccm
Anzahl Türen	4
Achsen (davon angetrieben)	2 (1)
Sitzplätze	5
Besonderheiten	Abgesehen der Schäden, weist das Fahrzeug eine gute Substanz in Bezug auf Motor und Karosserie (Unterboden) auf.
Schadstoffgruppe	 Gruppe 4



Zustand

Allgemeinzustand	mit Gebrauchspuren
Karosseriezustand	dem Alter entsprechend
Innenraumzustand	Gut
Lackzustand	dem Alter entsprechend
Lack	ARKTISILBER METALLIC Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	unbekannt
Laufleistung abgelesen	198.053 km
Laufleistung geschätzt	198.053 km
Nächste HU	04/2027

Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch den Sachverständigen Bernd Schott vollzogen wurde.




Bereifung

Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 R 17 91 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 R 17 91 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer



Reifen vorne links

Dimension	225/45 R 17 91 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer

Reifen hinten links

Dimension	225/45 R 17 91 Y
Profiltiefe	3 mm
Hersteller	Continental
Art	Sommer


Nicht reparierte Vorschäden

An dem Fahrzeug sind diverse Altschäden erkennbar, diese sind:

- Felge vorn links und rechts stark zerschrammt
- Kotflügel vorn links beschädigt
- Schweller links und rechts prov. repariert, rechte Seite beschädigt
- Kotflügel rechts zerkratzt
- Steinschlag WSS
- Korrosion des Heckdeckels
- Korrosion am Seitenteil hinten rechts
- Stoßfänger vorn und hinten zerkratzt
- Fahrzeugschlüssel (Funk ZV) defekt



Anstoß-/Schadenbereich





29

Fotoanlage

Foto 1



Ansicht vorne links

Foto 2



Ansicht vorne rechts



Foto 3



Ansicht hinten rechts

Foto 4



Ansicht hinten links



Foto 5



Korrosion Heckdeckel

Foto 6



Korrosion Seitenteil hinten rechts



Foto 7



Schweller/Kotflügel vorn rechts

Foto 8



Felge VR



83

Foto 9



Kotflügel VR zerkratzt

Foto 10



Stoßfänger vorn zerkratzt



Foto 11



Kotflügel VL beschädigt

Foto 12



Felge VL zerschrammt



Foto 13



Schwellerbereich links prov. ausgebessert


Foto 14



Steinschlag WSS im Sichtfeld



Foto 15



Motorraum

Foto 16



Innenraum vorn



62

Foto 17



Innenraum hinten


Foto 18



KM-Stand



Foto 19



Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Foto 20



Farbcode