

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

SACHVERSTÄNDIGER
FÜR KFZ - SCHÄDEN UND BEWERTUNGEN

GUTACHTEN
KFZ - BEWERTUNG

Auftraggeber / Anspruchsteller

Gutachten-Nr.: 10415

Aktenzeichen

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10415

GLIEDERUNG DES GUTACHTENS

Auftraggeber / Anspruchsteller:	1
1. ZUSAMMENFASSUNG	3
2. AUFTRAG	3
3. TECHNISCHE DATEN	3
4. IDENTITÄTSPRÜFUNG	4
5. WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN	4
6. ZUSTANDSBESCHREIBUNG	4
7. ANMERKUNGEN ZUR FAHRZEUGUNTERSUCHUNG	5
8. BAUGRUPPENBEWERTUNG	5
12. DATENSCHUTZ	7
13. SCHLUSSWORT	7
14. BILDER.....	8-15
15. AUATEX AUSWERTUNG.....	16-18

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10415

1. ZUSAMMENFASSUNG

Bewertungstag : 24.02.2022
Fahrzeughalter :
Besichtigungsort :
Besichtigungszeitpunkt : 24.02.2022
Anwesende : Inhaber
Sachverständiger : Herr Mühlbauer
Amtliches Kennzeichen :

2. AUFTRAG

Auftragsgemäß besichtigte ich am 24.02.2022 das von Ihnen gewünschte und nachstehend aufgeführte Fahrzeug.

Dieses Gutachten dient der objektiven und freien Beurteilung, in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet.

3. TECHNISCHE DATEN

Fahrzeugart : PKW
Fabrikat : BMW
Typ / Untertyp : 346R / 320CI
Fahrzeug-Ident-Nummer : WBABW11070PK78958
Hubraum / Leistung : 2494 / 125
Motorart / Schadstoffklasse : Benzin
Reifentyp : 225/35 R 18 Y / 225/40 R 18 Y
Reifenart / Hersteller : Sommerreifen /
Reifenzustand : Verkehrssicher

5,0 5,0
Profiltiefe (in mm) :
4,0 4,0

Anzahl der Achsen : 2
Erstzulassung : 22.06.2004
Letzte Zulassung : 28.06.2018
Laufleistung abgelesen : 103423 Km
Nächste HU / AU : 06.2020
Lackart / Lackbezeichnung : Schwarz Sapphire Metallic
Farbcode : 475/9
Pflegezustand : Normal

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10415

Vorschäden:	Stoßfänger vorne lackiert, Stoßfänger hinten teils nachlackiert Motorhaube Steinschläge Türe links leichte Kratzer
Altschäden :	Ölverlust Motor und Getriebe ohne Abtropfen
Karosserie-/ Lackzustand :	allg. nutzungs-/ und altersbedingte Gebrauchsspuren
Wertfaktoren :	Baujahrbezogen geringe Laufleistung

4. IDENTITÄTSPRÜFUNG

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer im vorgelegten Kfz.-Brief/Kfz- Schein mit der im Fahrzeugrahmen und auf dem Typenschild eingestanzten Nummer.

Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, d. h. des Zustandes, der bei Auslieferung der Fahrzeuge durch den Hersteller gegeben war, sind die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich, im Sinne von zugesicherten Eigenschaften, da der Originalzustand oft selbst vom Hersteller nicht authentisch nachgewiesen werden kann.

Zudem kommt hier in Betracht, dass die gesamte Ausstattungsvariante durch den Fahrzeugeigentümer teilweise geändert wurde.

5. WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Folgende Wertbeeinflussende Faktoren, wie Zustand, Zubehör und Sonderausstattung wurden festgestellt.

Das Fahrzeug ist durch einen erheblichen Zeit-/ und Materialaufwand instand gehalten sowie instandgesetzt worden.

Die Laufleistung wurde abgelesen.

Das Fahrzeug befindet sich augenscheinlich guten Zustand und insgesamt erscheint das Fahrzeug als unfallfrei.

6. ZUSTANDSBESCHREIBUNG

Die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten lassen augenscheinlich keine Wünsche an Ausführung, Qualität und eingesetztem Material offen.

Fast alle Original-, Zubehör- und Sonderausstattungen befinden sich in einem funktionsfähigen Zustand. Zum Zeitpunkt der in Augenscheinnahme befand sich das Fahrzeug in einem gepflegten und ordentlichen Originalzustand.

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10415

7. ANMERKUNGEN ZUR FAHRZEUGUNTERSUCHUNG

Die Begutachtung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen, daher verbleibt ein Risiko auf eventuelle versteckte Mängel, die erst nach einer entsprechenden umfangreichen Demontage diverser Bauteile erkennbar und dann genauer beurteilbar wären. Wir haben zu jedem Kriterium etwas geschrieben an der es einer Beurteilung bedarf.

8. BAUGRUPPENBEWERTUNG BLECH KUNSTSTOFF

Die äußere optische Erscheinung ist gut.
Die Passgenauigkeiten der Türen und Hauben ist nicht zu beanstanden.
Stoßstangen und Zierleisten sind vollständig vorhanden.
Unebenheiten, Beulen oder Wellen sind nicht feststellbar.

TÜREN

Die Türen öffnen und schließen sehr gut.
Die Türscharniere sowie die Schlösser zeigen eine einwandfreie Funktion.
Der Fensterhebemechanismus arbeitet einwandfrei.
Tür- u. Scheibendichtungen sind ohne Mängel.

LACK

Lackmängel wurde festgestellt: Motorhaube Steinschläge, Türe links leichte Kratzer

GLAS

Alle Dichtungen sind sehr gut.
Die Glasoberfläche ist ohne Mängel.

FAHRWERK, RÄDER UND REIFEN

Die Felgen haben gemäß Fahrzeugschein die richtige Größe und Breite, und haben geringfügige altersbedingte Mängel.
Die Felgen stammen aus der BMW Palette.

FAHRGASTRAUM

Der erste optische Eindruck ist gut.
Die Ausstattung zeigt sich komplett, mit geringen Mängeln.

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10415

Es herrscht ein normaler Geruch.
Es ist kein Schimmelgeruch, Rauchgeruch oder dergl. vorhanden.
Der Fahrersitz weist eine leichte Schädigung in der Sitzfläche auf.
Das Verdeck befindet sich in einem guten Zustand.

TÜRVERKLEIDUNGEN

Alle Türverkleidungen sind sauber und unbeschädigt.
Die Zierteile sind komplett vorhanden.

SITZE

Die Federkerne sind sehr gut.

MOTORRAUM

Kantenrost ist nicht vorhanden.
Der gesamte optische Eindruck innen ist gut.
Der Zustand aller Anbauteile ist guten und original.

MOTOR

Der Motor macht einen optisch guten Eindruck.
Beim Kaltstart Bläut er leicht, was auf die Lange Standzeit zurückzuführen ist. Im laufe der Nutzung des Fahrzeuges legt sich diese Erscheinung.
Leichter Ölverlust ohne Abtropfen.

KOFFERRAUM

Die Schloßfunktion ist gegeben.
Die Deckeldichtung ist ohne Mängel.
Der gesamte optische Eindruck ist gut.
Boden- u. Seitenverkleidungen sind vorhanden und in einem guten Zustand.
Der Teppich weist normale Gebrauchsspuren auf.

9. ZUSTANDSNOTE

Note 3 Gebrauchter Zustand.

Die Gebrauchsspuren und Mängel sollten sich in der nachvollziehbaren Gesamtleistung bzw. Laufleistung widerspiegeln.
Entsprechend hierzu ist auch der Verschleißgrad der Technik.

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10415

10. MARKTSITUATION

Es handelt sich hier um ein Fahrzeug mit einer relativ guten Marktsituation, welches national wie auch international gehandelt wird. Die Werttendenz ist in den nächsten Jahren bei gleichbleibendem Erhaltungszustand al steigend anzusehen. Annähernd Vergleichbare Fahrzeuge welche in den einschlägigen Verkaufsmärkten im Internet gehandelt werden liegen zwischen 10.000,00€ und 16.000,00€.

11. MARKTWERT

Die Wiederherstellung / Beschaffung der Komplettausstattung ist nur mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand möglich. Der angegebene Wert beruht auf der Marktbeobachtung und sachverständigen Erfahrung. Der errechnete Fahrzeugwert beläuft sich auf:

11 900,00 EUR

12. DATENSCHUTZ

Entsprechend dem Datenschutzgesetz weist der Unterzeichner darauf hin, dass zur Auftragsbearbeitung Namen und/oder Firmenbezeichnungen, vollständige Anschriften, auftragsbezogene persönliche Daten, sowie Fahrzeugdaten auf unbestimmte Zeit in einer automatisierten Datenverarbeitungsanlage gespeichert wurden.

13. SCHLUSSWORT

Vorliegendes Gutachten wurde unter Beachtung von § 410 ZPO resp. § 79 StPO unparteiisch und nach derzeitigem Informationsstand sowie unter dem Gesichtspunkt einer außergerichtlichen Schadensregulierung erstellt. Die Objektprüfung und Vorgangsbearbeitung erfolgte durch den unabhängigen Sachverständigen, Herrn Mühlbauer, eigenhändig.

Der Fahrzeugschein wurde eingesehen.

Dieses Gutachten besteht aus 18 Seiten.
Dem Gutachten sind diverse Lichtbilder beigelegt.

DERSACHVERSTÄNDIGE



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10415

Bild 1



Bild 2



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10415

Bild 3



Bild 4



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10415

Bild 5



Bild 6



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10415

Bild 7



Bild 8



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10415

Bild 9



Bild 10



AUFTRAGS-NR: 10415

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

FAHRZEUGBEWERTUNG

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / CABRIO
HERSTELLER: BMW
TYP: 3ER
AUSFÜHRUNG: 320 CI
FAHRZEUG IDENT NR: WBABW11070PK78958
FARBE: SAPHIRSCHWARZ METALLIC - 475
TÜREN: 2
MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.171 CCM / 125 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 6 / EU4
ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 22.06.2004 /
GESAMTLAUFLEISTUNG: 103.423 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT EUR**** 11.900,00

ZEITLARN , DEN 02.04.2022

FORM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 10415

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABLAGESCHALE; AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHNER; AIRBAG: SEITENAIRBAG FÜR FAHRER-UND BEIFAHNER; ANTI-BLOCKIER-SYSTEM (ABS); AUFLICHTBELEUCHTUNG; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELLBAR UND BEHEIZBAR; BORDCOMPUTER; CHECK-CONTROL; DACHHIMMEL ANTHRAZIT; DREHZAHLMESSER; FAHRWERK: DYNAMISCHE-STABILITÄTS-CONTROL III (DSC) INKL. TRAKTIONSMODUS (DTC); FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; FERNBEDIENUNG (FUNK) FÜR ZENTRALVERRIEGELUNG; GETRIEBE: 5-GANG-SCHALTGETRIEBE; GRUNDAUSSTATTUNG "3ER CABRIO"; GRUNDAUSSTATTUNG SICHERHEITSAUSSTATTUNG "3ER CABRIO"; HECKSCHEIBENHEIZUNG MIT ABSCHALTAUTOMATIK; INTERIEURLEISTEN: SIEBLACK DUNKELGRAU; KLIMAAANLAGE; KOPFSTÜTZEN (4) VORN UND IM FOND; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNGEN; LENKRAD: SPORT-LEDERLENKRAD; LENKSÄULENVERSTELLUNG MECHANISCH; LEUCHTWEITENREGULIERUNG; NEBELSCHEINWERFER; PAKET: INNENLICHT; PAKET: NICHTRAUCHER; POLSTERUNG: STOFF TEX 2000; RÄDER: LEICHTMETALL (4 STÜCK) ELLIPSOIDSTYLING 46; SERVOLENKUNG; SITZE: FAHRER UND BEIFAHNERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX; SITZE: SITZVERSTELLUNG ELEKTRISCH FÜR FAHRER UND BEIFAHNER; VERDECKBETÄTIGUNG, VOLLAUTOMATISCH; VERGLASUNG: WÄRMESCHUTZGLAS GRÜN, RUNDUM; WEGFAHRSICHERUNG; ZENTRALVERRIEGELUNG; ÜBERROLLBÜGEL IN HINTERE KOPFSTÜTZEN INTEGRIERT;

SONDER - ZUBEHÖR

ADAPTIVES KURVENLICHT; ARMAUFLAGE VORN KLAPPBAR; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH ANKLAPPBAR; FUßMATTEN IN VELOURS; HARDTOP-VORBEREITUNG; INNENSPIEGEL, AUTOMATISCH ABBLENDEND; KLIMAAUTOMATIK; LACKIERUNG: METALLIC; LENKRAD: MULTIFUNKTION FÜR LENKRAD; NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL; PAKET: RAUCHER; PAKET: SPORT M II; PARK DISTANCE CONTROL (PDC); RADIOZUBEHÖR: CD-LAUFWERK; RADIOZUBEHÖR: CD-WECHSLER BMW 6 CD CHANGER; REGENSENSOR UND AUTOMATISCHE FAHRLICHTSTEUERUNG; RÄDER: LEICHTMETALL (4 STÜCK) DOPPELSPEICHE 135M MIT MISCHEBER. IN VERB. MIT SPORTPAKET M II; SCHEINWERFER-WASCHANLAGE; SITZE: SITZVERSTELLUNG ELEKTRISCH FÜR FAHRER UND BEIFAHNER (MIT MEMORY FÜR FAHRSITZ); VERDECK: STOFF SCHWARZ; VERGLASUNG: FRONTSCHIEBE MIT GRÜNKEIL; WINDSCHUTZ; XENON-LICHT, INKL. SCHEINWERFER-WASCHANLAGE;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 225/35 R 18
H-ACHSE: 225/40 R 18

FORM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 10415

SCHLÜSSEL-NR: 00000000

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 31.03.2022 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT



EUR****

11.900,00

ZEITLARN , DEN 02.04.2022

FORM AUDATEX