

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

SACHVERSTÄNDIGER
FÜR KFZ - SCHÄDEN UND BEWERTUNGEN

GUTACHTEN
KFZ - BEWERTUNG

Auftraggeber / Anspruchsteller

Gutachten-Nr.: 10416

Aktenzeichen:

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10416

GLIEDERUNG DES GUTACHTENS

Auftraggeber / Anspruchsteller:	1
1. ZUSAMMENFASSUNG	3
2. AUFTRAG	3
3. TECHNISCHE DATEN	3
4. IDENTITÄTSPRÜFUNG	4
5. WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN	4
6. ZUSTANDSBESCHREIBUNG	4
7. ANMERKUNGEN ZUR FAHRZEUGUNTERSUCHUNG	5
8. BAUGRUPPENBEWERTUNG	5
12. DATENSCHUTZ	7
13. SCHLUSSWORT	7
14. BILDER.....	8-12
15. AUATEX AUSWERTUNG.....	14-17

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10416

1. ZUSAMMENFASSUNG

Bewertungstag : 05.05..2020
Fahrzeughalter :
Besichtigungsort :
Besichtigungszeitpunkt : 24.02.2022
Anwesende : Inhaber
Sachverständiger : Herr Mühlbauer
Amtliches Kennzeichen :

2. AUFTRAG

Auftragsgemäß besichtigte ich am 04.05.2020 das von Ihnen gewünschte und nachstehend aufgeführte Fahrzeug.

Dieses Gutachten dient der objektiven und freien Beurteilung, in welchem Zustand sich das Fahrzeug befindet.

3. TECHNISCHE DATEN

Fahrzeugart : PKW
Fabrikat : Volvo
Typ / Untertyp : XC 60
Fahrzeug-Ident-Nummer : YV1DZ8256D2396525
Hubraum / Leistung : 2400 / 158
Motorart / Schadstoffklasse : Diesel
Reifentyp : 235/60 R 18

Reifenart / Hersteller : Sommerreifen /
Reifenzustand : Verkehrssicher

5,0 5,0
Profiltiefe (in mm) :
5,0 5,0

Anzahl der Achsen : 2
Erstzulassung : 05.11.2012
Letzte Zulassung : 15.03.2013
Laufleistung abgelesen : 137161 Km
Nächste HU / AU : 11.2019
Lackart / Lackbezeichnung : Terra Bronze met.
Farbcode : 494
Pflegezustand : Normal

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10416

Vorschäden:	Stoßfänger Steinschläge, leichte Kratzspuren Motorhaube Steinschläge
Altschäden :	Ölverlust Motor ohne Abtropfen
Altschäden :	Getriebe defekt
Karosserie-/ Lackzustand :	allg. nutzungs-/ und altersbedingte Gebrauchsspuren
Wertfaktoren :	Baujahrbezogen geringe Laufleistung

4. IDENTITÄTSPRÜFUNG

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestellnummer im vorgelegten Kfz.-Brief/Kfz- Schein mit der im Fahrzeugrahmen und auf dem Typenschild eingestanzten Nummer.

Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, d. h. des Zustandes, der bei Auslieferung der Fahrzeuge durch den Hersteller gegeben war, sind die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich, im Sinne von zugesicherten Eigenschaften, da der Originalzustand oft selbst vom Hersteller nicht authentisch nachgewiesen werden kann. Zudem kommt hier in Betracht, dass die gesamte Ausstattungsvariante durch den Fahrzeugeigentümer teilweise geändert wurde.

5. WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

Folgende Wertbeeinflussende Faktoren, wie Zustand, Zubehör und Sonderausstattung wurden festgestellt.

Das Fahrzeug wurde instandgehalten.

Die abgelesene Laufleistung wurde abgelesen.

Das Fahrzeug befindet sich augenscheinlich nahezu im normalen Zustand.

6. ZUSTANDSBESCHREIBUNG

Die durchgeführten Instandhaltungsarbeiten lassen augenscheinlich keine Wünsche an Ausführung, Qualität und eingesetztem Material offen.

Fast alle Original-, Zubehör- und Sonderausstattungen befinden sich in einem funktionsfähigen Zustand. Zum Zeitpunkt der in Augenscheinnahme befand sich das Fahrzeug in einem ordentlichen Originalzustand.

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10416

7. ANMERKUNGEN ZUR FAHRZEUGUNTERSUCHUNG

Die Begutachtung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen, daher verbleibt ein Risiko auf eventuelle versteckte Mängel, die erst nach einer entsprechenden umfangreichen Demontage diverser Bauteile erkennbar und dann genauer beurteilbar wären. Wir haben zu jedem Kriterium etwas geschrieben an der es einer Beurteilung bedarf.

8. BAUGRUPPENBEWERTUNG BLECH KUNSTSTOFF

Die äußere optische Erscheinung ist gut.
Die Passgenauigkeiten der Türen und Hauben ist nicht zu beanstanden.
Stoßstangen und Zierleisten sind vollständig vorhanden.

TÜREN

Die Türen öffnen und schließen sehr gut.
Der Fensterhebemechanismus arbeitet einwandfrei.
Tür- u. Scheibendichtungen sind ohne Mängel.

LACK

Lackmängel sind vorhanden.

GLAS

Alle Dichtungen sind sehr gut.
Die Glasoberfläche ist ohne Mängel.

FAHRWERK, RÄDER UND REIFEN

Die Felgen haben gemäß Fahrzeugschein die richtige Größe und Breite, und haben geringfügige altersbedingte Mängel.

FAHRGASTRAUM

Der erste optische Eindruck ist gut.
Die Ausstattung zeigt sich komplett, mit geringen Mängeln.

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10416

Es herrscht ein normaler Ledergeruch.
Es ist kein Schimmelgeruch, Rauchgeruch oder dergl. vorhanden.

TÜRVERKLEIDUNGEN

Alle Türverkleidungen sind sauber und unbeschädigt.
Die Zierteile sind komplett vorhanden.

SITZE

Die Federkerne sind gut.
Der Schiebe- und Einstellmechanismus arbeitet einwandfrei.

MOTORRAUM

Kantenrost ist nicht vorhanden.
Der gesamte optische Eindruck innen ist gut.
Der Zustand aller Anbauteile ist gut und original.

MOTOR

Der Motor macht einen optisch guten Eindruck.
Beim Kaltstart Bläut er leicht, was auf die lange Standzeit zurückzuführen ist. Im Laufe der Nutzung des Fahrzeuges legt sich diese Erscheinung.

KOFFERRAUM

Die Deckeldichtung ist ohne Mängel.
Der gesamte optische Eindruck ist gut.
Boden- u. Seitenverkleidungen sind vorhanden und in einem guten Zustand.
Der Teppich weist normale Gebrauchsspuren auf.

9. ZUSTANDSNOTE

Note 4 Gebraucher Zustand.

Fahrzeug mit technischem Mangel und optische Mängel, nicht fahrbereit und verkehrssicher gebrauchter Zustand.

Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Gutachten Nr.: 10416

10. MARKTSITUATION

Es handelt sich hier um ein Fahrzeug mit einer relativ guten Marktsituation, welches national wie auch international gehandelt wird. Annähernd Vergleichbare Fahrzeuge welche in den einschlägigen Verkaufsmärkten im Internet gehandelt werden liegen zwischen 14.000,00€ und 18.000,00€.

11. MARKTWERT

Die Wiederherstellung / Beschaffung der Komplettausstattung ist nur mit einem Zeit- und Kostenaufwand (Getriebeschaden) möglich. Der angegebene Wert beruht auf der Marktbeobachtung und sachverständigen Erfahrung. Der errechnete Fahrzeugwert beläuft sich auf:

9 250,00 EUR

12. DATENSCHUTZ

Entsprechend dem Datenschutzgesetz weist der Unterzeichner darauf hin, dass zur Auftragsbearbeitung Namen und/oder Firmenbezeichnungen, vollständige Anschriften, auftragsbezogene persönliche Daten, sowie Fahrzeugdaten auf unbestimmte Zeit in einer automatisierten Datenverarbeitungsanlage gespeichert wurden.

13. SCHLUSSWORT

Vorliegendes Gutachten wurde unter Beachtung von § 410 ZPO resp. § 79 StPO unparteiisch und nach derzeitigem Informationsstand sowie unter dem Gesichtspunkt einer außergerichtlichen Schadensregulierung erstellt. Die Objektprüfung und Vorgangsbearbeitung erfolgte durch den unabhängigen Sachverständigen, Herrn Mühlbauer, eigenhändig.

Der Fahrzeugschein wurde eingesehen.

Dieses Gutachten besteht aus 15 Seiten und Anhang.
Dem Gutachten sind diverse Lichtbilder beigelegt.

DERSACHVERSTÄNDIGE



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10416

Bild 1




Bild 2



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik


Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10416

Bild 3



Bild 4



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10416

Bild 5





Bild 6



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik


Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10416

Bild 7



Bild 8



Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik


Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10416

Bild 9



Bild 10




Sachverständigen - Büro für Fahrzeugtechnik

Inh. Jakob Mühlbauer Hauptstraße 15 93197 Zeitlarn
Tel. 0941 / 6400540 Fax. 6400541
sv-buero-kfz@gmx.de

Fotoanlage zum Gutachten – Nr.: 10416

Bild 11



AUFTRAGS-NR: 10416

SCHLÜSSEL-NR: 40512007

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

AMTLICHES KENNZEICHEN:

ART / AUFBAU: PKW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: VOLVO
TYP: XC60
AUSFÜHRUNG: XC60 D5 AWD RDESIGN
FAHRZEUG IDENT NR: YV1DZ8256D2396525

FARBE: TERRA BRONZE METALLIC (494)
TÜREN: 5

MOTORART: DIESEL MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 2.400 CCM / 158 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 5 / EU5

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 05.11.2012 /

GESAMTLAUFLEISTUNG: 137.161 KM ABGELESEN

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

WERT AM MARKT EUR**** 9.250,00

ZEITLARN , DEN 02.04.2022

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 10416

SCHLÜSSEL-NR: 40512007

SERIEN - AUSSTATTUNG

ABS - ANTI-BLOCKIER-SYSTEM; ABLAGEMÖGLICHKEITEN; AIRBAG FAHRER- UND BEIFAHRESEITE MIT ZWEISTUFIGEM AUSLÖSESYSTEM; AIRBAG, BEIFAHRESEITE ABSCHALTBAR; AIRBAG-SIPS SEITENAIRBAG; AIRBAG-SIPS KOPF-/SCHULTERAIRBAG; ALLRADSYSTEM (AWD) INKL. INSTANT TRACTION; ANHÄNGER-STABILISIERUNGSKONTROLLE (TSA); AUSPUFFANLAGE MIT POLIERTEN ENDROHREN; AUßENSPIEGEL LINKS UND RECHTS ELEKTRISCH VERSTELLBAR UND BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE IN MATTER CHROM-OPTIK; AUßENTEMPERATURANZEIGE; BEDIENFUNKTIONEN, PERSONALISIERBAR; BERGABFAHRHILFE HDC; BORDCOMPUTER; BREMSASSISTENT; BREMSLEUCHE, DRITTE; CHROMAPPLIKATIONEN; CITY SAFETY-TECHNOLOGIE; DSTC- FAHRDYNAMIKREGELUNG; DACHRELING INTEGRIERT, ALUMINIUMOPTIK; DIESELPARTIKELFILTER; DREHZAHLMESSER; EINLAGEN ALUMINIUM "RDESIGN"; FAHRWERK: SPORTFAHRWERK; FAHRZEUGKONTROLLFUNKTIONEN IM FAHRERDISPLAY; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; GRUNDAUSSTATTUNG XC60; GRUNDAUSSTATTUNG XC60: SICHERHEITSAUSSTATTUNG; HECKSCHEIBE, BEHEIZBAR; HECKSCHEIBENWISCHER MIT INTERVALLFUNKTION; IDIS - INTELLIGENTES FAHRERINFORMATIONSSYSTEM; ISOFIX-AUFNAHME; INNENRAUMBELEUCHTUNG MIT ZEITVERZÖGERUNG; INSTRUMENTIERUNG MIT MARKANTER ALUMINIUMOPTIK; KINDERSICHERUNG (TÜREN HINTEN); KLIMAAUTOMATIK MIT GETRENNTER TEMPERATURREGELUNG FÜR FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; KOPFSTÜTZEN (5) VORN UND HINTEN; LACKIERUNG: UNI; LADERAUMROLLO; LEDERSCHALT-/WÄHLHEBEL IM RDESIGN; LENKRAD AXIAL UND VERTIKAL VERSTELLBAR; LENKRAD: MULTIFUNKTIONS-SPORT-LEDERLENKRAD; LUFTRAUMHEIZER; MAKE-UP-SPIEGEL FÜR FAHRER, BELEUCHTET; MITTELARMLEHNE HINTEN; MITTELARMLEHNE VORN MIT INTEGRIERTEM STAUFACH; PAKET: AUDIO "PERFORMANCE SOUND"; PEDALERIE IN SPORTLICHEM DESIGN; POLLENFILTER; POLSTERUNG: RDESIGN SPORT-LEDER-POLSTERUNG; R DESIGN-EMBLEM AM KÜHLERGRILL; RÄDER: LEICHTMETALLFELGEN CRATUS 18"; RÄDER: REIFENDICHTMITTEL; RÜCKSITZBANK IM VERHÄLTNIS 40/20/40 GETEILT; SCHEIBENWASCHDÜSEN, BEHEIZT; SCHUTZPLATTE HINTEN IN MATTER CHROM-OPTIK; SERVOLENKUNG, SPORTLICH ABGESTIMMT; SICHERHEITSTRENNETZ; SITZE: BEIFAHRERRÜCKENLEHNE NACH VORN UMKLAPPBAR; SITZE: BEIFAHRERSITZ NEIGUNGSVERSTELLBAR; SITZE: FAHRER- UND BEIFAHRERSITZ HÖHENVERSTELLBAR; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZE VORN, EINSTELLBAR; START-/STOP-KNOPF; START-/STOP-TECHNOLOGIE; STECKDOSEN 12 VOLT; TEXTILFUßMATTEN IN SPORTLICHEM DESIGN; VERGLASUNG: COLORVERGLASUNG; WHIPS; WEGFAHRSPERRE; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNKFERBEDIENUNG;

SONDER - ZUBEHÖR

AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINKLAPPBAR; BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR TRAGETASCHEN IM GEPÄCKRAUM; DUAL-XENON-SCHEINWERFER, ABBLEND-/AUFBLENDLICHT UND DYNAMISCHES KURVENLICHT; EINPARKHILFE, HINTEN; HECKKLAPPE, AUTOMATISCH; INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDEND; NAVIGATIONSSYSTEM RTI; PAKET: AUDIO "HIGH PERFORMANCE MULTIMEDIA"; REGENSENSOR; SITZE: VORDERSITZE BEHEIZBAR; VERGLASUNG: SEITENFENSTER (TÜREN AB B-SÄULE, GEPÄCKRAUM) UND HECKFENSTER ABGEDUNKELT;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 10416

SCHLÜSSEL-NR: 40512007

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- GETRIEBE DEFECT

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/60 R 18 V
H-ACHSE: 235/60 R 18 V

SYSTEM AUDATEX

AUFTRAGS-NR: 10416

SCHLÜSSEL-NR: 40512007

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 31.03.2022 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT

WERT AM MARKT



EUR****

9.250,00

ZEITLARN , DEN 02.04.2022

SYSTEM AUDATEX