



Bild 1:



Bild 2:



Bild 3:



Bild 4:



Bild 5: Dämmung Spritzwand



Bild 6: Stoßfängerverkleidung vorn gebrochen



Bild 7: Ablagefach Armaturentafel gebrochen



Bild 8: Tür vorn links punktuell eingedrückt



Bild 9: Tür vorn links beginnende Korrosion an der Kante



Bild 10: Tür hinten links punktuell eingedrückt



Bild 11: Seitenteil links verformt und verschrämmt



Bild 12: Seitenteil links verformt und verschrämmt



Bild 13: Stoßfängerverkleidung hinten verformt und verschrammt



Bild 14: Stoßfängerverkleidung hinten verformt und verschrammt



Bild 15: Dach punktuell eingedrückt und beginnende Korrosion



Bild 16: Motorhaube verformt




Bild 17: Tür hinten rechts punktuell eingedrückt und verschrammt



Bild 18: Außenspiegel rechts verschrammt



Bild 19: Felge hinten rechts Materialabtrag



Bild 20: Felge vorn rechts Materialabtrag



Bild 21: Kilometerstand und Fehlermeldung 3.Bremsleuchte



Bild 22: Inspektion fällig



Bild 23: Innenraum mit Schimmelsporen kontaminiert



Bild 24: Innenraum mit Schimmelsporen kontaminiert



Bild 25: Innenraum mit Schimmelsporen kontaminiert