

Gebrauchtfahrzeug-Bewertung (nach DAT-System)

Fahrzeugdaten

Hersteller	Volkswagen		
Modell	Touran (1T3)(08.2010->2015), 2.0 TDI, Highline, 2010 - 2012		
Amtl. Kennzeichen	[REDACTED]	Besichtigungsdatum	22.10.2025
Vorgangsname	25-1369-1-PP	Farbe	Deep Black Perleffekt
Anzahl Halter	Unbekannt	DAT Europa-Code®	[REDACTED] 5055
Erstzulassung / HU	02.02.2012 / 10.2023	KBA-Schlüssel	0603/ABR
Laufleistung (abgelesen)	252.531 km	Aufbau	Van
VIN	[REDACTED]	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Leistung	125 kW / 170 PS	Schadstoffklasse EU	Euro 5
Hubraum	1968 ccm	Zustand	normal
Motorart	Diesel	Unfallschaden	unbekannt
Getriebe	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen						
Reifen Achse 1	Bridgestone	225/40R18	92	V	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,0 / 3,0 mm/--
Reifen Achse 2	Bridgestone	225/40R18	92	V	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	6,5 / 6,5 mm/--

Bewertung

Auf Basis der Marktbeobachtung der Deutsche Automobil Treuhand GmbH und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der					
Händlerereinkaufswert				1.625,00 EUR	
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung					
Wertfeststellung am	27.10.2025	zum	23.10.2025	Datenstand	10/2025

durchgeführt von: [REDACTED] |

Bezeichnung 25-1369-1-PP
Amtl. Kennzeichen
Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum 22.10.2025
DAT Europa-Code®
KBA-Schlüssel 0603/ABR

Ausstattungen

Serienausstattung

- > 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- > 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- > Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- > Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- > Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- > Anti-Blockier-System (ABS)
- > Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- > Antriebsart: Frontantrieb
- > Ausstattung Highline
- > Außenspiegel asphärisch, links
- > Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- > Außenspiegel lackiert
- > Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- > Bremsassistent
- > Dachreling silber eloxiert
- > Doppeltonhorn
- > Einparkhilfe hinten
- > Elektron. Differentialsperre (EDS)
- > Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- > Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- > Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- > Frontscheibe Verbundglas getönt
- > Fußmatten Textil
- > Gepäckraumabdeckung / Rollo
- > Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- > Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- > Handbremshebelgriff Leder
- > Handschuhfach abschließbar
- > Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Black
- > Innenausstattung: Stoff / Alcantara
- > Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- > Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- > Karosserie: 4-türig
- > Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehnen integriert
- > Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- > Lendenwirbelstützen vorn
- > Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- > Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- > Leseleuchten vorn und hinten
- > LM-Felgen 6,5x16 (Sacramento)
- > Mittelarmlehne vorn
- > Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDI DPF
- > Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- > Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- > Nebelschlussleuchte
- > Nichtraucher-Paket
- > Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- > Rußpartikelfilter
- > Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5

- > Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- > Scheibenwaschdüsen heizbar
- > Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- > Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- > Seitenschutzleisten Wagenfarbe mit Chromeinlage
- > Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- > Sitze vorn höhenverstellbar
- > Sitze: Sportsitze vorn
 - Sitze: Sportsitz vorn links, Sitze: Sportsitz vorn rechts
- > Sitzheizung vorn
- > Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- > Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- > Stoßfänger lackiert
- > Türgriffe außen Wagenfarbe
- > Verbandkasten und Warndreieck
- > Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
- > Wegfahrsperre (elektronisch)
- > Wärmeschutzverglasung grün getönt
- > Zentralverriegelung
 - Fernbedienung für Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- > Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- > Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
 - Antennen-Diversity, Multimediabuchse AUX-IN
- > Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
 - Kennzeichenbeleuchtung LED, Tagfahrlicht LED, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Anzeige für Waschwasserstand
- > Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera
 - Rückfahrkamera (Rear View)
- > Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) inkl. Dynamic Light Assist
 - Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
- > Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- > Laderaumboden variabel und herausnehmbar
- > Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung
- > Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
- > Perleffekt-Lackierung
- > Spiegel-Paket 2
 - Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Abblendautomatik, links, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Scheibenwischer mit Regensensor, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- > Sport-Fahrwerk
- > Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
- > Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- > Zusatzheizung (Standheizung)
 - Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung

durchgeführt von: [REDACTED] |

Bezeichnung	25-1369-1-PP	Besichtigungsdatum	22.10.2025
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Fahrzeug-Ident.Nr		KBA-Schlüssel	0603/ABR

Bemerkungen

Bei der Fahrzeugwertermittlung fanden die vorhandenen Vorschäden / Beschädigungen entsprechend Berücksichtigung. Bei dem genannten Händlereinkaufswert (brutto) handelt es sich um konkrete Ankaufsgebote von Fahrzeughändlern unter Berücksichtigung der vorhandenen Schäden.

Stoßfängerverkleidung vorn gebrochen, Felge vorn und hinten rechts Materialabtrag, Stoßfängerverkleidung hinten verformt und verschrammt, Tür vorn links punktuell verformt und beginnende Korrosion an der Kante, Tür hinten links punktuell eingedrückt, Seitenteil links verformt und verschrammt, Dach mehrfach punktuell eingedrückt und beginnende Korrosion, Motorhaube vorformt, Außenspiegel rechts verschrammt, Tür hinten rechts punktuell eingedrückt und verschrammt, Geräuschdämmung Motor fehlt, TÜV 10.2023 abgelaufen, Inspektion fällig, lediglich ein Fahrzeugschlüssel vorhanden, Innenraum mit Schimmelsporen kontaminiert!

Motorprobelauf wurde durchgeführt, Probe- / Rangierfahrt konnte nicht durchgeführt werden. Zulassungsbescheinigung Teil 2 ist nicht vorhanden.