

Sandra Richter
Gerichtsvollzieherin am Amtsgericht Stadtroda
Am Bahnhof 3
07646 Stadtroda

Eisenach, den 28.08.2026

Wertgutachten

940902491

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort
Besichtigt durch

Zustandsbericht

27.08.2026 / Frau Richter
27.08.2026
07629 Hermsdorf
Kfz-Meister Nico Sommer



Zusammenfassung des Gutachtens

Zeitwert mit 19,00 % MwSt.

EUR

17.175,00

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart Cabriolet
Fabrikat Mercedes-Benz
Typ / Untertyp E Cabrio (BM 207)(11.2009->) / E 350 BlueTec / d (207.426)
KBA-Nummer 1313/EIQ
Fahrzeug-Ident-Nummer WDD2074261F3 [REDACTED]
identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung 18.01.2016 / 26.08.2025
Hubraum / Leistung 2.987 cm³ / 190 kW
Motor Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart Diesel / 6 / V-Motor
Abgascode Euro 6
Türen / Sitze 2 / 4
Leer- / zul. Gesamtgewicht 1.915 / 2.345 kg
Länge / Breite / Höhe 4.703 / 1.786 / 1.398 mm
Antriebsart Heckantrieb
Anzahl Achsen 2

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Pirelli	235/40 ZR18 95Y P Zero XL MO FSL
2	Pirelli	255/35 ZR18 (94Y) P Zero XL

Reifenzustand verkehrssicher

Profiltiefe in mm

links	rechts
5,5	5,5
5,5	5,5

nächste HU 03/2027
Laufleistung geschätzt 150.000 km
Farbe IRIDIUM-SILBER - METALLICLACK
Lackart met. (kratzfesterer Klarlack)
Allgemeinzustand dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Besichtigungszustand nicht fahrbereit, unzerlegt
Verkehrssicherheit nach Notreparatur verkehrssicher
Vorschäden
Vorschäden

Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich. Kratzer Kotflügel vorn rechts. Alufelge vorn links verkratzt. Reifenflanke vorn links beschädigt. Alufelge vorn rechts verkratzt. Alufelge hinten rechts verkratzt. Lackschichtdicke Seitenwand hinten links erhöht. Fahrzeug ist Gegenstand einer Sicherstellung. Bordmappe und Servicenachweise nicht vorhanden. Batterie vollständig entladen. Kein Motorlauf / Antriebsstrang geprüft. Kilometerstand geschätzt. Dieser kann auch deutlich abweichen. Letzter Service laut Ölzettel 21.12.2023 bei 116.488 km.

Hinweis: Besichtigungsverhältnisse unzureichend. Fahrzeuge eingeparkt. Besichtigung bei schlechten Sichtverhältnissen.

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Design- und Ausstattungslinie Standard, Drehzahlmesser, Durchladeeinrichtung, Easy-Entry Funktion, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einzelsitze hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistent-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar (ESG), Infotainment-System: Mercedes me connect, Innenausstattung: Zierteile Aluminium, Innenhimmel schwarz, Innenraumlicht-Paket, Isofix-Kindersitz-System, Karosserie: 2-türig, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen vorn NECK-PRO, Lenkrad mit Multifunktion, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, PRE-SAFE-System, Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa, Scheibenwischer mit Regensensor, SCR-System (AdBlue-Technologie), Seitenairbag (Sidebag) vorn, Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS), Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite, Sitze vorn elektr. verstellbar, Skisack, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic), Türgriffe außen Wagenfarbe, Verdeckbetätigung elektro-hydraulisch, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG, Zeituhr (Analog), Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung

Sonderausstattung

Advanced Agility-Paket (Fahrdynamik-Paket), Ascher anstelle Ablagefach, Audio-Navigationssystem: COMAND Online, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Cabrio-Komfort-Paket, Diebstahlschutz-Paket, Fahrassistent-System: aktiver Park-Assistent, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent Adaptive plus, Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch), Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic 3-Zonen), Metallic-Lackierung, Scheibenwaschanlage beheizt, Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sitzheizung vorn, Spiegel-Paket, Sport-Paket (AMG / AMG-Line)

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026

Auftrag:

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Minderwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Begutachtung sowie die Klassifizierung und monetäre Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Vorgaben des Auftraggebers und dessen Stundenverrechnungssätzen.

Fahrzeugidentifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den Fahrzeugpapieren wurde festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges nicht ausreichend.

Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem dem Alter und der Laufleistung entsprechenden Zustand.

Vorschäden:

Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich. Kratzer Kotflügel vorn rechts. Alufelge vorn links verkratzt. Reifenflanke vorn links beschädigt. Alufelge vorn rechts verkratzt. Alufelge hinten rechts verkratzt. Lackschichtdicke Seitenwand hinten links erhöht. Fahrzeug ist Gegenstand einer Sicherstellung. Bordmappe und Servicenachweise nicht vorhanden. Batterie vollständig entladen. Kein Motorlauf / Antriebsstrang geprüft. Kilometerstand geschätzt. Dieser kann auch deutlich abweichen. Letzter Service laut Ölzettel 21.12.2023 bei 116.488 km.

Hinweis: Besichtigungsverhältnisse unzureichend. Fahrzeuge eingeparkt. Besichtigung bei schlechten Sichtverhältnissen.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab folgende Messwerte:

Kotflügel VR 137 µm	Tür VR 130 µm	Tür HR µm	Seitenwand HR 106 µm
	Motorhaube 117 µm	Dach µm	Heckklappe 120 µm
Kotflügel VL 134 µm	Tür VL 135 µm	Tür HL µm	Seitenwand HL 287 µm

Service-/ Inspektionsnachweise:

Der Wartungsnachweis ist unvollständig. Die letzte Inspektion wurde am 21.12.2023 bei einer Laufleistung von 116488 km durchgeführt.

Die nächste Inspektion laut Bordcomputer ist fällig bei 136488 Km, oder in 0 Tagen.

Probefahrt:

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

Es wurden keine Besonderheiten festgestellt.

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026

Besonderes / Sonstiges:

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Ausstattung:

Die im Gutachten aufgeführte Serien- und Sonderausstattung wurde nur zu Kalkulationszwecken erfasst. Eine Gewähr auf Vollständigkeit wird nicht gegeben.

Schlussbemerkung:

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen Kfz-Meister Nico Sommer erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Eisenach, den 28.08.2026

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 15 Seiten inkl. 19 Fotos.

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 1 Fahrzeugdiagonale vorn links



Bild: 2 Fahrzeugdiagonale hinten links

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 3 Ansicht Fahrzeugheck



Bild: 4 Fahrzeugdiagonale hinten rechts

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 5 Fahrzeugdiagonale vorn rechts



Bild: 6 Ansicht Fahrzeugfront rechts

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 7 Ansicht Fahrzeugfront links



Bild: 8 Innenraum, vorn links

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 9 Ansicht Armaturenbrett



Bild: 10 Ansicht Mittelconsole

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 11 Sitze vorn links und vorn rechts



Bild: 12 Ansicht Fond

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 13 Ansicht Verdeck



Bild: 14 Reifenflanke vorn links beschädigt, Alufelge vorn links verkratzt

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 15 Alufelge hinten rechts verkratzt



Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026

Bild: 16 Kotflügel vorn rechts verkratzt



Bild: 17 Alufelge vorn rechts verkratzt



Bild: 18 Lackschichtdicke Seitenwand hinten links erhöht

Gutachtennummer 940902491

Datum: 28.08.2026



Bild: 19 Lackschichtdicke Seitenwand hinten links erhöht