

Sandra Richter
Gerichtsvollzieherin am Amtsgericht Stadtroda
Am Bahnhof 3
07646 Stadtroda

Eisenach, den 02.09.2026

Wertgutachten

940902493

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort
Besichtigt durch

Zustandsbericht

27.08.2026 / Frau Richter
27.08.2026
07629 Hermsdorf
Kfz-Meister Nico Sommer



Zusammenfassung des Gutachtens

Zeitwert mit 19,00 % MwSt.

EUR

500,00

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter
Fabrikat Renault
Typ / Untertyp Megane II Grandtour (09.2003->) / Privilege Luxe
KBA-Nummer 3333/016
Fahrzeug-Ident-Nummer VF1KM0J0H29 [REDACTED]
Erste / Letzte Zulassung 16.12.2003 / 23.10.2025
Hubraum / Leistung 1.598 cm³ / 83 kW
Motor Motor 1,6 Ltr. - 83 kW 16V
Antriebsart
Anzahl Achsen 2

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Platin	205/55 R16 91V RP 420 Summer
2	Pirelli	205/55 R16 91H P2500 Euro

Reifenzustand abgefahren

Profiltiefe in mm

links	rechts
6,5	6,5
0	0

nächste HU 11/2026
Laufleistung abgelesen 177.192 km
Farbe KUPFERGRÜN
Lackart Metallic (2-Schicht)
Allgemeinzustand mangelhaft
Besichtigungszustand bedingt fahrbereit, unzerlegt
Verkehrssicherheit nach Notreparatur verkehrssicher
Vorschäden Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich. Dellen Dach und Motorhaube. Kotflügel vorn rechts verkratzt, Außenspiegelkappe rechts verkratzt. Stoßfänger vorn links verkratzt, Kotflügel vorn links verkratzt, Reifen Hinterachse verschlissen mit Auswaschungen, Stoßdämpfer Hinterachse verschlissen, Fahrzeug ist Gegenstand einer Sicherstellung. Bordmappe und Servicenachweise nicht vorhanden. Letzter Service laut Ölzettel 06.07.2025.

Hinweis: Besichtigungsverhältnisse unzureichend. Fahrzeuge eingeparkt. Besichtigung bei schlechten Sichtverhältnissen.

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026

Serienausstattung

1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Audiosystem: 4x15 Watt mit Cassettenteil, Ausstattungs-Niveau E1 (siehe Typenschild B-Säule), Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Dachreling, Drehzahlmesser, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Frontscheibe (Sun-Protect), Heckscheibe heizbar, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenkrad (Leder) + Schalt-/Wählhebelgriff Leder, LM-Felgen 6,5x16 (Reinastella), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Nebelscheinwerfer, Reifen 205/55 R16 ..V, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder, Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen verchromt, Türverkleidung Leder, Verglasung getönt, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive

Sonderausstattung

Motor 1,6 Ltr. - 83 kW 16V KAT (K4M+-760), Sitzheizung vorn

Zusatzausstattung

Zubehörradio verbaut Doppel DIN

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026

Auftrag:

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Minderwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Begutachtung sowie die Klassifizierung und monetäre Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Vorgaben des Auftraggebers und dessen Stundenverrechnungssätzen.

Fahrzeugidentifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den Fahrzeugpapieren wurde festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges nicht ausreichend.

Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem mangelhaften Zustand.

Vorschäden:

Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich. Dellen Dach und Motorhaube. Kotflügel vorn rechts verkratzt, Außenspiegelkappe rechts verkratzt. Stoßfänger vorn links verkratzt, Kotflügel vorn links verkratzt, Reifen Hinterachse verschlissen mit Auswaschungen, Stoßdämpfer Hinterachse verschlissen, Fahrzeug ist Gegenstand einer Sicherstellung. Bordmappe und Servicenachweise nicht vorhanden. Letzter Service laut Ölzettel 06.07.2025.

Hinweis: Besichtigungsverhältnisse unzureichend. Fahrzeuge eingeparkt. Besichtigung bei schlechten Sichtverhältnissen.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab folgende Messwerte:

Kotflügel VR 125 µm	Tür VR 124 µm	Tür HR 123 µm	Seitenwand HR 120 µm
	Motorhaube 126 µm	Dach µm	Heckklappe 141 µm
Kotflügel VL 120 µm	Tür VL 132 µm	Tür HL 128 µm	Seitenwand HL 127 µm

Service-/ Inspektionsnachweise:

Der Wartungshistorie ist nicht nachvollziehbar. Die letzte Inspektion wurde am 06.07.2025 durchgeführt.

Die nächste Inspektion laut Bordcomputer ist fällig.

Probelauf Motor:

Es wurde ein Probelauf durchgeführt.

Besonderes / Sonstiges:

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026

Ausstattung:

Die im Gutachten aufgeführte Serien- und Sonderausstattung wurde nur zu Kalkulationszwecken erfasst.
Eine Gewähr auf Vollständigkeit wird nicht gegeben.

Schlussbemerkung:

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen Kfz-Meister Nico Sommer erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Eisenach, den 02.09.2026

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 16 Seiten inkl. 21 Fotos.

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 1 Fahrzeugdiagonale vorn links



Bild: 2 Fahrzeugdiagonale hinten links

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 3 Fahrzeugdiagonale hinten rechts



Bild: 4 Fahrzeugdiagonale vorn rechts

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 5 Laufleistung abgelesen




Bild: 6 Motorlauf

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 7 Ansicht Armaturenbrett



Bild: 8 Ansicht Türverkleidung vorn links

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026




Bild: 9 Innenraum, vorn links



Bild: 10 Ansicht Türverkleidung hinten links

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 11 Ansicht Fond



Bild: 12 Ansicht Kofferraum

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 13 Ansicht Motor




Bild: 14 Letzter Service laut Ölzettel

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 15 Kratzer Stoßfänger und Kotflügel vorn links



Bild: 16 Kratzer Kotflügel vorn rechts

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 17 Kratzer Außenspiegel rechts



Bild: 18 Reifen hinten links verschlissen

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 19 Reifen hinten rechts verschlissen



Bild: 20 Dellen Motorhaube

Gutachtennummer 940902493

Datum: 02.09.2026



Bild: 21 Dellen Dach