

PRÜFBERICHT

Position	Beschreibung	Rep.-Kosten	ÜV*
Karosserie außen			

Dach	Dellen		
------	--------	--	--




Dachreling	Lack löst sich		
------------	----------------	--	--




Karosserie außen vorn

Stoßfänger vorne	Streifschaden		
------------------	---------------	--	--



Motorhaube	Dellen		
------------	--------	--	--



Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026

Karosserie außen links

Seitenwand links

Kratzer



Karosserie außen rechts


Kotflügel vorn rechts

Streifschaden



Tür vorn rechts

Kratzer



Seitenwand rechts

eingedellt, Kratzer



Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026

Karosserie außen hinten

Stoßfänger hinten

plastische Verformung, Kratzer



Heckklappe

Dellen mit Lackbeschädigungen



ZUSAMMENFASSUNG DER REPARATURKOSTEN

Alle Kosten in EUR ohne MwSt.