

Sandra Richter
Gerichtsvollzieherin am Amtsgericht Stadtroda
Am Bahnhof 3
07646 Stadtroda

Eisenach, den 28.08.2026

Wertgutachten

940902492

Bei Rückfragen bitte immer angeben.

Betrifft

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort
Besichtigt durch

Zustandsbericht

27.08.2026 / Frau Richter
27.08.2026
07629 Hermsdorf
Kfz-Meister Nico Sommer



Zusammenfassung des Gutachtens

Zeitwert mit 19,00 % MwSt.

EUR

250,00

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen [REDACTED]
Fahrzeugart Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart Lim. Schrägheck
Fabrikat Chevrolet
Typ / Untertyp Spark (2009->) / LS+
KBA-Nummer 8260/ABZ
Fahrzeug-Ident-Nummer [REDACTED]
identifiziert anhand Kopie Zulassungsbescheinigung 1
Erste / Letzte Zulassung 25.03.2010 / 10.07.2023
Hubraum / Leistung 1.206 cm³ / 60 kW
Motor Motor 1,2 Ltr. - 60 kW KAT
Motorart / Zylinder / Motorbauart Benzin / 4 / Reihenmotor
Abgascode Euro 5
Türen 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast 1.053 / 1.474 / 400 kg
Länge / Breite / Höhe 3.640 / 1.597 / 1.551 mm
Antriebsart Frontantrieb
Anzahl Achsen 2

Bereifung

Achse	Hersteller	Bezeichnung
1	Laufenn	165/70 R14 81T G FIT EQ+ LK41
2	Laufenn	165/70 R14 81T G FIT EQ+ LK41

Profiltiefe in mm

links	rechts
6	6
6,5	6,5

nächste HU 09/2026
Laufleistung abgelesen 88.658 km
Farbe SUPER RED
Lackart uni (2-Schicht)
Allgemeinzustand unterdurchschnittlich
Besichtigungszustand bedingt fahrbereit, unzerlegt
Verkehrssicherheit nach Notreparatur verkehrssicher
Vorschäden Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich. Dellen Dach und Motorhaube. Lack Dachreling löst sich. Heckklappe eingedellt. Stoßfänger hinten verkratzt, Seitenwand hinten links verkratzt, Delle Tür vorn links, Seitenwand hinten rechts eingedellt und verkratzt, Stoßfänger vorn verkratzt, Kotflügel vorn rechts deformiert, Tür vorn rechts verkratzt, Fahrzeug ist Gegenstand einer Sicherstellung. Bordmappe und Servicenachweise nicht vorhanden. Letzter Service laut Ölzettel 09/2024 bei 87.917 km.

Hinweis: Besichtigungsverhältnisse unzureichend. Fahrzeuge eingeparkt. Besichtigung bei schlechten Sichtverhältnissen.

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026

Serienausstattung

4 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Aschenbecher vorn, Audiobedienung am Lenkrad, Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide, Außenspiegel Wagenfarbe, Bordcomputer, Brillenhalter, Dachreling silber, Dachspoiler Wagenfarbe, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fernbedienung für Zentralverriegelung, Getriebe 5-Gang, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill verchromt, Laderaumabdeckung, Lenkrad (Silber-Optik), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Leseleuchte, Motor 1,2 Ltr. - 60 kW KAT, Nebelscheinwerfer, Reifen-Reparaturset, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Seitenairbag vorn, Seitenaufprallschutz, Servolenkung, Sonnenblende links mit Spiegel, Sonnenblende rechts mit Spiegel, Stoßfänger Wagenfarbe, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Schnittstelle, Verglasung getönt, Wegfahrsperre

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026

Auftrag:

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Beweissicherung und Feststellung des Minderwertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Begutachtung sowie die Klassifizierung und monetäre Bewertung erfolgte auf der Grundlage der Vorgaben des Auftraggebers und dessen Stundenverrechnungssätzen.

Fahrzeugidentifizierung:

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den Fahrzeugpapieren wurde festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges nicht ausreichend.

Zustandsbeschreibung / Verkehrssicherheit:

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in einem unterdurchschnittlichen Zustand.

Vorschäden:

Gebrauchsspuren entsprechend des Alters und der Laufleistung waren augenscheinlich. Dellen Dach und Motorhaube. Lack Dachreling löst sich. Heckklappe eingedellt. Stoßfänger hinten verkratzt, Seitenwand hinten links verkratzt, Delle Tür vorn links, Seitenwand hinten rechts eingedellt und verkratzt, Stoßfänger vorn verkratzt, Kotflügel vorn rechts deformiert, Tür vorn rechts verkratzt, Fahrzeug ist Gegenstand einer Sicherstellung. Bordmappe und Servicenachweise nicht vorhanden. Letzter Service laut Ölzettel 09/2024 bei 87.917 km.

Hinweis: Besichtigungsverhältnisse unzureichend. Fahrzeuge eingeparkt. Besichtigung bei schlechten Sichtverhältnissen.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab folgende Messwerte:

Kotflügel VR 104 µm	Tür VR 109 µm	Tür HR 112 µm	Seitenwand HR 118 µm
	Motorhaube 113 µm	Dach µm	Heckklappe 100 µm
Kotflügel VL 98 µm	Tür VL 111 µm	Tür HL 112 µm	Seitenwand HL 108 µm

Service-/ Inspektionsnachweise:

Der Wartungsnachweis ist unvollständig. Die letzte Inspektion wurde am 01.09.2024 bei einer Laufleistung von 87917 km durchgeführt.

Die nächste Inspektion laut Bordcomputer ist fällig in 103000 Km, oder in 0 Tagen.

Probelauf Motor:

Es wurde ein Probelauf durchgeführt.

Besonderes / Sonstiges:

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026

Ausstattung:

Die im Gutachten aufgeführte Serien- und Sonderausstattung wurde nur zu Kalkulationszwecken erfasst.
Eine Gewähr auf Vollständigkeit wird nicht gegeben.

Schlussbemerkung:

Das vorliegende Gutachten wurde nach bestem Wissen erstellt.

Es wurde auf einer EDV-Anlage durch den Sachverständigen Kfz-Meister Nico Sommer erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Eisenach, den 28.08.2026

Ihre TÜV Thüringen Fahrzeug GmbH & Co. KG

Dieses Gutachten umfasst 18 Seiten inkl. 25 Fotos.

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 1 Fahrzeugdiagonale vorn links



Bild: 2 Fahrzeugdiagonale hinten links

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 3 Fahrzeugdiagonale hinten rechts



Bild: 4 Fahrzeugdiagonale vorn rechts

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 5 Laufleistung abgelesen



Bild: 6 Ansicht Armaturenbrett

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 7 Innenraum, vorn links



Bild: 8 Sitze vorn links und vorn rechts

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 9 Ansicht Fond



Bild: 10 Ansicht Kofferraum

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 11 Lack Dachreling löst sich



Bild: 12 Heckklappe eingedellt

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 13 Seitenwand hinten rechts eingedellt und verkratzt, Stoßfänger hinten rechts plastisch verformt und verkratzt



Bild: 14 Stoßfänger hinten rechts plastisch verformt und verkratzt

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 15 Stoßfänger hinten verkratzt



Bild: 16 Stoßfänger hinten links verkratzt, Seitenwand hinten links verkratzt

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026




Bild: 17 Delle Tür vorn links



Bild: 18 Dellen Motorhaube

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026




Bild: 19 Lack Stoßfänger vorn links löst sich




Bild: 20 Kotflügel vorn rechts deformiert und verkratzt

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 21 Kotflügel vorn rechts deformiert und verkratzt, Tür vorn rechts verkratzt



Bild: 22 Stoßfänger vorn rechts verkratzt

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026




Bild: 23 Dellen Dach




Bild: 24 Dellen Dach

Gutachtennummer 940902492

Datum: 28.08.2026



Bild: 25 Letzter Service laut Ölzettel