



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Kurfürstenstraße 10 • 63075 Offenbach

Amtsgericht Frankfurt
Außenstelle Höchst (G Vin S. Wolter)
Zuckschwerdtstraße 58
65929 Frankfurt am Main

erstellt durch :
Hakan Altan
Handy : 0174-2124444
Datum : 07.06.2023

Gutachten

0040W3R477

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : 

Amtliches Kennzeichen 

Auftrag vom / durch : 17.05.2023 / Anspruchsteller

Besichtigungsdatum : 23.05.2023
Besichtigungsort : Auto-Service-Safar GmbH
Silostraße 15, 65929 Frankfurt am Main
Besichtigt durch : Unterzeichner
Reparaturfirma : Mittlere Ortsübliche

Bewertungsergebnis:

Händlerereinkaufswert ohne Umsatzsteuer	EUR	4.663,87
Umsatzsteuer 19 %	EUR	886,14
Händlerereinkaufswert incl. Umsatzsteuer	EUR	5.550,00

Bei der Ermittlung des Händlerereinkaufswertes wurde für die zuvor beschriebenen nicht reparierten Vorschäden bzw. Mängel ein Minderwert berücksichtigt.

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt in einem altersentsprechend durchschnittlichen bzw. verbrauchten Zustand, bei der Ermittlung des Händlerereinkaufswertes wurden alle notwendigen Kriterien berücksichtigt wie z.B. KM- Stand, Ausstattung, Vorschaden, allgemeiner Zustand, Reparaturmaßnahmen. Vergleichbare Fahrzeuge wurden am örtlichen- und überregionalen Markt recherchiert und bei der Ermittlung berücksichtigt

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	: 				
Fahrzeugart	: PKW				
Aufbauart	: Kraftomnibus, 5-türig				
Fabrikat	: VW				
Typ / Untertyp	: T5/MULTIVAN/CARAVELLE / Multivan DSG Highline				
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WV2ZZZ7HZZBH139652				
Hubraum / Leistung	: 1968 ccm / 132 kW				
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Diesel/OBD / 4-Zylinder / Reihe				
Abgascode	: Euro 5				
Plätze	: 7				
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 2181 kg / 3000 kg / 819 kg				
Länge / Breite / Höhe	: 4892 mm / 1904 mm / 1970 mm				
Reifendimension vorn / hinten	: 235/55 R17 103W M+S / 235/55 R17 103W M+S				
Reifenfabrikat vorn / hinten	: Laufenn / Laufenn				
Reifenart	: Allwetter-Reifen / Allwetter-Reifen				
	←				
	<table border="0" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6.0</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.5</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">6.0</td> </tr> </table>	1.5	6.0	1.5	6.0
1.5	6.0				
1.5	6.0				
Profiltiefe in (mm)	:				
Radstand	: 3000 mm				
Erstzulassung	: 30.06.2011				
Letzte Zulassung	: 28.06.2022				
Nächste HU / AU	: 06.2024 / 06.2024				
Laufleistung abgelesen	: 193833 km				
Farbe	: Deep Black Perleffekt (C9X)				
Lackzustand	: durchschnittlich				
Fahrzeugzustand	: verbraucht				
Besichtigungszustand	: nicht fahrbereit, nicht verkehrssicher				
Serien/Sonderausstattungen	: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite; Airbag: Seitenairbags vorn, mit Kopfairbags, für Fahrer und Beifahrer; Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar; Bodenbeläge, Fußmatten vorn; Bodenbeläge, Trittsverstärkter Teppichbodenbelag im Fahrgastraum; Dekor-Einlagen in Aluminiumoptik "brushed"; Diebstahlschutz; Drehzahlmesser; ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm; Fahrlichtschaltung: Tagesfahrlichtschaltung; Fenster: Fenster im Fahrgastraum aus dunkel eingefärbtem Glas (Privacy); Fensterheber elektrisch, vorn; Gepäckraumabdeckung; Geschwindigkeitsregelanlage; Getriebe: DSG (Doppelkupplungsgetriebe), 7-Stufen-Automatik; Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Waschanlage; Heckklappe: Zuziehhilfe für Heckklappe; Hecktüren/Heckklappe: Scharniere für Hecktüren; Innenausstattung: Sonnenschutzrollos an den Seitenfenstern,				

Gutachten Nr.: 0040W3R477**Datum: 07.06.2023**

Fahrgastraum; Kindersicherung (für Schiebetür im Fahrgastraum); Klimaanlage "Climatronic"; Kopfstützen (7), höhen- und neigungsverstellbar; Lackierung: Uni-Lackierung; Lederlenkrad mit Lederteilumfang; Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display; Multifunktionsstisch mit separaten Führungsschienen im Boden; Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte; Paket: Chrompaket; Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel; Polster: Alcantara; Räder/ Reifen: Leichtmetallräder "NEVA"; Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor; Schiebetür im Fahrgast-/ Laderaum: elek.Schiebetürbetätigungen; Schiebetür, links im Fahrgast-/Laderaum; Servotronic; Sitze 2. Sitzreihe: 2 Drehsitze mit Längsverstellung auf Schienensystem, in der 2. Sitzreihe; Sitze 4. Sitzreihe: Ohne Sitze in der 4.Sitzreihe; Sitze im Fahrgast-/ Laderaum: in der 2.Sitzreihe, 3er-Sitzbank; Sitzheizung für Vordersitze, getrennt regelbar; Staub und Pollenfilter; Steckdosen im Fahrgastraum; Tire Mobility Set; Verzurrösen (6 Stück im Fahrgastraum); Waschwasserstandanzeige und beheizbare Scheibenwaschdüsen; Wegfahrsperr; Zentralverriegelung mit Funk und Safesicherung, Innenbetätigung; Zubehör: Verbandmaterial mit Warndreieck; Zuziehhilfe Schiebetür links; Zuziehhilfe Schiebetür rechts Ablagen und Staukästen: 3 Schubladen für 3er-Sitzbank; Airbag: Kopfairbags im Fahrgastraum für die äußeren Sitzplätze; Bodenbeläge: Kunststoffbelag; Elektrische Schnittstelle; Fenster: Dämmglaspaket; Lackierung: Perleffekt; Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad für Radio und Handy; Multiflexboard mit Polsterauflage; Paket: Raucher-Ausführung; ParkPilot, vorn und hinten; Räder/ Reifen: Reifenkontrollanzeige; Räder/ Reifen: Reseverad (Stahl) in Fahrbereifung; Radio-Navigationssystem "RNS 510"; Radschrauben mit Diebstahlsicherung; Schriftzüge am Heck; Telefon: Handy Vorbereitung "Premium"; Trennwand: Netztrennwand



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477
AUFTRAGS-NR: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023
SCHLÜSSEL-NR: 20524958

F A H R Z E U G B E W E R T U N G

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 23.05.2023 / FRANKFURT AM MAIN

AMTLICHES KENNZEICHEN:



ART / AUFBAU: PKW / BUS

HERSTELLER: VW
TYP: T5/MULTIVAN/CARAVELLE
AUSFÜHRUNG: MULTIVAN DSG HIGHLINE
FAHRZEUG IDENT NR: WV2ZZZ7HZBH139652

FARBE: DEEP BLACK PERLEFFEKT (C9X)
TÜREN: 5

MOTORART:
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.968 CCM / 132 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / EURO 5

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 30.06.2011 / 28.06.2022
NÄCHSTE HU / AU: 06.2024 / 06.2024

GESAMTLAUFLEISTUNG: 193.833 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER
V-ACHSE:	235/55 R 17 103W	1.5 1.5
H-ACHSE:	235/55 R 17 103W	6.0 6.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) *

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	4.663,87
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	886,13
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	5.550,00

OFFENBACH , DEN 07.06.2023

SYSTEM AUDATEX

Gutachten Nr.: 0040W3R477

AUFTRAGS-NR: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

SCHLÜSSEL-NR: 20524958

SERIEN - AUSSTATTUNG

AIRBAG: FAHRER- UND BEIFAHRESEITE; AIRBAG: SEITENAIRBAGS VORN, MIT KOPFAIRBAGS, FÜR FAHRER UND BEIFAHRESEITE; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELL- UND BEHEIZBAR; BODENBELÄGE, FUßMATTEN VORN; BODENBELÄGE, TRITTVERTÄRKTER TEPPICHBODENBELAG IM FAHRGASTRAUM; DEKOR-EINLAGEN IN ALUMINIUMOPTIK "BRUSHED"; DIEBSTAHLSCHUTZ; DREHZAHLMESSER; ESP ELEKTRONISCHES STABILITÄTSPROGRAMM; FAHRLICHTSCHALTUNG: TAGESFAHRLICHTSCHALTUNG; FENSTER: FENSTER IM FAHRGASTRAUM AUS DUNKEL EINGEFÄRBTES GLAS (PRIVACY); FENSTERHEBER ELEKTRISCH, VORN; GEPÄCKRAUMABDECKUNG; GESCHWINDIGKEITSREGELANLAGE; GETRIEBE: DSG (DOPPELKUPPLUNGSGETRIEBE), 7-STUFEN-AUTOMATIK; HECKFENSTER, BEHEIZBAR, MIT WISCH/WASCHANLAGE; HECKKLAPPE: ZUZIEHHILFE FÜR HECKKLAPPE; HECKTÜREN/HECKKLAPPE: SCHARNIERE FÜR HECKTÜREN; INNENAUSSTATTUNG: SONNENSCHUTZROLLOS AN DEN SEITENFENSTERN, FAHRGASTRAUM; KINDERSICHERUNG (FÜR SCHIEBETÜR IM FAHRGASTRAUM); KLIMAAANLAGE "CLIMATRONIC"; KOPFSTÜTZEN (7), HÖHEN- UND NEIGUNGSVERSTELLBAR; LACKIERUNG: UNI-LACKIERUNG; LEDERLENKRAD MIT LEDERTEILUMFANG; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PREMIUM" MIT MEHRFARBIGEM DISPLAY; MULTIFUNKTIONSTISCH MIT SEPARATEN FÜHRUNGSSCHIENEN IM BODEN; NEBELSCHEINWERFER UND ABBLIEGELEUCHTE; PAKET: CHROMPAKET; PARTIKELFILTER: RUßPARTIKELFILTER FÜR DIESEL; POLSTER: ALCANTARA; RÄDER/ REIFEN: LEICHTMETALLRÄDER "NEVA"; SCHEIBENWISCHER-INTERVALLSCHALTUNG MIT REGENSENSOR; SCHIEBETÜR IM FAHRGAST-/ LADERAUM: ELEK.SCHIEBETÜRBETÄTIGUNGEN; SCHIEBETÜR, LINKS IM FAHRGAST-/LADERAUM; SERVOTRONIC; SITZE 2. SITZREIHE: 2 DREHSITZE MIT LÄNGSVERSTELLUNG AUF SCHIENENSYSTEM, IN DER 2. SITZREIHE; SITZE 4. SITZREIHE: OHNE SITZE IN DER 4.SITZREIHE; SITZE IM FAHRGAST-/ LADERAUM: IN DER 2.SITZREIHE, 3ER-SITZBANK; SITZHEIZUNG FÜR VORDERSITZE, GETRENNT REGELBAR; STAUB UND POLLENFILTER; STECKDOSEN IM FAHRGASTRAUM; TIRE MOBILITY SET; VERZURRÖSEN (6 STÜCK IM FAHRGASTRAUM); WASCHWASSERSTANDANZEIGE UND BEHEIZBARE SCHEIBENWASCHDÜSEN; WEGFAHRSPERRE; ZENTRALVERRIEGELUNG MIT FUNK UND SAFESICHERUNG, INNENBETÄTIGUNG; ZUBEHÖR: VERBANDMATERIAL MIT WARNDREIECK; ZUZIEHHILFE SCHIEBETÜR LINKS; ZUZIEHHILFE SCHIEBETÜR RECHTS;

SONDER - ZUBEHÖR

ABLAGE UND STAUKÄSTEN: 3 SCHUBLADEN FÜR 3ER-SITZBANK; AIRBAG: KOPFAIRBAGS IM FAHRGASTRAUM FÜR DIE ÄUßEREN SITZPLÄTZE; BODENBELÄGE: KUNSTSTOFFBELAG; ELEKTRISCHE SCHNITTSTELLE; FENSTER: DÄMMGLASPAKET; LACKIERUNG: PERLEFFEKT; LENKRAD: MULTIFUNKTIONSLADERLENKRAD FÜR RADIO UND HANDY; MULTIFLEXBOARD MIT POLSTERAUFLAGE; PAKET: RAUCHER-AUSFÜHRUNG; PARKPILOT, VORN UND HINTEN; RADIO-NAVIGATIONSSYSTEM "RNS 510"; RADSCHRAUBEN MIT DIEBSTAHLSSICHERUNG; RÄDER/ REIFEN: REIFENKONTROLLANZEIGE; RÄDER/ REIFEN: RESEVERAD (STAHL) IN FAHRBEREIFUNG; SCHRIFTZÜGE AM HECK; TELEFON: HANDY VORBEREITUNG "PREMIUM"; TRENNWAND: NETZTRENNWAND;

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach

Tel.: Fax: 069-20165474

e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

AUFTRAGS-NR: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

SCHLÜSSEL-NR: 20524958

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/55 R 17 W
H-ACHSE: 235/55 R 17 W

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 235/55 R 17 103WLI: (AO) 1.5 mm RE: (AO) 1.5 mm
H-ACHSE: 235/55 R 17 103WLI: (AO) 6.0 mm RE: (AO) 6.0 mm

AO=ALLWETTER-ORIGINAL

KORREKTUREN

KEINE SCHLÜSSEL UND PAPIERE
NICHT REPARIERTE MÄNGEL
WBW AM MARKT ABGESTIMMT

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477
AUFTRAGS-NR: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023
SCHLÜSSEL-NR: 20524958

ERGEBNIS: DIE AUF DEN 27.02.2023 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GÜLTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

EINKAUFSWERT OHNE MWST	EUR****	4.663,87
19% MWST AUF DEN EINKAUFSWERT	EUR****	886,13
EINKAUFSWERT MIT 19% MWST	EUR****	5.550,00

OFFENBACH , DEN 07.06.2023

SYSTEM AUDATEX

FABRIKAT	VW	TRANSPORTER T5(7E)	MULTIVAN HIGHLINE
FZ-IDENT-NR	WV2ZZZ7HZBH139652	AMTL KZ F TO 1312	TYP-CODE 06 C9 18
ERSTE ZUL	30.06.2011	NAECH HU 06.2024	LAUFLEIST 193833
REP-FIRMA	MITTLERE ORTSÜBLICHE		
AUSFUEHR- VARIANTEN	AB PRODUKTIONSBEGINN MULTIFUNKTIONSTISCH ZUZIEHH SCHIEBET R ZUSATZTUERDICHTUNG ABGASNORM EURO 5 VERGLASUNG DAEMMGLAS REGENSENSOR 8-LAUTSPR-SYSTEM NEBELSCHEINWERFER EINPARKHILFE V/H MULTIFUNKTIONSANZ BEZUEGE LEDER AIRBAG LINKS/RECHTS FELGE 7 J X 17 ALU STABILITAETSPROGRAMM RADSTAND 3000 MM SERVOTRONIC	SCHIEBETUER L MULTIFLEXBOARD A-SPIEGEL ASPH INSTR-TAFEL KOMFORT CHROM-PAKET ZV MIT FUNKFERNBED AUSSENSPIEGEL ELEKTR RADIO/NAVIG RNS 510 WASCHDUESEN HEIZBAR SITZE VORN HEIZBAR GENERATOR 180A 7-GANG DSG GESCHW-REGELANLAGE RESERVERAD STAHL SEITEN-/KOPFAIRBAG KOMFORTSITZE V ZUL GESAMTGEW 3000KG	SCHIEBETUER R ZUZIEHH SCHIEBET L REIFENDRUCK CONTROL STOSSF V CHROMEINS INNENSP AUT ABBLENDB FENSTERHEBER ELEKTR CLIMATRONIC V + H H7 SCHEINWERFER HECKSCHEIBENWISCHER ALARM M INNENRAUM 1968CCM 132KW MULTIF LENKR LEDER REIFEN 235/55 R17..H EINSTIEGL EDELSTAHL BODENBELAG -TEPPICH- DREHSITZE 1.REIHE BREMSANLAGE 17 ZOLL

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =131.75	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =134.25	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =134.25	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
KN	DIAGNOSE VOR REPARATUR	3	3	40.28
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	40.28
50 38 09 10	SCHLOSSTRAEGER V LOES/BEF (SERVICE STELLUNG)	2	13	174.53
50 55 19 65	KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN (SCHLOSSTRAEGER GELOEST)	2	4	53.70



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach

Tel.: Fax: 069-20165474

e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

50	55	19	65	KOTFLUEGEL V R AUS-/EINBAUEN (SCHLOSSTRAEGER GELOEST)	2	4	53.70
63	29	55	70	ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	7	93.98
63	29	43	60	ABDECKUNG STOSSFAENGER V BOHREN (VERBUNDARBEIT)	2	2	26.85
63	29	41	ZAX	ABDECKUNG STOSSFAENGER V INSTANDSETZEN (VERBUNDARBEIT)	2	2	26.85
94	15	16	00	SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	2	26.85
55	22	19	15	DECKEL V AUS-/EINBAUEN	2	7	93.98
55	22	55	15)	DECKEL V ERSETZEN (DECKEL AUSGEBAUT)	2	2	26.85
64	10	55	18	FRONTSCHIEBE ERSETZEN	2	25	335.63
57	51	19	10	TUER V L AUS-/EINBAUEN	2	9	120.83
70	59	19	00	TUERVERKLEIDUNG V L AUS-/EINBAUEN	2	4	53.70
57	51	55	53	TUER V L ERSETZEN	2	13	174.53
SYSTEM AUDATEX							



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =131.75 EUR/STD
PREIS/KL 2 =134.25 EUR/STD
PREIS/KL 3 =134.25 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
	(TUER UND TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT)			
58 65 19 06	SCHIEBETUER L AUS-/EINBAUEN	2	5	67.13
	UMFASST: TUERFESTSTELLER AUS-EIN			
58 65 55 53	SCHIEBETUER L ERSETZEN	2	25	335.63
	(SCHIEBETUER AUSGEBAUT)			
64 75 19 21)	SEITENFENSTER H L AUS-/EINBAUEN	2	18	241.65
KN	FOLIE TUERSCHWELLER L AUFKLEBEN	3	2	26.85
KN	FOLIE TUERSCHWELLER H L KLEBEN	3	2	26.85
57 51 19 10	TUER V R AUS-/EINBAUEN	2	9	120.83
70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V R AUS-/EINBAUEN	2	4	53.70
66 78 19 00	SPIEGELGLAS R AUS-/EINBAUEN	2	2	26.85
66 55 55 17)	GEHAEUSE AUSSENSPIEGEL R ERSETZEN	2	3	40.28
	(OBERTEIL)			
64 48 19 00	FENSTERSCHACHTABDICHTUNG V R A AUS-EIN	2	3	40.28
58 65 19 06	SCHIEBETUER R AUS-/EINBAUEN	2	5	67.13
	UMFASST: TUERFESTSTELLER AUS-EIN			
70 73 19 20	VERKLEIDUNG SCHIEBETUER R AUS-/EINBAUEN	2	4	53.70
58 88 19 56	FUEHRUNG SCHIEBETUER O R AUS-/EINBAUEN	2	2	26.85
58 64 19 26)	DICHTUNG SCHIEBETUER A R AUS-/EINBAUEN	2	1	13.43
64 75 19 25	SEITENFENSTER SCHIEBETUER R AUS-EIN	2	16	214.80
64 75 19 10)	SEITENFENSTER H R AUS-/EINBAUEN	2	11	147.68
KN	FOLIE TUERSCHWELLER R AUFKLEBEN	3	2	26.85
KN	FOLIE TUERSCHWELLER H R KLEBEN	3	2	26.85
55 37 19 00	TANKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	2	26.85
66 94 19 00)	BLLENDE B-SAEULE A U L AUS-/EINBAUEN	2	1	13.43
	(TANKKLAPPE AUSGEBAUT)			
63 69 19 15	ABDECKUNG F STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN	2	9	120.83
55 59 19 20	RUECKWANDKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	13	174.53
55 59 55 70	RUECKWANDKLAPPE ERSETZEN (AUSGEBAUT)	2	25	335.63
55 70 19 00	DICHTUNG RUECKWANDKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	5	67.13
70 68 19 00	VERKLEIDUNG C-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	2	2	26.85
70 68 19 00	VERKLEIDUNG C-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	2	2	26.85
70 69 19 00	VERKLEIDUNG D-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	2	2	26.85
70 69 19 00	VERKLEIDUNG D-SAEULE R AUS-/EINBAUEN	2	2	26.85
44 05 20 04	4 RAEDER AUS-/EINBAUEN	1	5	65.88
44 40 56 70	4 REIFEN AB-/AUFZIEHEN (RAEDER ABGEB)	2	9	120.83
1000	BATTERIESTÜTZB. AUS-/EINBAUEN	1*	2*	26.35
1000	REINIGUNG AUS-/EINBAUEN			1000.00*
1482	TUER R INSTANDSETZEN	3	30*	402.75
1782	SCHIEBETUER R INSTANDSETZEN	3	20*	268.50
2111	TUERSCHWELLER V L INSTANDSETZEN	3	40*	537.00
2239	A-SAEULE A L U INSTANDSETZEN	3	10*	134.25
2291	B-SAEULE A L INSTANDSETZEN	3	10*	134.25
2292	B-SAEULE A R INSTANDSETZEN	3	10*	134.25
2351	DACH INSTANDSETZEN	3	10*	134.25

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =131.75 EUR/STD
PREIS/KL 2 =134.25 EUR/STD
PREIS/KL 3 =134.25 EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H INSTANDSETZEN	3	15*	201.38
3532	SEITENW H R UNTERH INSTANDSETZEN	3	60*	805.50
7141	BREMSSCHEIBE V L PRUEFEN			
7142	BREMSSCHEIBE V R PRUEFEN			
9191	BREMSSCHEIBE H L PRUEFEN			
9192	BREMSSCHEIBE H R PRUEFEN			

51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2	26.85
51 01 75 50	KOTFLUEGEL V L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	TUER L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	TUER R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	SCHIEBETUER L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	SCHIEBETUER R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	SCHARNIERSAEULE L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	B-SAEULE R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	UNTERHOLM L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	DECKEL V HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	SCHARNIERSAEULE R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	B-SAEULE L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	UNTERHOLM H R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	SEITENTEIL H L HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	SEITENTEIL H R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43
51 01 75 50	HECKKLAPPE HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1	13.43

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG			AW	
		- MONT-TEILE AUSGEBAUT			
		- 2-SCHICHT-PERLCOLOR			
0471	DECKEL V	NEUTEILLACK	ST I	20	
0741	KOTFLUEGEL V L	NEUTEILLACK	ST I	9	
1481	TUER L	NEUTEILLACK	ST I	20	
1781	SCHIEBETUER L	NEUTEILLACK	ST I	20	
2931	RUECKWANDKLAPPE	NEUTEILLACK	ST I	28	
0284	ABDECKUNG STOSSF V	NEUTEILLACK	ST K1R	14	
0299	BLLENDE L STOSSF V	NEUTEILLACK	ST K1R	3	
1482	TUER R	REPARATURLACK	ST III	20	
1782	SCHIEBETUER R	REPARATURLACK	ST III	21	
2111	UNTERHOLM V L	REPARATURLACK	ST III	7	
2239	A-SAEULE L	REPARATURLACK	ST III	8	
2291	B-SAEULE L	REPARATURLACK	ST III	11	
2292	B-SAEULE R	REPARATURLACK	ST III	11	
2351	DACH	REPARATURLACK	ST III	51	
3532	SEITENW H R UNTERH	REPARATURLACK	ST III	17	
0742	KOTFLUEGEL V R	OBERFL LACK	ST II	5	
1561	AUSSENGRIFF TUER V L	OBERFL LACK	ST K2	3	
1562	AUSSENGRIFF TUER V R	OBERFL LACK	ST K2	3	
1861	GRIFF A SCHIEBET L	OBERFL LACK	ST K2	3	
1862	GRIFF A SCHIEBET R	OBERFL LACK	ST K2	3	
2112	UNTERHOLM V R	OBERFL LACK	ST II	4	
2303	BLLENDE B-SAEULE L	OBERFL LACK	ST II	4	
2787	HALTER SENSOR H L A	OBERFL LACK	ST K2	1	
2788	HALTER SENSOR H R A	OBERFL LACK	ST K2	1	
2789	HALTER SENSOR H L I	OBERFL LACK	ST K2	1	
2790	HALTER SENSOR H R I	OBERFL LACK	ST K2	1	
3380	KENNZEICHENLEUCHTE	OBERFL LACK	ST K2	3	
3633	ABDECK SEITENW H L	OBERFL LACK	ST II	4	
3634	ABDECK SEITENW H R	OBERFL LACK	ST II	4	
	LACKIER-ZEITKOSTEN			AW	ARB. -
	FAKTOR	147.25	EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT			300	
	VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.			17	
	VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			5	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN			3	
	VORBE. FARBMUSTER			3	
	VORBE. ABDECKARB. KUNSTSTOFFTEIL			2	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10	AW/STD :	330	4859.25

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.06.2023 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1769	8 X	SCHRAUBE	N 908 974 01	5.28
1770	8 X	SCHRAUBE	N 908 974 01	5.28
1781		SCHIEBETUER L	7LA 843 107 D	1016.40
1817		DTG U SCHIEBETUER L	7E0 843 785 A	151.80
1818		DTG U SCHIEBETUER R	7E0 843 786 A	151.80
1820		BEF-SATZ TUER H R	7E0 898 703	27.56
2023		BEF-SA TUERVERKL H L	SIEHE EINZELTEILE	
2024		BEF-SA TUERVERKL H R	SIEHE EINZELTEILE	
2025	10 X	SCHRAUBE	N 014 121 2	11.55
2026	10 X	SCHRAUBE	N 014 121 2	11.55
2029	4 X	KLAMMERSATZ TUER H L	7H5 867 284 A	2.55
2030	4 X	KLAMMERSATZ TUER H R	7H5 867 284 A	2.55
2031	7	KLAMMERSATZ TUER H L	4A0 867 276 A	4.77
2032	7	KLAMMERSATZ TUER H R	4A0 867 276 A	4.77
2033	7 X	KLAMMERSATZ TUER H L	7H0 867 289 A	10.01
2034	7 X	KLAMMERSATZ TUER H R	7H0 867 289 A	10.01
2171		FOLIE TUERSCHW V L	7H0 853 803	3.80
2172		FOLIE TUERSCHW V R	7H0 853 803	3.80
2173		SCHUTZF RADLAUF V L	7H0 853 979	3.52
2175		FOLIE TUERSCHW H L	7H0 853 405	4.13
2176		FOLIE TUERSCHW H R	7H0 853 405	4.13
2177		FOLIE TUERSCHW H L	7H0 853 411 B	3.91
2178		FOLIE TUERSCHW H R	7H0 853 412 B	3.91
2179		FOLIE TUERSCHW H L	7E0 853 407	7.10
2180		FOLIE TUERSCHW H R	7E0 853 408	7.43
2931		KLAPPE H	7E0 827 025 F	1024.10
2941		BEF-SATZ HECKKLAPPE	7E0 898 617	24.15
2944		DICHTUNG H	7E0 829 193 R	57.42
2949	18	CLIP VERKLEID HECKKL	6X0 867 300 A	9.11
2951		BEF-SATZ VERKLEID H	SIEHE EINZELTEILE	
3160		KLEBESATZ HECKSCH	D 004 660 M3	65.56
3162	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	9.96
3165		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	20.46
3166		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.51
3167		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.51
3171		AKTIVATOR HECKSCH	D 181 802 M1	10.62
3172		PRIMER HECKSCHEIBE	D 009 200 02	12.21
3822		KLEBER SEITENSCH V R	D 004 660 M3	65.56
3833		AKTIVATOR SEITENSCH	D 181 802 M1	10.62
3834		PRIMER SEITENSCH V	D 009 200 02	12.21
3835		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.51
3836		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.51
3839	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	9.96
3840	0.06 L	REINIGUNGSLOESUNG	D 009 401 04	9.96
3851		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	20.46
3852		SCHNEIDFADEN	357 853 999 B	20.46
3861		KLEBER SEITENSCH H L	D 004 660 M3	65.56
3862		KLEBER SEITENSCH H R	D 004 660 M3	65.56
3863		AKTIVATOR SEITENSCH	D 181 802 M1	10.62
3865		APPLIKATOR	D 009 500 25	4.51

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

E R S A T Z T E I L E

PREISSTAND

: 01.06.2023 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
7203		VENTIL REIFENDR V L	839 601 361	1.49
7204		VENTIL REIFENDR V R	839 601 361	1.49
7227		REIFEN V L	235/55 R 17 .. W	202.29
7228		REIFEN V R	235/55 R 17 .. W	202.29
9565		REIFEN H L	235/55 R 17 .. W	202.29
9566		REIFEN H R	235/55 R 17 .. W	202.29
		SYSTEM AUDATEX		



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N Z E I T B A S I S 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	7 AW X	131.75	EUR/STD	92.23	
GESAMT KL 2	274 AW X	134.25	EUR/STD	3 678.45	
GESAMT KL 3	219 AW X	134.25	EUR/STD	2 940.08	
FIXLOHN				1 000.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			7 710.76	
N E B E N K O S T E N					
HOHLRAUMKONSERV.					
LOHN KL 3	17 AW X	134.25	EUR/STD	228.23	
MATERIAL				20.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN			248.23	
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				4 859.25	
MATERIALKOSTEN				3 213.88	
GESAMTSUMME LACKIERUNG			8 073.13	
E R S A T Z T E I L E					
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				7 332.16	
SCHWEMM-MATERIAL				146.64	
				25.00	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			7 503.80	
REPARATURKOSTEN OHNE MWST.....				23 535.92	

MWST 19.00 %				4 471.82	
REPARATURKOSTEN MIT MWST.....				28 007.74	

ERLÄUTERUNGEN:

UPE +10.00%

+ = FARB-NR BESTIMMEN

; = TEILE-NR NICHT GUELT ALS BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

LIZENZ = TUVN7654

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX



TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Kurfürstenstraße 10 63075 Offenbach
Tel.: Fax: 069-20165474
e-Mail: haltan@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023

Gutachten Nr.: 0040W3R477**Datum: 07.06.2023****Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden den Fahrzeug-/Werkstattdokumenten entnommen.

Für das Fahrzeug war bei der Besichtigung keine Zulassungsbescheinigung Teil I und II vorhanden.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zur Prüfung der Fahrzeugdaten vor.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, es können weitere optische Mängel vorhanden sein.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges konnte nicht durchgeführt werden, da keine Fahrzeugschlüssel vorhanden gewesen ist.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug war kein Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung wurden reparierte und unreparierte Mängel bzw. Schäden festgestellt.

Am Fahrzeug wurden nicht reparierte Mängel festgestellt, siehe Bilddokumentation.

Eine Lackschichtendickenmessung ergab Auffälligkeiten, siehe Bilddokumentation.

Am Fahrzeug wurden vereinzelte, alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren und optische Mängel,

Gutachten Nr.: 0040W3R477

festgestellt, siehe Abbildungen.

Datum: 07.06.2023**Allgemeinzustand**

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges war zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem durchschnittlichen Zustand.

Technische Mängel konnte nicht geprüft bzw. festgestellt werden, da das Fahrzeug komplett entladen gewesen ist und kein Fahrzeugschlüssel vorhanden war.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Hakan Altan.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten
Offenbach, 07.06.2023

Hakan Altan

Das Gutachten umfasst - 62 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

* Alle Angaben ohne Gewähr.

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 3



Bild 4

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 11




Bild 12

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 13



Bild 14

Innenraum, verreckt und vermüllt

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 15

Innenraum, verreckt und vermüllt



Bild 16

Innenraum, verreckt und vermüllt

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 17

Innenraum, verreckt und vermüllt



Bild 18

Innenraum, verreckt und vermüllt

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 19

Innenraum, verreckt und vermüllt



Bild 20

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023




Bild 21




Bild 22

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023




Bild 23




Bild 24

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 27



Bild 28

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 29



Bild 30

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 31



Bild 32

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 33



Bild 34

Seitenwand hinten rechts, reparierter Vorschaden bzw. Mangel

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 35

Schiebetür rechts, nachlackiert



Bild 36

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 37



Bild 38

Motorhaube, Steinschläge - Lackschaden und Rostbildung sowie

deformiert

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 39



Bild 40

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 41



Bild 42


Stoßstange vorne, deformiert und verschrammt

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



88



Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 45



Bild 46

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 47




Bild 48

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 49

Kotflügel vorne links, verschrammt und Rostbildung



Bild 50

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 51



Bild 52

Tür vorne links, Delle

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 53



Bild 54

Ttür vorne links, Rostbildung

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 55

Türeinstieg links, Rostansammlung



Bild 56

Schiebetür links, deformiert und verschrammt

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 57




Bild 58

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 59

Heckklappe, deformiert



Bild 60

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 61



Bild 62

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 63



Bild 64

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 65



Bild 66

Stoßstange hinten, verschrammt

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 67



Bild 68

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 69

Seitenwand hinten rechts, nicht reparierter Schaden



Bild 70

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 71



Bild 72

Seitenwand hinten rechts keine Sach- und Fachgerechte Instandsetzung

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 73



Bild 74

Schiebetür rechts, nicht reparierter Schaden, deformiert

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 75



Bild 76

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 77

Tür vorne rechts, deformiert und verschrammt




Bild 78

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 79

Türeinstieg rechts, Rostbildung



Bild 80

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 81



Bild 82

Frontscheibe, Steinschläge mit Rissbildung

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 83



Bild 84

Dachholm, Lackschäden mit Rostansatz

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023



Bild 85

Außenspiegel rechts, verschrammt



Bild 86

Gutachten Nr.: 0040W3R477

Datum: 07.06.2023




Bild 87