

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Herr
F. Selwitschka
Gerichtsvollzieher
Bunzlauer Str. 19/Rgb.
80992 München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
E-Mail [REDACTED]



Ansprechpartner:
[REDACTED]
[REDACTED]

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

[REDACTED]

FIN **WBAXA31000DW60167**

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Herr F. Selwitschka, Gerichtsvollzieher, Bunzlauer Str. 19/Rgb., 80992 München
15.02.2023, elektronisch durch Herrn Selwitschka
20.02.2023 um 08:00
[REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 20.02.2023 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		7.273,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 15.02.2023 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch, durch Herrn Selwitschka. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 20.02.2023.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 20.02.2023 um 08:00 Uhr durch [REDACTED] bei [REDACTED], im Beisein von [REDACTED].

Die Bearbeitung verzögerte sich aus folgendem Grund: Das Fahrzeug musste erst zur Besichtigung vorbereitet werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Grube von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 141 µm bis 297 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Frontklappe, rechte Fahrzeugseite, linke Fahrzeugseite

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung
Fahrzeug

[REDACTED]
[REDACTED]
29.11.2011
stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

04 / 2022

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BAYER.MOT.WERKE-BMW
Marke	BMW
Typ / Verkaufsbezeichnung	5L / 525d Sport-Aut.
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	0005 / BFQ
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBAXA31000DW60167
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Alpinweiss
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Leder / Beige
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	160 kW / 1995 cm ³
Schadstoffklasse	EURO5;F;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	194.104

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 V	Kumho / Izen KW27	W / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Kumho / Izen KW27	W / O	5 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 V	Kumho / Izen KW27	W / O	4 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 V	Kumho / Izen KW27	W / O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagefächer in der Mittelkonsole vorn und hinten, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Auflicht vorn, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Check-Control, Control Display 7", hochauflösender Farbbildschirm, Controller auf Mittelkonsole, Dieselpartikelfilter, wartungsfrei, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) inkl. Anfahrassistent, Einstiegsleisten, Exterieurumfänge in Wagenfarbe, Fahrerlebnisschalter inkl. ECO PRO, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic, Getränkehalter, vorn und hinten, Grundausstattung "5er", Heckklappe mit Soft-Close-Automatik, Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik, Instrumentenkombination mit Analoginstrumenten, Interieurleisten: Schwarz, hochglänzend, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad mit Multifunktionstasten, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge, Leuchtweitenregulierung, Mittelarmlehne im Fond, Nebelscheinwerfer, Paket: Nichtraucher, Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H), Personal Profile, Polster: Stoff Diagonal, Radio: BMW Professional, Radiozubehör: AUX-IN-Anschluss, Regensensor und automatische Fahrlichtsteuerung, Räderzubehör: Reifen-Pannen-Anzeige, Scheibenwaschdüsen beheizt, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Seriensitze mit teilelektrischer Verstellung, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V) hinten in Mittelkonsole und Gepäckraum, Steckdosen (12V), zusätzlich, Verglasung: Kombinierte Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsicherung elektronisch codiert, Zentralverriegelung inkl.

Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion, Alarmanlage, Ambientes Licht, Anhängerkupplung mit elektrisch schwenkbarem Kugelkopf, BMW Individual Hochglanz Shadow Line, Dachhimmel BMW Individual anthrazit, Durchladesystem, Edelholzausführung Esche Maser braun, hochglänzend, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fernlichtassistent, Frontspoiler M-Performance, Glasdach, elektrisch, Heckklappenbetätigung, automatisch, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Komfortzugang, LM-Räder Rial 19 Zoll, M Heckspoiler, Modellschriftzug-Entfall, Navigationssystem "Professional" mit integrierter Handyvorbereitung Bluetooth, Paket: Innovationspaket, Paket: M Sportpaket, Paket: Raucher, Paket: Surround View, Paket: Wärmekomfort, Parkassistent, Polster: Leder Dakota, Radiozubehör: Fond-Entertainment, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Skisack, Sonnenschutzrollo für Heckscheibe, elektrisch, Sonnenschutzrollo für Heckscheibe, elektrisch und für hintere Seitenscheiben mechanisch, Sonnenschutzverglasung BMW Individual, Sportfahrwerk Eibach, Spurwechselwarnung, TV-Funktion, Telefon: Apps, Telefon: Musik-Schnittstelle für Smartphones

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, nicht üblichen Gesamtzustand auf. Negative Werteinflüsse wurden gegebenenfalls berücksichtigt. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 29.12.2021 bei Kilometerstand 188.916.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Dach -Folierung löst sich ab - vollständig entfernen, reinigen; Frontscheibe - Blendstreifen unzulässig - entfernen, reinigen; Frontspoiler gebrochen, erneuern (Bild 12); Radsatz - Nachweis der Zulässigkeit fehlt, erneuern; Bremsscheiben vorne und hinten korrodiert, erneuern; Tür hinten rechts angeschrammt und eingedrückt, instandsetzen; Schwellerverkleidung links beschädigt und lose, erneuern; Tür vorne links korrodiert, lackieren (Bild 22); Motor Ölverlust mit Abtropfen - Diagnose erforderlich, instandsetzen; Abgasanlage unzulässig verändert - ersetzen, erneuern; Hauptuntersuchung überfällig, erneuern.

Fehlende Teile

Serienmässig verbaute Räder

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

■■■■■■■■■■

Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer für München und Oberbayern

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Typschild mit Fahrzeugidentnummer



Bild 6 : Bordmappe und Fernbedienung



Bild 7 : Innenraum, hinten mit Monitor links und rechts



Bild 8 : Motorraum - Ansicht von oben



Bild 9 : Folierung auf dem Dach löst sich ab



Bild 10 : Blendstreifen vorne unzulässig



Bild 11 : Frontspoiler mehrfach gebrochen



Bild 12 : Frontspoiler gebrochen



Bild 13 : LM-Rad vorne rechts korrodiert



Bild 14 : LM-Rad hinten rechts korrodiert



Bild 15 : LM-Rad hinten links korrodiert



Bild 16 : LM-Rad vorne links korrodiert



Bild 17 : Bremsscheiben vorne korrodiert - Foto exemplarisch



Bild 18 : Bremsscheiben hinten korrodiert - Foto exemplarisch



Bild 19 : Tür hinten rechts eingedrückt und angeschrammt



Bild 20 : Tür hinten rechts eingedrückt und angeschrammt



Bild 21 : Schwellerverkleidung links beschädigt und steht ab



Bild 22 : Tür vorne links korrodiert



Bild 23 : Motorraum - Ölverlust



Bild 24 : Motorölverlust mit Abtropfen - Ansicht von unten



Bild 25 : Abgasanlage unzulässig verändert