

22.04.2024

(Datum)

Lichtbildmappe

Anlass: Wertschätzungsauftrag

Ort:

Zeit: 22.04.2024, 10:00Uhr

(Datum, Uhrzeit)

Aktenzeichen:

Bemerkungen:

gefertigt von: ausgeblendet

(Name, Vorname, Dienstgrad)

Weitere Fotos wurden nicht gefertigt.

gez.

(Unterschrift)

Mercedes Benz Sprinter ([REDACTED])
Urschriftlich zurück an [REDACTED]

Arnsberg, 22.04.2024
(Ort, Datum)

Bitte in jedem Fall Bilder beifügen...

1. Zustand des Fahrzeuges

Marke, Typ und Ausführung: Mercedes-Benz, Sprinter / 313 CDI / L3H2
Art des Fahrzeuges: Leicht Nutzfahrzeug
Fahrzeug-Ident-Nr.(FIN): WDB9036631R942785
Farbe: blau
Erstzulassung: 26.04.2006
abgelesener Kilometerstand: 252954 km
amtliches Kennzeichen: _____ ☐ vorhanden ☒ nicht vorhanden

Allgemeinzustand: Diverse Rostschäden mit Fremdlack ausgebessert, Fahrertür-
Unterseite großflächig weggerostet.

Unfall-/Vorschäden liegen ☒ nicht vor.
☐ vor. Welche ?

2. Wertgegenstände

In dem Fahrzeug befinden sich folgende Wertgegenstände (z.B. Radio, Alufelgen, CDs, Kleidung, etc.)

Der Kofferraum wurde ebenfalls kontrolliert ☒ ja.
☐ nein, weil _____

3. Fahrzeugpapiere / Schlüssel

Fahrzeugschein ist	☐ vorhanden	☒ nicht vorhanden
Fahrzeugbrief ist	☐ vorhanden	☒ nicht vorhanden
1.Fahrzeugschlüssel ist	☐ vorhanden	☒ nicht vorhanden
2.Fahrzeugschlüssel ist	☐ vorhanden	☒ nicht vorhanden
Fahrzeug ist	☐ angemeldet	☒ abgemeldet

4. Wert des Fahrzeuges

Der geschätzte Wert liegt ☐ unter 300 € ☒ über 300 €

Im Auftrag:

[REDACTED]
(Name)

Sollte der Wert über 300 € liegen, dann bitte weitere Be teilung vornehmen:

Mercedes Benz Sprinter

Urschriftlich zurück an VK 1

Arnsberg, 22.04.2024

(Ort, Datum)

5. Beurteilung des Fahrzeugzustands:

Marke, Typ und Ausführung: Mercedes-Benz, Sprinter / 313 CDI / L3H2

Leistung (kW/PS): 95 KW / 129 PS

Hubraum (cm³): 2148 ccm

AU/HU: 07/2021 abgelaufen

§ 29 StVZO: -----

Sonderzubehör und Zusatzausstattungen:

VDO EG-Kontrollgerät, Blaupunkt CD-Radio

Lackierung:	<u>Diverse Rostschäden mit Fremdlack ausgebessert,</u>
Karosserie:	<u>Unterkante der Fahrertür weggerostet.</u>
Kraftstoffart:	<u>Dieselmotor</u>
Getriebeart:	<u>5. Gang-Schaltgetriebe</u>
Achsen/Bereifung:	<u>M&S Reifen DOT VA0818 HA0717 max. 3mm Profil</u>
Innenausstattung:	<u>dem Alter entsprechend i.O.</u>
Anbauteile:	<u>starre Anhängerkupplung mit Trittbrett</u>
Anzahl Sitzplätze/Türen:	<u>Fahrersitz + 2er Sitzbank / 3 Türen + Schiebtür re</u>
Aufbauart:	<u>geschlossener Kasten</u>
Laderaum/Inhalt:	<u>Seiten mit Lochblech, Boden mit Teppich verkleidet</u>
Nutzlast-(Aufliege-)Last	<u>1340 kg</u>
zul. Gesamtgewicht:	<u>3500 kg</u>
Schadstoffklasse:	<u>EURO 3</u>
Klimatisierung:	<u>keine Klimaanlage verbaut.</u>
fahrbereit:	<u>nein, kein Fahrzeugschlüssel vorhanden.</u>
Vorschäden:	<u>Riss in der Windschutzscheibe im Sichtbereich,</u> <u>rechte Schiebetür hakt beim öffnen und schließen</u>

Sonstiges:

6. grob ermittelter ungefährender Schätzwert: 2800,- Euro

Im Auftrag:



(Name)

Anlage: Fotos



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12. Rostansatz und Riss in der WSS



13.



14. Fahrertürunterkante weggerostet



15.



16.