
Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Seitenwand hinten Kratzer/ Risse im Lack / starker Spachtelauftrag, instandsetzen; Türe rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19); Motorhaube Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 30); Fahrzeug startet nicht, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich; Kühlergrill gebrochen, erneuern (Bild 29); Kotflügel vorn Rost, lackieren mit Lackaufbau (Bild 27); Felgen verschrammt, smart repair; Stoßfänger vorn und hinten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau; Dach Rost, lackieren mit Lackaufbau (Bild 31).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Marcello Carlo Forlano

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Diagonale vorn



Bild 6 : Diagonale hinten



Bild 7 : Türverkleidung



Bild 8 : Lederausstattung



Bild 9 : Lederausstattung



Bild 10 : Lederausstattung



Bild 11 : Lederausstattung



Bild 12 : Sondsensystem mit Bildschirmen



Bild 13 : Frontansicht



Bild 14 : Seitenansicht



Bild 15 : Seitenansicht



Bild 16 : Motorraum



Bild 17 : Motorraum



Bild 18 : Felgen



Bild 19 : Türe rechts Kratzer



Bild 20 : Innenraum



Bild 21 : Türgriffe entfernt



Bild 22 : Sport Abgasanlage




Bild 23 : Soundsystem mit Bildschirmen



Bild 24 : Soundsystem mit Bildschirmen



Bild 25 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 26 : Seitenwand hinten Risse durch starken Spachtelauftrag



Bild 27 : Kotflügel vorn Rost




Bild 28 : Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 29 : Kühlergrill gebrochen



Bild 30 : Motorhaube Kratzer



Bild 31 : Dach Rost