




Unser Zeichen / Gutachtennummer



FAHRZEUGBEWERTUNG

Betrifft

Amtliches Kennzeichen
Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum
Besichtigungsort

Fzg.-Bewertung vom

OHNE
30.10.2025 / Bevollmächtigte
03.11.2025

Besichtigt durch
Anwesend



Zusammenfassung der Fahrzeugbewertung:

Schadenhöhe ohne MwSt.	EUR	20.396,26
Schadenhöhe MwSt.	EUR	3.875,29
Schadenhöhe mit 19,00 % MwSt.	EUR	24.271,55
Beurteilung		wirtschaftlicher Totalschaden
Marktwert	EUR	3.577,31
Marktwert MwSt.	EUR	679,69
Marktwert	EUR	4.257,00

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung:

Amtliches Kennzeichen	OHNE
Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Aufbauart	Kombi
Fabrikat	Volkswagen
Typ / Untertyp	Passat Variant (3G5)(07.2014->2019) / GTE
KBA-Nummer	0603/BRZ
Fahrzeug-Ident-Nummer	WVWZZZ3CZHE117486
	identifiziert anhand Herstellerunterlagen
Erste Zulassung	29.12.2016
Hubraum / Leistung	1.395 cm³ / 115 kW
Motor	Hybrid 160 kW Plug-in (Motor 1,4 Ltr. - 115 kW TSI)
Motorart / Zylinder / Motorbauart	Hybrid / 4 / Reihenmotor
Abgascode	Euro 6
Türen / Sitze	5 / 5
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	1.735 / 2.250 / 590 kg
Länge / Breite / Höhe	4.767 / 1.832 / 1.477 mm
Anzahl Achsen	2
Antriebsart	Frontantrieb
Laufleistung abgelesen	197.382 km
Farbe	Night Blue Metallic
Lackart	Metallic (2-Schicht)
Allgemeinzustand	dem Alter und der Laufleistung entsprechend
Besichtigungszustand	nicht fahrbereit, nicht verkehrssicher, unzerlegt
Reparierte Vorschäden	keine Hinweise
Nichtreparierte Vorschäden	siehe Kalkulation / Lichtbilder
Bemerkung	Servicedaten nicht vorhanden, keine Fahrzeugpapiere vorhanden

Bereifung:

Achse	Hersteller	Bezeichnung	Profiltiefe in mm	
			links	rechts
1	Pirelli	215/55 R17 94V Cinturato P7 (P7C2) s-i	5,1	6,14
2	Pirelli	215/55 R17 94V Cinturato P7 (P7C2) s-i	6,32	3,5

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Frontantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, Ausstattung GTE, Ausstattung Highline, Automatische Fahrlichtschaltung (ALS), Außenspiegel asphärisch, links, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel lackiert, Außentemperaturanzeige, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Chrom-Paket (1), Chromleisten an Seitenfenstern, Dachhimmel, weiß (St. Tropez), Doppeltonhorn, Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsleisten vorn und hinten (Edelstahl), Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED, Elektromotor 85 kW (Hybridantrieb), Elektron. Differentialsperre (EDS), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernentriegelung Heckklappe, Frontscheibe Verbundglas getönt, Fußmatten Textil, Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Gepäckraumbeleuchtung, Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibenwischer, Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Kennzeichenbeleuchtung LED, Kindersicherung im Fahrgastraum, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn, Kopfstützen hinten (3-fach), Ladekabel (Wechselstrom), Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar, Lendenwirbelstützen vorn, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung, Leseleuchten vorn und hinten LED, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), LM-Felgen 7x17 (Montpellier, schwarz glanzgedreht), Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multimediabuchse AUX-IN, Nebelschlussleuchte, Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Plug-in Hybrid, Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne, Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar, Sitze vorn höhenverstellbar, Sitze: Komfortsitze vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start/Stop-Anlage, Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türschutzleisten unten verchromt, Verbandkasten und Warndreieck, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound), Anhängerkupplung schwenkbar, App-Connect, Audio-Navigationssystem Discover Pro (Touchscreen, CD/DVD, MP3, Festplattenspeicher, Bluetooth), Ausstattungs-Paket: Easy Open, Business-Paket Premium mit Navigation, Design & Komfort-Paket, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Fahrassistenz-Paket Plus, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Gepäcksicherungsnetz, Head-up-Display, Heckleuchten LED, dunkelrot, Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Brilliant Pine, Insassen-Schutzsystem proaktiv, Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen, Ladekabel für Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose), Metallic-Lackierung, Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten, Radioempfang digital (DAB+), Raucher-Paket, Reifendruck-Kontrollsystem, Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %), Spiegel-Paket, Wendematte Gepäckraum, Zusatzheizung (Standheizung)



Auftragserteilung

Der Auftrag zur Erstellung einer Fahrzeugbewertung zur Ermittlung des Fahrzeugwertes sowie zur Sicherung des Zustandes wurde am 30.10.2025 durch Amtsgericht Lehrte erteilt. Auf Grundlage dieses Auftrages erfolgte die Besichtigung des auf Seite 2 der Fahrzeugbewertung näher beschriebenen Fahrzeuges. Im Ergebnis wurde eine Fzg.-Bewertung erstattet.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigung des Fahrzeuges des Volkswagen, mit dem amtlichen Kennzeichen OHNE sowie der Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) WVWZZZ3CZHE117486, erfolgte am 03.11.2025 durch den Sachverständigen Sebastian Graß.

Zum Zeitpunkt der Inaugenscheinnahme waren die Besichtigungsbedingungen insgesamt als ausreichend zu beurteilen. Das Fahrzeug stand frei zugänglich und konnte von allen relevanten Seiten eingesehen werden. Eine Beleuchtung war in ausreichendem Maße vorhanden, sodass die durchzuführenden Feststellungen ohne Einschränkungen möglich waren. Im Verlauf der Untersuchung des Fahrzeuges standen keine technischen Hilfsmittel zur Verfügung. Die Sichtprüfung konnte mit den standardmäßig zur Verfügung stehenden Mitteln vorgenommen werden.

Besichtigungsort:



Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung anwesend:

Werkstattleiter

Technische Daten und Identifizierung des Fahrzeuges

Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden den vorliegenden Herstellerunterlagen entnommen und durch eigene Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (VIN) wurde am besichtigten Fahrzeug überprüft und abgelesen. Es konnte eine Übereinstimmung mit den Angaben in den Herstellerunterlagen festgestellt werden.

Zur Sicherstellung der eindeutigen Identifizierung des Fahrzeuges wurden die vorhandenen Unterlagen sowie das Fahrzeug selbst überprüft. Die technischen Daten des Fahrzeuges wurden den Herstellerunterlagen entnommen und durch eigene Feststellungen am Fahrzeug ergänzt. Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN/VIN) wurde am besichtigten Fahrzeug überprüft und abgelesen. Es konnte eine Übereinstimmung mit den Angaben in den Herstellerunterlagen festgestellt werden.

Zustandsbeschreibung

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges entspricht im Umfang und im Erscheinungsbild dem Alter sowie der Laufleistung und ist daher als normal und dem üblichen Gebrauch entsprechend zu beurteilen.

Lackschichtdicken

Im Rahmen der Besichtigung des oben aufgeführten Fahrzeuges wurden Messungen der Lackschichtdicken an sämtlichen zugänglichen äußeren Karosseriebauteilen durchgeführt.

Hierzu kam ein qualifiziertes Lackschichtdickenmessgerät zum Einsatz. Die Messungen erfolgten an allen wesentlichen Bauteilen am Fahrzeugäußeren, insbesondere an den Kotflügeln, den Türen, den Seitenteilen, dem Dach, der Motorhaube sowie der Heckklappe. Um eine aussagekräftige Beurteilung zu gewährleisten, wurden pro Bauteil mindestens drei Messpunkte gewählt. Diese verteilten sich auf den oberen, mittleren und unteren Bereich des jeweiligen Bauteils, um mögliche Reparaturlackierungen, Spachtelaufträge oder andere Abweichungen von der werkseitigen Beschichtung feststellen zu können.

In der nachfolgenden Tabelle/Auflistung ist jeweils der höchste gemessene Wert der Lackschichtdicke pro Bauteil aufgeführt. Diese Vorgehensweise ermöglicht eine klare Darstellung möglicher Abweichungen von werkseitigen Lackschichtdicken und erleichtert die Bewertung hinsichtlich einer eventuellen Nachlackierung oder Instandsetzung einzelner Karosserieteile.

Motorhaube	130 µm	Tür vorne rechts	139 µm
Kotflügel vorne links	108 µm	Tür hinten rechts	118 µm
Tür vorne links	102 µm	Seitenwand hinten rechts	107 µm
Tür hinten links	116 µm	Dach	119 µm
Seitenwand hinten links	114 µm	Heckklappe	128 µm
Kotflügel vorne rechts	105 µm		

Angaben zu Vorschäden und Altschäden

Die Feststellungen zu Vorschäden und Altschäden am besichtigten Fahrzeug beruhen auf den Grundlagen der Fahrzeugbesichtigung, dem Ermitteln der Lackschichtdicken am Fahrzeug und der Nachfrage zu reparierten Vorschäden. Demontagearbeiten außerhalb des Schadenbereiches wurden zur Feststellung von Vorschäden nicht vorgenommen. Zu Vorschäden ergeben sich am besichtigten Fahrzeug keine Hinweise. Die Untersuchung auf Altschäden ergab folgende Feststellungen:

- siehe Kalkulation / Lichtbilder

Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung

Zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung wurde das zu bewertende Fahrzeug in folgendem Zustand vorgefunden werden:

- nicht fahrbereit
- nicht verkehrssicher bzw. betriebssicher

Notwendige Reparaturkosten zur Beseitigung der vorhandenen Fahrzeugschäden

Die in der Fahrzeugbewertung ausgewiesenen Arbeitswerte (AW) für den Austausch bzw. die Erneuerung von Fahrzeugteilen basieren auf den offiziellen Vorgaben und Empfehlungen des jeweiligen Herstellers bzw. Importeurs. Diese Werte stellen die von den Herstellern kalkulierten Richtzeiten dar, die für die sach- und fachgerechte Durchführung der Arbeiten erforderlich sind.

Abweichend hiervon wurden die Arbeitswerte für Ausbeul- und Richtarbeiten vom Sachverständigen selbst festgelegt. Grundlage hierfür war die individuelle Einschätzung der festgestellten Schäden am Fahrzeug sowie des damit verbundenen tatsächlichen Arbeitsaufwandes für eine fach- und sachgerechte Beseitigung. Solche Arbeiten sind erfahrungsgemäß nicht durch standardisierte Herstellerangaben abbildbar, da der Umfang je nach Schadensart, -ausmaß und Zugänglichkeit der betroffenen Fahrzeugbereiche erheblich variieren kann.



Die in der Kalkulation genannten Ersatzteilpreise entsprechen den jeweils aktuellen, unverbindlichen Herstellerrichtpreisen (UPE). Eine gesetzliche Preisbindung besteht nicht, sodass es – je nach Lieferant, Teilehändler oder Marktsituation – zu Abweichungen kommen kann. Insbesondere können regionale Unterschiede sowie Rabatte einzelner Händler Einfluss auf den tatsächlichen Einkaufspreis nehmen.

Auf Grundlage der dieser Fahrzeugbewertung beigefügten Schadenkalkulation sowie der darin beschriebenen Bewertung werden nachstehend die ermittelten Beträge ausgewiesen:

Reparaturkosten ohne MwSt.	EUR	20.396,26
MwSt. aus Reparaturkosten	EUR	3.875,29
Gesamtsumme Reparaturkosten inkl. MwSt.	EUR	24.271,55

Marktwert des besichtigten Fahrzeuges

Der ermittelte Marktwert resultiert aus einer umfassenden Bewertung sämtlicher den Marktwert des Fahrzeugs maßgeblich beeinflussender Faktoren. Hierbei wurden insbesondere das Fahrzeugalter, die tatsächliche Laufleistung, die Besitzverhältnisse sowie der im Rahmen der Besichtigung festgestellte technische und optische Zustand des Fahrzeugs berücksichtigt. Ferner fanden festgestellte Alt- und/oder Vorschäden, Sonderausstattungen sowie vorhandenes Zubehör entsprechende Berücksichtigung in der Wertermittlung. Weiter beinhaltet der ermittelte Marktwert grundsätzlich die gesetzliche Mehrwertsteuer (MwSt.) in Höhe der Regelbesteuerung bzw. eine Differenzbesteuerung gemäß § 25 a UStG.

Des Weiteren sind die Fälligkeit der Haupt- und Abgasuntersuchung (HU/AU) sowie sämtliche weiteren, im Wesentlichen wertbeeinflussenden Merkmale in die Bewertung eingeflossen. Dazu zählen unter anderem Pflege- und Wartungszustand, Marktnachfrage vergleichbarer Fahrzeuge sowie die allgemeine Wertentwicklung des Fahrzeugtyps.

Die Bewertung erfolgte unter Einbeziehung der zum Wertermittlungszeitpunkt gegebenen regionalen und saisonalen Marktlage, sodass der angegebene Marktwert den realistisch am Markt erzielbaren Preis unter gewöhnlichen Verkaufsbedingungen wiedergibt. Der ermittelte Wert stellt somit eine sach- und fachgerechte gutachterliche Einschätzung dar, die auf den aktuellen Marktgegebenheiten sowie den objektiv feststellbaren Fahrzeugmerkmalen basiert.


Marktwert ohne MwSt.	EUR	3.577,31
MwSt. aus dem Marktwert	EUR	679,69
Marktwert mit MwSt.	EUR	4.257,00

Schlußwort

Diese Fahrzeugbewertung sowie alle dazugehörenden Texte, Abbildungen, Lichtbilder und grafischen Elemente sind urheberrechtlich geschützt. Jede mögliche und vom Urheberrechtsschutz nicht ausdrücklich zugelassene Verwendung ist, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Unterzeichners unzulässig. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Verbreitung, Bearbeitung, Übersetzung, Speicherung, Verarbeitung und Wiedergabe in Datenbanken für Restwertbörsen im Internet (BGH Urteile vom 29.04.2010 Az. I ZR 68/08). Es wird ausdrücklich drauf hingewiesen, dass jede Zuwiderhandlung rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.



Die Fahrzeugbewertung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, und umfasst 26 Seiten inkl. 37 Fotos. Der Originalfahrzeugbewertung sind die Lichtbilder beigelegt.

, den 24.11.2025

Der Sachverständige





Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11



Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15



Bild: 16



Bild: 17



Bild: 18



Bild: 19



Bild: 20



Bild: 21



Bild: 22



Bild: 23



Bild: 24



Bild: 25



Bild: 26



Bild: 27



Bild: 28



Bild: 29



Bild: 30



Bild: 31



Bild: 32



Bild: 33



Bild: 34



Bild: 35



Bild: 36



Bild: 37