

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 09.04.2026

Duplikat

DEKRA Automobil GmbH  
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Hannover  
Hanomagstr. 12  
30449 Hannover  
Telefon 0511 / 42079-0  
Fax 0511 / 42079-115  
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



## Bewertungsgutachten

**Kennzeichen** [REDACTED]

**FIN** [REDACTED]

Referenznummer [REDACTED]  
Aktenzeichen [REDACTED]  
Auftraggeber [REDACTED]  
Ihr Auftrag vom 26.02.2026, per e-Mail  
Besichtigung 08.04.2026 um 09:00 Uhr  
[REDACTED]

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.357,14 EUR	13.515,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.445,38 EUR	16.000,00 EUR

Duplikat

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.02.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.04.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.04.2026 um 09:00 Uhr durch [REDACTED] ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
1 Hauptschlüssel / 1 Nebenschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:  
- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 160 µm bis 300 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden am gesamten Fahrzeug eine erhöhte Lackschichtdicke von ca. 160 - 200 µm gemessen.

Im Bereich der hinteren Seitenwand sowie den Heckdeckel wurde eine Lackschichtdicke von 250 - 300 µm gemessen.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	09.01.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.05.2024

Duplikat

### Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 10 / 2026

### Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Jeep
Typ / Verkaufsbezeichnung	Grand Cherokee (WK)(2010->) / Grand Cherokee 3.0 CRD Summit
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	1004 / AEC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Radstand	2915
Türen	5
Farbe	Brilliant Black Crystal Pearl Coat
Lackierung	PXR
Polster / Farbe	Leather Trimmed Bucket Seats / Braun
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	V-Motor / 6
Leistung / Hubraum	184 kW / 2987 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	177.091

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

### Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	265 / 50 R 20 111 W	Triangle / Snow	W / O	3 mm
rechts	265 / 50 R 20 111 W	Triangle / Snow	W / O	3 mm
2 links	265 / 50 R 20 111 V	Triangle / Snow	W / O	4 mm
rechts	265 / 50 R 20 111 V	Triangle / Snow	W / O	4 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

### Serienausstattung

Adaptives Kurvenlicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Kopfstützen, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Quadra-Drive II (Allrad), Anzeige für Reifendruck im Display, Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch Multimedia-System mit Navigationssystem, Audiobedienung am Lenkrad, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Ablendautomatik, Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, Bi-Xenon-Scheinwerfer, Bordcomputer, Bremsassistent, CD-Laufwerk in der Mittelarmlehne, Dachreling verchromt, Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung, Einstiegsleisten (verchromt), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Freisprechanlage UConnect (mit Bluetooth-Schnittstelle), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung, Getriebe Automatik - (8-Stufen), Heckklappenöffnung elektrisch, Innenausstattung: Wurzelholz, Innenraumüberwachung, Innenspiegel mit Ablendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten, Kühlergrill verchromt, LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, poliert), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) elektr. höhen-/längsverstellbar, Luftfederung (Quadra-Lift), Memoryfunktion - Außenspiegel, Sitz, Modellpflege, Motor 3,0 Ltr. - 184 kW CRD KAT, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte,

Duplikat

Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest, Parkpilotsystem vorn und hinten, Radstand 2915 mm, Reifen 265/50 R20 ...V, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitz geteilt / klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Keyless Go, Schriftzug 3,0 L Diesel, Schriftzug 4x4, Seitenairbag, Seitenschutzleisten Chromoptik, Servolenkung, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder Natura-Plus, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System Harman-Kardon, Steuer-AV Ausstattung Touring, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht LED, Türgriff außen verchromt, USB-Anschluss, Unterfahrschutz, Verglasung hinten abgedunkelt, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung (Dämmglas), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

---

### Sonderausstattung

Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten), Kühlung verstärkt, Metallic-Lackierung

---

### Zustandsbeschreibung

---

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

---

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Batterie tiefentladen, Trotz Booster war ein Starten des Motors nicht möglich, erneuern; Reifen vorne links und rechts M+S Profiltiefe für Winterbetrieb nicht ausreichend, erneuern; Motorölwechsel fällig, erneuern; Stoßfängerverkleidung Ecke vorne rechts unten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau.

---

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Von der Industrie- und Handelskammer  
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
zuständig: Industrie- und Handelskammer Hannover

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

---

### Anlagen

Fotoanlage  
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat

# Bewertungsgutachten / Rechen Daten

**Kennzeichen** [REDACTED]

**FIN** [REDACTED]

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.01.2015	Letzte Zulassung	13.05.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Jeep
Typ / Verkaufsbez.	Grand Cherokee	Aufbauart	Geländewagen
	(WK)(2010->) / Grand Cherokee 3.0 CRD Summit		
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Maße Länge/Breite/Höhe	4875 / 1943 / 1792 (mm)	Achsen / anetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	2915	zul. Gesamtmasse	2949 kg
HSN / TSN	1004 / AEC	DAT Europa-Code®	013900330280001
DAT Marktindex	DE001 5390	Km-Stand abgelesen	177091
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	6 / V-Motor	Leistung (kW)	184
Hubraum (ccm)	2987	Schadstoffklasse:	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Brilliant Black Crystal Pearl Coat / PXR	Polster / Farbe	Leather Trimmed Bucket Seats / Braun
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

## Bewertung zum Stichtag 08.04.2026 (Besichtigung 08.04.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	<b>66.500,00 EUR</b>
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	<b>1.124,55 EUR</b>
Listenneupreis gesamt	<b>67.624,55 EUR</b>
<b>Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex</b>	<b>17.020,57 EUR</b>
Bezugsfahrstrecke in km: 199000	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 177091 / -21909	
Laufleistungskorrektur	+ 861,67 EUR
Erstzulassungskorrektur	- 349,06 EUR
<b>Basiswert durch DAT Ermittlung</b>	<b>17.533,17 EUR</b>
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 105,54 EUR
<b>Grundwert durch DAT Ermittlung</b>	<b>17.638,72 EUR</b>
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	- 498,80 EUR
<b>Zwischensumme I</b>	<b>17.139,92 EUR</b>
<b>Zwischensumme II</b>	<b>17.139,92 EUR</b>
Reparaturkosten (mit 181,62 EUR MwSt.)	- 1.137,50 EUR
<b>Händlerverkaufswert DAT (mit 2.555,01 EUR MwSt.)</b>	<b>16.000,00 EUR</b>
Handelsspanne (mit 396,55 EUR MwSt.)	- 2.485,00 EUR
<b>Händlereinkaufswert DAT (mit 2.158,46 EUR MwSt.)</b>	<b>13.515,00 EUR</b>
	<b>16.002,42 EUR</b>
	<b>2.483,62 EUR</b>
	<b>13.518,80 EUR</b>

Duplikat

**Sonderausstattung**

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
14236	Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)	274,89*			71,30
11000	Metallic-Lackierung	849,66*			34,24
78000	Kühlung verstärkt	0,00*			0,00
<b>Summe Sonderausstattung</b>		<b>1.124,55</b>			<b>105,54 EUR</b>

**Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Batterie tiefentladen, Trotz Booster war ein Starten des Motors nicht möglich, erneuern	850	35	-297,50
2. Reifen vorne links und rechts M+S Profiltiefe für Winterbetrieb nicht ausreichend, erneuern	600	35	-210,00
3. Motorölwechsel fällig, erneuern	300	35	-105,00
4. Stoßfängerverkleidung Ecke vorne rechts unten verschrammt, lackieren mit Lackaufbau	1.500	35	-525,00
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>3.250</b>		<b>-1.137,50 EUR</b>

[REDACTED]  
 Von der Industrie- und Handelskammer  
 öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung  
 zuständig: Industrie- und Handelskammer Hannover

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.  
 Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Duplikat



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten

Duplikat



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument

Duplikat



Bild 5 : Übersicht hinten



Bild 6 : Übersicht vorn

Duplikat



Bild 7 : Reifen vorne Profiltiefe für Winterbetrieb nicht ausreichend

Duplikat



Bild 8 : Profiltife Hinterrad links



Bild 9 : Übersicht Motor