



# Sachverständigenbüro Lamparter

Ing. Kurt Lamparter, allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger

Fliederweg 2a  
A - 6063 Rum

☎ 0664 58 30 548  
✉ office@lamparter.at

Gutachten - Bewertungen - Reparaturkalkulationen - Fahrzeugschätzungen

## Fahrzeugschätzung

Auftraggeber: KO Michelle Dorfmann  
Bezirksgericht Hall  
Schulgasse 6  
6060 Hall in Tirol

Ort, Datum: Rum, am 25.08.2025

## AUDI A5 COUPE 2.0 TDI

(WAUZZZ8T3AA081889)

**Mindestlös: 3000 €**

**(dreitausend Euro)**

Fahrzeugart:	Personenkraftwagen M1
Marke:	Audi
Type:	A5 Coupe 2.0 TDI
Erstmalige Zulassung:	2007
Fahrgestell-Nr.:	WAUZZZ8T3AA081889
Antriebsart:	Diesel
Hubraum :	1998 ccm
Leistung(kW) :	125
Farbe:	schwarz
Kilometerstand:	217922km
Bereifung: vo:	Pirelli 255/35 ZR19
hi:	Pirelli 255/35 ZR19
Vignette:	keine
Radio:	ja

Die Besichtigung des Fahrzeugs wurde ohne Durchführung einer technischen Überprüfung sowie ohne Probefahrt vorgenommen. Der Motor des Fahrzeugs wurde zum Besichtigungszeitpunkt gestartet, jedoch erfolgte keine eingehende Prüfung der technischen Funktionsfähigkeit oder des Fahrverhaltens. Es wurde lediglich die Möglichkeit geprüft, den Motor zu starten.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war ein Schlüssel für das Fahrzeug vorhanden. Eine detaillierte Fahrzeugakte oder spezifische technische Angaben waren zum Zeitpunkt der Befundaufnahme nicht zugänglich.

Es ist zu beachten, dass es sich um ein Fahrzeug handelt, das aus dem Ausland importiert wurde, weshalb möglicherweise unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen und Zulassungsanforderungen gelten. Diese Faktoren wurden in der vorliegenden Besichtigung nicht weiter berücksichtigt.

## Festgestellte Schäden am Fahrzeug:

Es konnten folgende bewertungsrelevanten Schäden am Fahrzeug festgestellt werden.

- Stoßfänger hinten links
- Stoßfänger vorne
- Seitenwand hinten links
- Alufelgen und Reifen beschädigt
- Innenverkleidungen teilweise stark abgenützt und eingerissen
- kein Servicenachweiß
- diverse Dellen und Kratzer
- Gebrauchsspuren
- 1 Fahrzeugschlüssel

## Ausstattung laut DAT System

### Fahrzeugdaten

Hersteller:	Audi	Fahrzeugfarbe:	Phantomschwarz Perleffekt
Haupttyp:	A5 Coupe (8T)(06.2007->)	Farbcode:	L8
Untertyp:	2.0 TDI (125kW)	Lacknummer:	LZ9Y
VIN:	WAUZZZ8T3AA081889		
DAT Europa-Code®:	01 060 103 007 0001		
Motor:	Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V TDI		
Karosserie:	Karosserie: 2-türig		
Getriebe:	Getriebe 6-Gang		
Bauzeit:	4853		

### Sonderausstattung

15209 Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	69304 Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
15702 Außenspiegel konvex, rechts	18909 Licht- und Regensensor
72908 Batterie 105 Ah	49429 LM-Felgen 9x19 (5-Segmentspeichen)
27805 Dachhimmel Stoff, schwarz	27202 Mittelarmlehne vorn
25802 Einparkhilfe hinten (APS)	25711 Multi-Media-Interface MMI Navigation
04008 Exterieur-Paket S line	63604 Reifen 255/35 R19 ..Y
25809 Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay	77225 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	69801 Servolenkung elektronisch gesteuert
18802 Heckleuchten LED	18904 Tagfahrlicht
25231 Kombiinstrument mit Uhr	25037 Universal-Schnittstelle Bluetooth

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

















## **Weitere Informationen/Fahrzeugbeschreibung:**

### **Folgende Unterlagen stehen zu Verfügung:**

Auftrag,

Eine vollkommene technische Überprüfung (§ 57a) kann nur in einer Werkstätte durchgeführt werden, in welcher die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben. Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

**Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.**

### **Prüfarbeiten sind durchzuführen:**

Alle technischen und elektronischen Bauteile.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

**Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.**

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Die angefertigten Lichtbilder vom gegenständlichen Fahrzeug, können natürlich unter der E-Mail Adresse **office@lamparter.at** angefordert werden.

Für die Richtigkeit der Feststellungen



Der Sachverständige

Ing. Kurt Lamparter