



Sachverständigenbüro Lamparter

Ing. Kurt Lamparter, allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger

Fliederweg 2a
A - 6063 Rum

☎ 0664 58 30 548
✉ office@lamparter.at

Gutachten - Bewertungen - Reparaturkalkulationen - Fahrzeugschätzungen

Fahrzeugschätzung

Auftraggeber: Dorfmann Michelle
Gerichtsvollzieherin BG Hall in Tirol
Schulgasse 6
6060 Hall in Tirol
Ort, Datum: Rum, am 01.09.2026

VW Arteon

(WVWZZZ3HZJE517075)

Schätzwert: 9.500 €
(neuntausendfünfhundert)

Wichtiger Hinweis:

Das Fahrzeug ist in Ungarn zugelassen, keine genauen Fahrzeugdaten vorhanden.

Fahrzeugart:	Personenkraftwagen M1
Marke:	Volkswagen
Type:	Arteon Elegance
Erstmalige Zulassung:	Februar 2018
Fahrgestell-Nr.:	WVWZZZ3HZJE517075
Antriebsart:	Diesel
Hubraum:	1968 ccm
Leistung (kW):	110
Farbe:	schwarz
Kilometerstand:	konnte nicht abgelesen werden (ca.200.000km)
Bereifung: vo:	Continental 245/45 R18
hi:	Continental 245/45 R18
Vignette:	keine
Radio:	ja

Besichtigungsbedingungen:

Das Fahrzeug befand sich zum Zeitpunkt der Besichtigung in stark verschmutztem Zustand. Die Inaugenscheinnahme erfolgte bei natürlichem Tageslicht.

Im Rahmen der Besichtigung standen weder eine Hebebühne noch eine Prüfgrube zur Verfügung. Ebenso fehlten geeignete Prüf- und Messgeräte (insbesondere Abgastester, Bremsflüssigkeitstester, Bremsprüfstand, Scheinwerfereinstellgerät, Diagnosetester usw.).

Ein Ankaufstest wurde nicht durchgeführt. Zerlegungsarbeiten erfolgten nicht. Eine Schichtdickenmessung wurde ebenfalls nicht vorgenommen. Das Fahrzeug wurde keiner vollständigen Überprüfung hinsichtlich Verkehrs- und Betriebssicherheit unterzogen.

Die Fahrzeugidentifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen, jedoch nicht auf eine etwaige Manipulation hin überprüft.

Etwaig vorhandene optische und technische Mängel konnten ausschließlich insoweit berücksichtigt werden, als diese unter den gegebenen Besichtigungs- und Prüfbedingungen ohne weitergehende technische Hilfsmittel offensichtlich erkennbar waren.

Technischer Zustand:

Der Motor wurde im Zuge der Besichtigung nicht gestartet.

Keine Bordspannung (Batterie?).

Letzter Ölwechsel laut Ölzettel am 31.05.2024 bei 171.000 km.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war ein Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Ein Servicenachweis lag nicht vor.

Bewertungsgrundlage:

Vorbehaltlich der rechtlichen Beurteilung ist in Exekutionsverfahren der unter Berücksichtigung der festgestellten Schäden und Mängel ermittelte Marktwert als Schätzwert anzusetzen.

Das Risiko etwaiger, im Gutachten nicht beschriebener Schäden und Mängel wird im Rahmen der Versteigerung durch den Ausruf zum geringsten Gebot (halber Schätzwert gemäß § 85 Abs. 2 EO) entsprechend berücksichtigt.

Festgestellte bewertungsrelevante Schäden und Mängel:

Im Zuge der Besichtigung wurden folgende bewertungsrelevante Schäden und Zustandsmängel festgestellt:

- Stoßfänger hinten rechts zerkratzt
- Kratzer an der rechten Seitenwand
- Windschutzscheibe gesprungen
- Kotflügel vorne links und Motorhaube vorne links
- beschädigte Innenverkleidungen
- diverse Kratzer, Steinschläge und Dellen, Rost
- Standschäden
- Gebrauchsschäden
- Innenraum stark verschmutzt





Service record card placed on the engine bay:

Zaštita od smrzavanja -35 °C
Sjedeća izmjena km: 174000
Datum: 18.06.2020

Promijenjeno	DA	NE
Kočnice prednje	☐	☒
Kočnice zadnje	☐	☒
Zračni filter	☐	☒
Filter goriva	☐	☒
Filter klime	☐	☒
Svijećice	☐	☒
Filter ulja	☒	☐

Service: [Signature] Datum: 31.05.20













Weitere Informationen/Fahrzeugbeschreibung:

Folgende Unterlagen stehen zu Verfügung:

Auftrag

Eine vollkommene technische Überprüfung kann nur in einer Werkstatt durchgeführt werden, in welcher die technischen Hilfsmittel (Grube, Werkzeug, Bremsenprüfstand, Elektronikstand usw.) zu Verfügung stehen. Bei einer technischen Überprüfung entstehen auch Werkstattkosten und höhere Honorarkosten. Im Zuge der Veräußerung sind keinerlei Gewährleistungsansprüche gegeben. Das gegenständliche Objekt weist mehrere Schäden auf.

Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschungen der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten, Fehler in den benützten Unterlagen insbesondere im Eurotax (Ausstattung) kann nicht gegeben werden.

Prüfarbeiten sind durchzuführen:

Alle technischen und elektronischen Bauteile.

Es ist nicht auszuschließen, dass im Zuge einer technischen Überprüfung, Fehler auslesen und der notwendigen Zerlegungsarbeiten schadhafte Teile sichtbar werden, die in der Kalkulation zurzeit noch nicht angeführt sind.

Der beschriebene Zustand bezieht sich auf den Zeitpunkt der Besichtigung und beinhaltet keine Prognose über den Zustand des Fahrzeug bis zum nächsten Begutachtungstermin und gilt nicht als Kauftest.

Bei Auftreten zurzeit nicht bekannter Fakten, bin ich gerne bereit diese zu prüfen und wenn notwendig eine Ergänzung im Gutachten vorzunehmen.

Die angefertigten Lichtbilder vom gegenständlichen Fahrzeug, können natürlich unter der E-Mail Adresse **office@lamparter.at** angefordert werden.

Für die Richtigkeit der Feststellungen



Der Sachverständige

Ing. Kurt Lamparter