

DEKRA Automobil GmbH  
Neefestr. 131, 09119 Chemnitz

Staatsanwaltschaft Chemnitz  
Gerichtsstraße 2  
09112 Chemnitz

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Chemnitz  
Neefestr. 131  
09119 Chemnitz  
Telefon 0371 / 3513-0  
Fax 0371 / 3513-100  
E-Mail chemnitz.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Peggy Lichtenfeld  
Tel. direkt 0371 3513-219  
Tel. mobil 0163-6005109

## Bewertungsgutachten

### Kennzeichen

██████████

**FIN** **WVWZZZ7NZFV048502**

Auftraggeber	Staatsanwaltschaft Chemnitz, Gerichtsstraße 2, 09112 Chemnitz
Ihr Auftrag vom	12.10.2022, schriftlich durch Herrn Rechtspfleger Kluge
Eingang am	25.10.2022
Besichtigung	27.10.2022 um 10:00 Staatsanwaltschaft Chemnitz, ██████████ Chemnitz

### Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 07.12.2022 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Wiederbeschaffungswert	<b>18.445,38 EUR</b>	<b>21.950,00 EUR</b>

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 12.10.2022 wurde ein Bewertungsgutachten zum Wiederbeschaffungswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte schriftlich, mit Eingang vom 25.10.2022, durch Herrn Rechtspfleger Kluge. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 07.12.2022.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 27.10.2022 um 10:00 Uhr durch Frau Peggy Lichtenfeld bei Staatsanwaltschaft Chemnitz, [REDACTED] Chemnitz, im Beisein von [REDACTED]

Auftragsgemäß durfte das Fahrzeug nicht bewegt werden. Das Fahrzeug musste für einen Probelauf mit Hilfe eines Startergerätes gestartet werden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Es war am Besichtigungsort keine Hebebühne vorhanden. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:  
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 138 µm festgestellt.

Angaben zu etwaigen Vorschäden wurden nicht getätigt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Nr. Zul.-Besch. Teil I (Fz-Schein)	C-S-0-060/21-00154
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	01.10.2015
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	01.03.2021
Fahrzeug	stillgelegt am 04.11.2021

## Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 09 / 2022

## Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	VOLKSWAGEN-VW
Typ / Verkaufsbezeichnung	7N / Sharan 2.0 TDI BlueMotion Technology Highline
Aufbauart	Van
HSN / TSN	0603 / ATV
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVWZZZ7NZFV048502
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe	Braun
Lackierung	Metallic
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	103 kW / 1968 cm <sup>3</sup>
Schadstoffklasse	EURO5;J;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl ohne Radzierblende
Km-Stand abgelesen	89.545

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	5 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	5 mm
2 links	205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm
rechts	205 / 60 R 16 96 H	Dunlop / Winter Sport 5	W / O	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

## Serienausstattung

Ablagen Sharan, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag, Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere, Außenspiegel elektrisch einstell- und separat beheizbar, Außentemperaturanzeige, Bremsleuchte, dritte, Chromleisten an den Seitenfenstern, Dachreling, silber eloxiert, Dekoreinlage: "Titansilber", Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Drehzahlmesser, Elektronisches-Stabilitäts-Programm (ESP) mit Gegenlenkunterstützung, Fensterheber, elektrisch vorn und hinten, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumklappe mit Umfeldbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Müdigkeitserkennung, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Grundausstattung Sharan:, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik, Kindersicherung elektrisch für hintere Türen, Klimaanlage, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Leder (3-Speichen) mit Alu-Dekor, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, beleuchtet, Mittellarmlehne vorn mit Ablagebox, Multifunktionsanzeige "Plus", Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Paket: "Licht und Sicht", Paket: Winter, Parkbremse elektronisch, Polster: Alcantara, Radio "RCD 210" inkl. CD-Player, Räder: Leichtmetall (4) "Sydney" 7Jx17, Räder: Reifenkontrollanzeige, Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung, Schiebetüren hinten links und rechts, Servolenkung, Sicherheitsgurte: 5 Dreipunkt-Automatic-Gurte, Sitze: 3 Einzelsitze in der 2. Sitzreihe, Sitze: Lendenwirbelstützen vorn, Sitze: Sport-Komfortsitze, Sitze: Vordersitze höhen-einstellbar, Start-Stopp-System, Staub- und Pollenfilter, Steckdose: 12-V-Steckdose in der Mittelkonsole vorn und im Gepäckraum, Stoßfänger in Wagenfarbe mit Chromeinfassung des Lufteinlassgitters, Tagfahrlicht, Textilfußmatten, Wegfahrsperrung, elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

### Sonderausstattung

Bedienungselemente in der 2. Sitzreihe für Klimaanlage "Climatronic", Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist", Lackierung: Metallic, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad (3-Speichen) mit Alu-Dekor, Multifunktionsanzeige "Premium", Multimediabuchse MEDIA-IN mit USB-Adapterkabel, Paket: "Easy Open" mit Safe-Sicherung, Paket: 7-Sitzer-Paket (für Dieselmotoren) in Verbindung mit Paket Professional, Paket: Cargo-Paket, Paket: Professional inkl. RNS 510, Polster: Lederausstattung "Vienna" mit Sport-Komfortsitzen in Verbindung mit 7-Sitzer-Paket, Raucherausführung, Schiebetüren mit elektrischer Öffnung und Schließung, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, zu 65% lichtabsorbierend, Sitze: 1 Kindersitz integriert, Telefon: Mobiltelefonvorbereitung "Premium", Verkehrszeichenerkennung

### Zustandsbeschreibung

#### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 21.10.2020 bei Kilometerstand 83.403.

#### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

##### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Vorderradbremse verschlissen, erneuern; Hinterradbremse verschlissen, erneuern; Heckstoßfänger - Lackierung beschädigt, lackieren mit Lackaufbau; Innenraum/ Dachhimmel verschmutzt und Wasserspuren, reinigen; vorderer Stoßfänger zerkratzt, lackieren (Bild 15).

#### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kofferraumverkleidung zerkratzt; Haube, Schiebetür rechts und Dachholm rechts - kleine Eindellung mit Lackverkratzung.

### Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Sachverständige  
Peggy Lichtenfeld  
Dipl.-Ing. (FH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

### Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Fahrzeugidentnummer




Bild 6 : Zulassungsbescheinigung Teil I

Duplikat



Bild 7 : Kilometerstand



Bild 8 : Motorraum



Bild 9 : Bremsscheiben Tragbild mangelhaft - Bsp. vorn links



Bild 10 : Bremsscheiben Tragbild mangelhaft - Bsp. hinten links



Bild 11 : Bsp. für Heckstoßfänger Lackierung beschädigt




Bild 12 : Innenraum verschmutzt




Bild 13 : Dachhimmel verschmutzt und Wasserspuren - Bsp. hinten links



Bild 14 : Kofferraumverkleidung zerkratzt - Gebrauchsspuren



Bild 15 : vorderer Stoßfänger zerkratzt



Bild 16 : Lackverkratzungen im Detail