

vom 17.11.2025

DEKRA Automobil GmbH
Hanomagstr. 12, 30449 Hannover

Obergerichtsvollzieherin Giese

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hannover
Hanomagstr. 12
30449 Hannover
Telefon 0511 / 42079-0
Fax 0511 / 42079-115
E-Mail hannover.automobil@dekra.com



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

nicht vorhanden

FIN

Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Obergerichtsvollzieherin Giese,
08.10.2025, per e-Mail
17.11.2025 um 10:00 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 17.11.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlerereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	23.831,93 EUR	28.360,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	27.100,84 EUR	32.250,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.10.2025 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 17.11.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 17.11.2025 um 10:00 Uhr durch [REDACTED], ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne links leicht erhöhte Lackschichtdicke von ca. 200 µm bis ca. 300 µm.
- Fondtür links leicht erhöhte Lackschichtdicke (Beilackierung) von ca. 140 µm bis ca. 190 µm.
- Kotflügel vorne links gespachtelt Lackschichtdicke erhöht von ca. 1,4 mm.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag
Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

Anonym, Anonym, 30159 Hannover
nicht vorhanden
09.05.2019

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

08 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz
Typ / Verkaufsbezeichnung	S Limousine (BM 222)(05.2013->) / S 350 d 4Matic lang (EURO 6d-TEMP)
HSN / TSN	1313 / HCP
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Türen	4
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK
Lackierung	Metallic / 197
Polster / Farbe	Leder / Braun
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 6
Leistung / Hubraum	210 kW / 2925 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	235.029

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 40 ZR 20 99 Y	Nexen / N Fera SU1 RPB	S / O	6 mm
rechts	245 / 40 ZR 20 99 Y	Nexen / N Fera SU1 RPB	S / O	6 mm
2 links	275 / 35 R 20 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f FSL	W / O / F	4 mm
rechts	275 / 35 R 20 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f FSL	W / O / F	4 mm

S/ Sommer; W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Adaptives Bremslicht, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), Aktive Motorhaube, Ambiente-Beleuchtung, Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Navigationssystem: COMAND Online, Außenspiegel elektr. anklappbar, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), Büروفunktion im Fahrzeug, Design- und Ausstattungslinie Standard, Diesel - Abgasreinigung Bluetec SCR Generation 3, Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Seitenwind-Assistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrassistenten-System: aktiver Bremsassistent, Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps), Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem), Fernentriegelung Heckdeckel, Feststellbremse elektrisch, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Handschuhfach mit Kühlfunktion, Harnstofftank (AdBlue), vergrößert, Heckleuchten LED, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Mercedes me connect, Infotainment-System: Remote Online, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 4-türig, Komfort-Klimaautomatik (Thermotronic), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Kopf-Airbag-System (Windowbag), Lenkrad (Leder Nappa), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3), Memory-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Modellpflege mit Code, Motor 2,9 Ltr. - 210 kW CDI KAT, Multibeam LED, PRE-SAFE-System, PRE-SAFE-System Impuls Seite, Reifen 245/55 R17 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Reiserechner, Rußpartikelfilter, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Smartphone integriert, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tempomat, Touchpad mit Drehknopf (Mittelkonsole),

Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zeituhr (Analog), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt, Air-Balance-Paket, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Ascher anstelle Ablagefach, Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth), Bereifung mit Notlaufsystem, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlschutz-Paket, Einstiegsleisten beleuchtet, Entertainment-Paket Fond, Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent, Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung, Fondsicherheits-Paket, Head-up-Display (Frontsichtanzeige), Induktionsladeschale für Smartphone im Fond, Innenausstattung: Holz Pappel, Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung, Keyless-Go-Paket, Klimaanlage im Fond, LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 9,5x20 (AMG, Vielspeichen), Metallic-Lackierung, Multifunktions-Telefonie, Multikontursitz-Paket Aktiv, Panorama-Schiebedach, Park-Paket mit 360° Kamera, Schiebedach (Varianten), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel, Sitz-Komfort-Paket Fond, Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE), Sitze vorn: Klimatisierung, Sitzklimatisierung im Fond, Sonnenschutz-Paket, Surround-System Burmester, Vorrüstung CD-Laufwerk, Wärme-Komfort-Paket, Zusatzheizung (Standheizung)

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Ein Wartungsnachweis fehlt.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Leichtmetallfelge vorne rechts im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern (Bild 14, 15); Leichtmetallfelge vorne links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern (Bild 9, 10); Leichtmetallfelge hinten links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern (Bild 11, 12, 13, 16, 17); Leichtmetallfelge hinten rechts im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern; Batterie(n) tiefentladen Starten nur mit Booster möglich, erneuern (Bild 6, 7); Heckdeckel streifend verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20); Stoßfängerverkleidung hinten Zierleiste deformiert, erneuern (Bild 21, 22, 23); Fehlerspeicher Prüfen - Fehlermeldung Auffahrkollision - Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18).

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel nur 1 Schlüssel vorhanden, Wartung fällig

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechen­daten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **WDD2221211A489232**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	09.05.2019	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	S Limousine (BM 222)(05.2013->) / S 350 d 4Matic lang (EURO 6d-TEMP)
Türen	4	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WDD2221211A489232
HSN / TSN	1313 / HCP	DAT Europa-Code®	015700781210001
DAT Marktindex	DE005 5925	Km-Stand abgelesen	235029
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor	Leistung (kW)	210
Hubraum (ccm)	2925	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Felgen	Leichtmetall
Farbe	OBSIDIANSCHWARZ - METALLICLACK / Metallic / 197	Polster / Farbe	Leder / Braun

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 17.11.2025 (Besichtigung 17.11.2025)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	97.562,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	34.141,10 EUR
Listenneupreis gesamt	131.703,10 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	45.630,55 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 130000	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 235029 / 105029	
Laufleistungskorrektur	- 10.326,19 EUR
Erstzulassungskorrektur	+ 0,00 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	35.304,36 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 1.898,02 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	37.202,38 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	- 138,75 EUR
Zwischensumme I	37.063,63 EUR
Zwischensumme II	37.063,63 EUR
Reparaturkosten (mit 450,02 EUR MwSt.)	- 2.818,56 EUR
Fehlende Teile (mit 319,33 EUR MwSt.)	- 2.000,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 5.148,37 EUR MwSt.)	32.250,00 EUR
Handelsspanne (mit 621,41 EUR MwSt.)	- 3.890,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 4.526,96 EUR MwSt.)	28.360,00 EUR
	32.245,06 EUR
	28.353,07 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
26910	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	0,00*			0,00
19121	Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt	464,10*			21,63
3496	Air-Balance-Paket	440,30*			20,53
28208	Ascher anstelle Ablagefach	89,25*			0,67
24830	Auto-Telefonie (Telefonmodul Bluetooth)	702,10*			12,99
68900	Bereifung mit Notlaufsystem	416,50*			7,71
24050	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	392,70*			7,27
1109	Diebstahlschutz-Paket	523,60*			24,41
13220	Einstiegsleisten beleuchtet	178,50*			1,32
3913	Entertainment-Paket Fond	3.213,00*			149,79
25604	Fahrassistenz-System: Nachtsicht-Assistent	2.618,00*			122,05
29400	Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	238,00*			11,09
1922	Fondsicherheits-Paket	1.535,10*			71,57
25204	Head-up-Display (Frontsichtanzeige)	1.392,30*			64,91
39902	Induktionsladeschale für Smartphone im Fond	333,20*			6,16
31312	Innenausstattung: Holz Pappel	523,60*			3,88
1192	Keyless-Go-Paket	1.779,05*			82,94
28905	Klimaanlage im Fond	1.356,60*			490,96
11000	Metallic-Lackierung	1.178,10*			54,92
24847	Multifunktions-Telefonie	559,30*			26,07
2326	Multikontursitz-Paket Aktiv	2.023,00*			94,31
16712	Panorama-Schiebedach	1.725,50*			80,44
3535	Park-Paket mit 360° Kamera	1.130,50*			52,71
23103	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	464,10*			21,63
35500	Servoschliessung für Türen und Heckklappe / Heckdeckel	702,10*			32,74
3113	Sitz-Komfort-Paket Fond	1.975,40*			92,09
33711	Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)	1.856,40*			86,55
34497	Sitze vorn: Klimatisierung	838,95*			39,12
33720	Sitzklimatisierung im Fond	838,95*			39,12
1502	Sonnenschutz-Paket	1.178,10*			54,92
24669	Surround-System Burmester	1.309,00*			24,22
24421	Vorrüstung CD-Laufwerk	59,50*			1,11
1539	Wärme-Komfort-Paket	630,70*			29,40
29309	Zusatzheizung (Standheizung)	1.475,60*			68,79
35508	Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung	0,00*			0,00
17204	Schiebedach (Varianten)	0,00*			0,00
50239	LM-Felgen vorn/hinten: 8,5x20 / 9,5x20 (AMG, Vielspeichen)	0,00*			0,00
Summe Sonderausstattung		34.141,10			1.898,02 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert brutto
1. Leichtmetallfelge vorne rechts im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern (Bild 14, 15)	1.350	36.19	-488,57
2. Leichtmetallfelge vorne links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern (Bild 9, 10)	1.350	36.19	-488,57

3. Leichtmetallfelge hinten links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern (Bild 11, 12, 13, 16, 17)	1.350	36.19	-488,57	
4. Leichtmetallfelge hinten rechts im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt, erneuern	1.350	36.19	-488,57	
5. Batterie(n) tiefentladen Starten nur mit Booster möglich, erneuern (Bild 6, 7)	900	36.19	-325,71	
6. Heckdeckel streifend verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20)	1.150	36.19	-416,19	
7. Stoßfängerverkleidung hinten Zierleiste deformiert, erneuern (Bild 21, 22, 23)	200	36.19	-72,38	
8. Fehlerspeicher Prüfen - Fehlermeldung Auffahrkollision - Schadenerweiterung möglich, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18)	50	100	-50,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	7.700			-2.818,56 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechnung	Minderwert brutto	
1. Fahrzeugschlüssel nur 1 Schlüssel vorhanden	1.000	100	-1.000,00	
2. Wartung fällig	1.000	100	-1.000,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	2.000			-2.000,00 EUR

Der Sachverständige
Andre Waschkau
Dipl.-Ing. (FH)

Von der Industrie- und Handelskammer
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertung
zuständig: Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Übersicht Fondbereich




Bild 6 : Batterie(n) tiefentladen Starten nur mit Booster möglich



Bild 7 : Batterie(n) tiefentladen Starten nur mit Booster möglich



Bild 8 : Wartung fällig



Bild 9 : Leichtmetallfelge vorne links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 10 : Leichtmetallfelge vorne links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 11 : Leichtmetallfelge hinten links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 12 : Leichtmetallfelge hinten links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 13 : Leichtmetallfelge hinten links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt




Bild 14 : Leichtmetallfelge vorne rechts im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 15 : Leichtmetallfelge vorne rechts im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 16 : Leichtmetallfelge hinten links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 17 : Leichtmetallfelge hinten links im Bereich des Felgenhorn materialabtragend verschrammt



Bild 18 : Fehlerspeicher Prüfen - Fehlermeldung Auffahrkollision - Schadenerweiterung möglich



Bild 19 : Heckdeckel streifend verschrammt



Bild 20 : Heckdeckel streifend verschrammt



Bild 21 : Stoßfängerverkleidung hinten Zierleiste deformiert



Bild 22 : Stoßfängerverkleidung hinten Zierleiste deformiert



Bild 23 : Stoßfängerverkleidung hinten Zierleiste deformiert



Bild 24 : Lackschichtdicke Fahrertür



Bild 25 : Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts