

AZ: 2380.07.23

10. Juli 2023

Frau
Gerichtsvollzieherin S.Klabisch
Konkordiastraße 7
58095 Hagen

Wertgutachten

2380.07.23

Bei Rückfragen bitte angeben

Auftragsdatum	4. Juli 2023
Auftraggeberin	Frau Gerichtsvollzieherin S.Klabisch Konkordiastraße 7, 58095 Hagen
Besichtigung	4. Juli 2023 15:00 Uhr Autohaus Kreuzburg GmbH Alter Reher Weg 5, 58119 Hagen besichtigt durch Herr Ulf Schwebke
Abschleppdienst	Autohaus Kreuzburg GmbH Alter Reher Weg 5, 58119 Hagen

Zusammenfassung und Ergebnis

Marktwert **2.200,00 EUR**

Fahrbereitschaft bedingt fahrbereit

Haftungsausschluss

Die Besichtigung des Fahrzeuges erfolgte augenscheinlich, ohne Hebebühne. Das Auslesen des Fehlerspeichers war nicht möglich. Fehlermeldungen wurden angezeigt. Es konnten vom Auftraggeber keinerlei Angaben zum Fahrzeug gemacht werden. Eine Probefahrt wurde aus Gründen der Haftung nicht durchgeführt.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel

AZ: 2380.07.23

10. Juli 2023

Fahrzeugbeschreibung

Allgemeine Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WAUZZZ8K39A133296
HSN / TSN	0588 / AHI
Farbe	Brillantschwarz Uni (2-Schicht)
Erstzulassung geschätzt	01.01.2009
Laufleistung abgelesen	275.125 km

Technische Fahrzeugdaten

Fahrzeugart	Pkw, SUV, Kleintransporter
Hersteller	Audi
Haupttyp	A4 Lim. (8K2)(11.2007->)
Untertyp	Attraction
Bauart	Limousine
Aufbau	4-türig
Getriebe	6-Gang
Motor	Motor 2,0 Ltr. - 88 kW TDI
Kraftstoff	Diesel
Leistung	88 kW
Hubraum	1968 ccm
Schadstoffklasse	Euro 4
Radstand	2808 mm
Antriebsart	Frontantrieb
Sitze	5
Leermasse	1465 kg
Achsen	2
Abmessungen	Länge 4703 mm / Breite 2040 mm / Höhe 1427 mm
Tankvolumen	65 ltr

Die Fahrzeugdaten wurden mithilfe einer elektronischen Fahrgestellnummer-Abfrage ermittelt.

Bereifung

Achse	Position	Dimension	Hersteller	Typ	Felge	Profiltiefe
1	Links	235/50R18	Nokian	Winter	Aluminium	5,0 mm
1	Rechts	235/50R18	Nokian	Winter	Aluminium	5,0 mm
2	Links	235/50R18	Nokian	Winter	Aluminium	6,0 mm
2	Rechts	235/50R18	Nokian	Winter	Aluminium	6,0 mm

Ausstattung

Serienausstattung

Seitenairbag vorn, Ausstattungs-Paket: Attraction, Bremsscheiben vorn (314 mm x 25 mm), Klimaautomatik, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Rußpartikelfilter, Karosserie: 4-türig, Antriebsart: Frontantrieb, Anti-Blockier-System (ABS), Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Cosinus, Ausstattungs-Paket: Standard, Reifen-Reparaturkit, Außentemperaturanzeige, Nebelscheinwerfer integriert, Außenspiegel elektr. verstellbar, beide, Generator 140 A, Wärmeschutzverglasung grün getönt,

AZ: 2380.07.23

10. Juli 2023

Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Kopf-Airbag-System (Sideguard), Getriebe 6-Gang, Brems Scheiben hinten (300 mm x 12 mm), Longlife-Service, Getränkehalter in Mittelkonsole, Servolenkung, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 4, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Heckklappenöffnung automatisch, Audiosystem chorus (Radio/CD-Player), Außenspiegel Wagenfarbe, Elektron. Differentialsperre (EDS), Wegfahrsperre (elektronisch), Tagfahrlicht, Reifen 205/60 R16 ..V, Monochrom-Display (6,5 Zoll), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite

Sonderausstattung

Luftzusatzheizung elektrisch, Sonderlackierung Brilliant-Schwarz, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Lenkrad (Leder), Einparkhilfe hinten (APS), Motor 2,0 Ltr. - 88 kW 16V TDI KAT (CAGC)

Zusatzausstattung

LM-Felge Zubehör

AZ: 2380.07.23

10. Juli 2023

Auftrag

Gemäß Auftrag wurde das näher bezeichnete Fahrzeug zur Feststellung des Wertes besichtigt und darüber ein Gutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte persönlich am 4. Juli 2023 durch Frau GV S.Klabisch.

Besichtigung

Datum	4. Juli 2023 15:00 Uhr
Ort / Firma	Autohaus Kreuzburg GmbH
Adresse	Alter Reher Weg 5, 58119 Hagen
Sachverständiger	Herr Ulf Schwebke
Teilnehmer	Frau Gerichtsvollzieherin S.Klabisch

Die Besichtigungsbedingungen waren eingeschränkt.

Der Fehlerspeicher des Fahrzeugs wurde, bzw. konnte nicht ausgelesen werden.

Die Fahrzeugpapiere lagen bei der Besichtigung nicht vor. Die technischen Daten wurden soweit wie möglich am Fahrzeug überprüft.

Das Scheckheft des Fahrzeugs konnte nicht überprüft werden.

Die Durchführung einer Probefahrt mit dem Fahrzeug war unter gegebenen Haftungsumständen nicht möglich.

Der Motor konnte gestartet werden. Motorölstand wurde angezeigt.

Zustand

Der Allgemeinzustand des Fahrzeuges bezogen auf Alter und Nutzung war mäßig.

Der Karosseriezustand des Fahrzeuges war mäßig. Reparatur Frontanstoß (siehe Fotos) nur kosmetisch.

Fehlermeldungen werden angezeigt. (siehe Fotos)

Der Innenraumzustand des Fahrzeuges war normal gepflegt.

Lackschichtmessung

Im Bereich der linksseitigen Fahrzeugflanke wurden erhöhte Messwerte erkannt. Repariertes Unfallschaden!

Vorschäden

Unfachgerecht reparierte Vorschäden

Frontanstoß nur kosmetisch bearbeitet.

AZ: 2380.07.23

10. Juli 2023

Wertermittlung

Marktwert

Für das Fahrzeug wurde der angegebene Marktwert überschlägig ermittelt. Dieser erhebt keinen Anspruch auf eine vollständige Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren und dient nur als Basis für die Beurteilung der Reparaturwürdigkeit.

Als Stichtag für die Bewertung wurde der 7. Juli 2023 gewählt.

Vergleichbare Fahrzeuge werden überwiegend steuerneutral (Privatmarkt) angeboten.

Marktwert

2.200,00 EUR

Erläuterungen

Definition Marktwert

Der Marktwert entspricht dem **privaten Handelswert** von Fahrzeugen. Die Angabe des Marktwertes ist daher mehrwertsteuerneutral. Die Ermittlung des Marktwertes ist erforderlich für Fahrzeuge, die gewerblich nicht oder nur selten gehandelt werden.

AZ: 2380.07.23

10. Juli 2023

Schlusswort

Der beschriebene Fahrzeugzustand wurde durch den Sachverständigen unter Berücksichtigung des zugrunde liegenden Auftrags erstellt. Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu dem im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann. Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Das Wertgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige

Ulf Schwebke

ULF SCHWEBKE
KFZ-SACHVERSTÄNDIGENBÜRO

Ardeyweg 24 · 58093 Hagen · Tel. 02331 56650

www.gutachter-schwebke.de



Anlagen

- Lichtbilder