

Tübingen, 09.10.2025

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



Tübingen, 09.10.2025

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Bild Nr. 017



Bild Nr. 018



Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Gebrauchtfahrzeug-Bewertung

Fahrzeugdaten

Hersteller	Honda	Besichtigungsdatum	03.09.2025
Modell	CBR 900 RR Fireblade,	Farbe	schwarz-matt
Amtl. Kennzeichen		DAT Europa-Code®	
Vorgangsname		KBA-Schlüssel	
Anzahl Halter	Unbekannt	Motorsteuerung (Takt)	4
Erstzulassung / HU	15.05.1996 /	Tankinhalt	
Laufleistung (abgelesen)		Zustand	mangelhaft
VIN		Unfallschaden	unbekannt
Leistung	94 kW / 128 PS		
Hubraum	919 ccm		
Motorart	Benzin		

Ausstattungen

Siehe S.2

Bereifung

Montierte Reifen				
Reifen Achse 1	Continental	130/70R16	Zust. Achse 1/Sich.-Kz.	3,5 / mm /--
Reifen Achse 2	Continental	180/55R17	Zust. Achse 2/Sich.-Kz.	5,0 / mm /--

Bewertung

Auf Basis einer Marktrecherche des Sachverständigen und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattungen sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der				
Händlerereinkaufswert			200,00 EUR	
Besteuerungsart: Differenzbesteuerung				
Wertfeststellung am	09.10.2025	zum	03.09.2025	Datenstand 10/2025

durchgeführt von:

Bezeichnung

Amtl. Kennzeichen

Fahrzeug-Ident.Nr

Besichtigungsdatum

DAT Europa-Code®

KBA-Schlüssel

03.09.2025

Ausstattungen

Zusatzausstattung

- > BOS-Nachschalldämpfer
- > Digital-Minitacho
- > Gabelbrücke SPIEGLER
- > Heckteil gekürzt
- > LED-Rücklicht
- > LED-Scheinwerfer
- > Lenker LSL
- > Mini-Blinker
- > Sitzbankverkleidung hoch

Bemerkungen

Nachschalldämpfer verschrammt und eingedrückt.

Sitzbank nur mit Magnet auf Grundplatte fixiert.

Sitzbankverkleidung gerissen.

Rahmenheckteil gekürzt.

Kupplungshebel, Fußbremshebel, Spiegel rechts, Lenkergewicht rechts und Felge vorne verschrammt.

Beide Vordergabel-Tauchrohre beschädigt/verschrammt.

Kraftstofftank eingebeult und wellig.

Wasserkühler durch Steinschläge beschädigt.

Kette und Bremsscheiben standzeitbedingt verrostet.

Trotz Starthilfe war kein Motorprobelauf möglich. Ob der Motor lauffähig ist, konnte nicht überprüft werden (Risiko).

+++++

Es liegen k e i n e Fahrzeugpapiere vor.

Das Baujahr wurde über die Fahrgestellnummer ermittelt.

Nächste HU: unbekannt

Km-Stand: unbekannt

Die Motorleistung wird mit 94 kW (128 PS) unterstellt.

Da keine Fahrzeugpapiere vorliegen, ist das Fahrzeug nur als Teileträger verwendbar.