


DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024



Begleitschreiben

Kennzeichen

Aktenzeichen

Vorgang

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung

08.07.2024 um 13:00 Uhr

[REDACTED], 67678 Mehlingen

Sehr geehrte Damen und Herren,

als Anlage erhalten Sie die in Auftrag gegebene Dienstleistung. Bei Rückfragen bitten wir Sie, sich unter Angabe der DEKRA Nummer direkt an die bearbeitende DEKRA - Niederlassung zu wenden.

Der betreffende und zuvor beschriebene Buggy der Marke Renli, wurde auftragsgemäß am 08.07.2024 im Beisein von Herrn [REDACTED] besichtigt und fotodokumentiert.


Der ermittelte Restwert für den Buggy beträgt 8.311,00 EUR.

Es liegen folgende Restwertangebote vor:

Restwertbieter	RW gültig bis	RW-Angebot Brutto
[REDACTED]	11.08.2024	8.311,00 EUR


Der Sachverständige

[REDACTED]



DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024



Bewertungsgutachten

Kennzeichen

FIN [REDACTED]

Aktenzeichen

Vorgang

Auftraggeber

Ihr Auftrag vom

Besichtigung


08.07.2024 um 13:00 Uhr

[REDACTED], 67678 Mehlingen

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 08.07.2024 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.344,54 EUR	13.500,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	12.605,04 EUR	15.000,00 EUR



DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.07.2024 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte [REDACTED] Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 08.07.2024.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 08.07.2024 um 13:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei [REDACTED], [REDACTED], 67678 Mehlingen, im Beisein von Herrn [REDACTED]

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die abgelesene Fz.- Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Besonderes

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	[REDACTED]
Kennzeichen	[REDACTED]
Tag der Erstzulassung	13.01.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	13.01.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU 01 / 2025

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024

Technische Daten

Fahrzeugart	Land-o. forstw. Zugmasch.
Hersteller	ZHENJIANG RENLI
Marke	RENLI
Typ / Verkaufsbezeichnung	RENLI / RL 1000-1
Aufbauart	Buggy
HSN / TSN	1307 / 000
Fahrzeug-Ident.-Nr.	[REDACTED]
Sitzplätze	2
Farbe	Orange
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Kunstleder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	50 kW / 1083 cm ³
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	37
Es wird unterstellt, dass die Gesamtaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 70 R 16 110/107 Q	Tomket / MT	G / O	15 mm
rechts	235 / 70 R 16 110/107 Q	Tomket / MT	G / O	15 mm
2 links	235 / 70 R 16 110/107 Q	Tomket / MT	G / O	15 mm
rechts	235 / 70 R 16 110/107 Q	Tomket / MT	G / O	15 mm

G/ Gelände; /O Original; /F Runflat;

Ausstattung

Anhängerzugvorrichtung starr, Borbet Alufelgen mit 235/70 R16 Geländereifen, Dachgepäckträger, Heckgepäckträger, LED Lightbar, Schaltgetriebe, Seilwinde vorne

Zustandsbeschreibung**Allgemeinzustand und Wartung**

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

DEKRA-Nr. [REDACTED]

vom 16.07.2024

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
[REDACTED]

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Restwertangebot

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

 DEKRA

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale vorn

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

> DEKRA

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024




Bild 3 : Diagonale hinten



Bild 4 : Diagonale hinten

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

► DEKRA

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024



Bild 5 : Kombiinstrument




Bild 6 : Typenschild

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

DEKRA ▶ DEKRA

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024



Bild 7 : Typenschild



Bild 8 : Fahrgestellnummer (FIN)

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

> DEKRA

DEKRA-Nr: [REDACTED]

vom 16.07.2024



Bild 9 : Fahrbereifung



Bild 10 : Fahrzeugfront

Fotoanlage zum Fahrzeug / Objekt: [REDACTED]

> DEKRA

DEKRA-Nr. [REDACTED]

vom 16.07.2024



Bild 11 : Fahrzeugheck