

Ing. Dr. Alois TÜRTSCHER MSc

Allgemein beideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Bundesstrasse 27 Tel.: 0043-5522 / 72214 - 13 Fax: 0043-5522 / 72214 - 4
 A - 6830 Rankweil Mobil: 0043-650 / 4238672 Mail: tuertscher.alois@aon.at
 UID: ATU36611500 alois.tuertscher@gerichts-sv.at



Ing. Dr. Alois Türtscher, Bundesstr. 27, A-6830 Rankweil

An das
 Bezirksgericht Feldkirch

Rankweil am, 23.02.2026

Churerstraße 13
 A 6800 FEDKIRCH

GUTACHTEN**Nr: 26 108 1**

Auftrag vom / durch: 08.02.2024 durch Frau Stephanie Maldoner, GV, telefonisch

Gerichtszahl: 44 E 1145/25h **Schadenmeldung:** Nein

Sache: Verkehrswert GA **Leasing:** Nein

Verwendungszweck: Bezirksgericht Feldkirch

Isolvenzsache betr: ~

Zugelassen auf: ~

Besichtigungszustand: laut Auftrag **Kennzeichen:**

Besichtigt am/bei/mit: 23.02.2026 beim Abstellplatz der

Reparaturfirma: Keine Reparatur vorgesehen!

Fahrzeugart: N1 / LKW **Hersteller:** NISSAN

Fabrikat Type: NV 200

Identifikations Nr: VSKHAAM20U0095858 **Motor Kennzahl:** HR 16

Aufbau: Kasten **Antriebsart:** Benzin

Hubraum cm³: 1.598 **Leistung KW:** 81,00

Erstzul./Baujahr: 04.03.2015 **Letztzul./Inbetn.:**

Tachostand: 118.482 Km abgelesen **Eigengewicht Kg:** 1.267

Plakette M/J: 03 / 26 **Ges.Gewicht Kg:** 2.000

Farbe / Zustand: Blau Optisch minder gepflegter Zustand

Bereifung: 175/70 R14 C M&S

Profiltiefe in mm:

7	7		
7	7		

Ausstattung / Zubehör: Serienmäßige Ausstattung. Dach-Grundträger

Schadensbeschreibung: Das Fahrzeug weist an der gesamten Karosserie teils kleine und teils größere Beschädigungen auf. Im hinteren Bereich sind starke Eindellungen erkennbar. Der Innenraum ist verschmutzt und stark beschädigt.

Vor-Schäden: Das gesamte Fahrzeug ist stark verschmutzt. Es sind Standschäden, Gebrauchsspuren oder Kleinschäden zu erkennen. An der Front, am Heck und an der rechten Seite sind starke Schürfschäden, Eindellungen, Deformierungen erkennbar.

Allgemeinzustand: Das Fahrzeug befindet sich in einem schlecht gewarteten und minder gepflegten Allgemeinzustand. (Stand-Verschmutzung)

Bemerkung: Der PKW konnte in Betrieb genommen werden. Probefahrt konnte keine vorgenommen werden. Der Unterboden des PKW konnte nicht besichtigt werden. Die Innenausstattung ist stark verschmutzt und beschädigt. Es konnten nicht alle Ausstattungsmöglichkeiten auf ihre Funktion überprüft werden. Die Gutachtenserstellung beruht auf sichtbaren Mängeln. Zur Gebrauchtwagenbewertung wurde das DAT-System angewendet.

Zur Gutachtenserstellung wurden diverse Dokumente bereitgestellt.

<u>Mwst. / Vorsteuer Abzug:</u>		ja
<u>Reparaturkosten gerundet:</u>	incl. 20% Mwst	€ 3.000,00
<u>Neupreis Brutto lt. DAT-Notierung gerundet in €:</u>		17.200,00
<u>Zeitwert Netto gerundet in €:</u>		3.100,00
<u>Zustandklasse lt. GW-Bewertung A bis E-:</u>		3,00

Reparaturdauer:

Anschaffungsdauer


Stehzeit:



Zur Beweissicherung wurden durch den Sachverständigen div. Fotos erstellt. Die Befundaufnahme erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten. Das Gutachten ist nur für den gegenständlichen Auftrag anwendbar.


Rankweil am, 23.02.2026

Mit freundlichen Grüßen









skalr
57



www. .at

FK

veip















VSKHAAM20U0095858

175/70R14C

10U AKL013 2224

RADIAL TUBELESS
LL18712

STANDARD
MADE



378kPa

175/70R14C

95/92T

GREENMAX VAN 455

6PR
LOAD RANGE C M+S

SAFETY WARNING: A BRUISE INJURY MAY RESULT FROM THIS PATTERN DUE TO UNDERINFLATION. COVERING PLATE, COVER GARDING, FOLLOW OWNER'S MANUAL OR TIRE PLACARD IN VEHICLE. IF EXPLOSION OF TIRE, THIS IS A SERIOUS RISK TO PROPER MOUNTING. ONLY SPECIALLY TRAINED PERSONS SHOULD MOUNT TIRES. MOUNT ONLY ON A RIM THAT IS APPROVED FOR THIS TIRE S.

STANDARD RIM (5)
MADE IN CHINA

NISSAN

175/70R14C

2024

175/70R14C

© 2024

175' / 70R14C

95 / 9

URES.



[REDACTED]

TCU 8512





at