

Ing. Dr. Alois TÜRTSCHER MSc

Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Bundesstrasse 27
A - 6830 Rankweil

Tel.: 0043-5522 / 72214 - 13
Mobil: 0043-650 / 4238672
UID: ATU36611500

Fax: 0043-5522 / 72214 - 4
Mail: tuertscher.alois@aon.at
alois.tuertscher@gerichts-sv.at



Ing. Dr. Alois Türtscher, Bundesstr. 27, A-6830 Rankweil

An das
Bezirksgericht Feldkirch

Rankweil am, 01.07.2026

Churerstraße 13
A 6800 FEDKIRCH

GUTACHTEN

Nr: 26 144

Auftrag vom / durch: 24.06.2026 durch Frau Stephanie Maldoner GV, persönlich

Gerichtszahl: 5 E 323/25i **Schadenmeldung:** Nein

Sache: Verkehrswert GA **Leasing:** Nein

Verwendungszweck: Bezirksgericht Feldkirch

Verpflichtete Partei:

Zugelassen in: Nicht zugelassen.

Besichtigungszustand: laut Auftrag **Kennzeichen:**

Besichtigt am/bei/mit: 30.06.2026

Reparaturfirma: Keine Reparatur vorgesehen!

Fahrzeugart: L1e Zweirädiges Kleinkr **Hersteller:** HERCULES

Fabrikat Type: 220m PL

Identifikations Nr: 695 172 **Motor Kennzahl:** 6534856

Aufbau: zwei-sitzig **Antriebsart:** Benzin

Hubraum cm³: 47,00 **Leistung KW:** 4.23

Erstzul./Baujahr: 1971 **Letztzul./Inbetn.:**

Tachostand: 798 Km abgelesen **Eigengewicht Kg:** 72

Plakette M/J: **Ges.Gewicht Kg:** 235

Farbe / Zustand: schwarz / beige Optisch minder gepflegter Zustand

Bereifung: Vo u. Hi: 2,15/25 17

Profiltiefe in mm:

6	6		

Ausstattung / Zubehör: Serienmäßige Ausstattung, drei-Gang-Handschaltung,

Schadensbeschreibung: Stand-, und Bagatellschäden.

Vor-Schäden: Das gesamte Fahrzeug ist stark verschmutzt.
Es sind Standschäden, Gebrauchsspuren oder Kleinschäden zu erkennen. Diverse Anbauteile (Verkleidungen) fehlen.

Allgemeinzustand: Das Fahrzeug befindet sich in einem minder gepflegten Allgemeinzustand. (Standschäden und Verschmutzungen)
Es ist erkennbar, dass das Krad vor längerer Zeit einer Restauration unterzogen wurde.

Bemerkung: Das Moped konnte nicht gestartet werden, Probefahrt konnte keine vorgenommen werden.
Es konnten nicht alle Ausstattungsmöglichkeiten auf ihre Funktion überprüft werden.
Die Gutachtenserstellung beruht auf sichtbare Mängel.
Zur Bewertung wurde das AT- System , sowie Info aus dem WWW angewendet.
Zur Gutachtenserstellung wurden diverse Dokumente bereitgestellt.
Das Fahrzeug war in Österreich noch nicht zum Verkehr zugelassen, es bedarf dazu einer Einzelgenehmigung.

Mwst. / Vorsteuer Abzug: nicht bekannt

Reparaturkosten gerundet: excl. Mwst

Kaufpreis in € :

Sonstiges:

Verkehrswert gerundet in € : 900,00

Reparaturdauer:

Z-Note lt. Bewertung: 2-3

Stehzeit:

Zur Beweissicherung wurden durch den Sachverständigen div. Fotos erstellt. Die Befundaufnahme erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten. Das Gutachten ist nur für den gegenständlichen Auftrag anwendbar.

Rankweil am, 01.07.2026

Mit freundlichen Grüßen













