

Ing. Dr. Alois TÜRTSCHER MSc

Allgemein beideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger

Bundesstrasse 27
A - 6830 RankweilTel.: 0043-5522 / 72214 - 13
Mobil: 0043-650 / 4238672
UID: ATU36611500Fax: 0043-5522 / 72214 - 4
Mail: tuertscher.alois@aon.at
alois.tuertscher@gerichts-sv.at

Ing. Dr. Alois Türtscher, Bundesstr. 27, A-6830 Rankweil

An das
Bezirksgericht Feldkirch

Rankweil am, 23.02.2026

Churerstraße 13
A 6800 FEDKIRCH**GUTACHTEN****Nr: 26 108 2**

Auftrag vom / durch: 08.02.2024 durch Frau Stephanie Maldoner, GV, telefonisch

Gerichtszahl: 44 E 1145/25h **Schadenmeldung:** Nein

Sache: Verkehrswert GA **Leasing:** Nein

Verwendungszweck: Bezirksgericht Feldkirch

Isolvenzsache betr:

Zugelassen auf:

Besichtigungszustand: laut Auftrag **Kennzeichen:**

Besichtigt am/bei/mit: 23.02.2026 beim Abstellplatz der

Reparaturfirma: Keine Reparatur vorgesehen!

Fahrzeugart: N1 / LKW **Hersteller:** OPEL

Fabrikat Type: MOVANO

Identifikations Nr: W0VVS601JB146215 **Motor Kennzahl:** M9T C7

Aufbau: Pritsche **Antriebsart:** Diesel

Hubraum cm³: 2.299 **Leistung KW:** 96,00

Erstzul./Baujahr: 16.03.2018 **Letztzul./Inbetn.:**

Tachostand: 86.104 Km abgelesen **Eigengewicht Kg:** 2.191

Plakette M/J: 03 / 26 **Ges.Gewicht Kg:** 3.500

Farbe / Zustand: Weiss Optisch minder gepflegter Zustand

Bereifung: 225/65 R16 C M&S Vanco

Profiltiefe in mm:

7	7		
7	7		

Ausstattung / Zubehör: Serienmäßige Ausstattung. Anhängervorrichtung

Schadensbeschreibung: Das Fahrzeug weist an der gesamten Karosserie teils kleine und teils größere Beschädigungen auf. Im hinteren Bereich sind starke Eindellungen erkennbar. Der Fahrgastraum ist verschmutzt und stark beschädigt.

Vor-Schäden: Das gesamte Fahrzeug ist stark verschmutzt. Es sind Standschäden, Gebrauchsspuren oder Kleinschäden zu erkennen. An der Front, am Heck und an der rechten Seite sind starke Schürfschäden, Eindellungen, Deformierungen erkennbar.

Allgemeinzustand: Das Fahrzeug befindet sich in einem schlecht gewarteten und minder gepflegten Allgemeinzustand. (Stand-Verschmutzung)

Bemerkung: Der PKW konnte in Betrieb genommen werden. Probefahrt konnte keine vorgenommen. Der Unterboden des PKW konnte nicht besichtigt werden.
Die Innenausstattung ist stark verschmutzt und beschädigt. Es konnten nicht alle Ausstattungsmöglichkeiten auf ihre Funktion überprüft werden.
Die Gutachtenserstellung beruht auf sichtbare Mängel. Zur Gebrauchtwagenbewertung wurde das DAT- System angewendet.

Zur Gutachtenserstellung wurden diverse Dokumente bereitgestellt.

<u>Mwst. / Vorsteuer Abzug:</u>		ja
<u>Reparaturkosten gerundet:</u>	incl. 20% Mwst	€ 2.800,00
<u>Neupreis Brutto lt. DAT- Notierung gerundet in € :</u>		37.000,00
<u>Zeitwert Netto gerundet in €:</u>		7.900,00
<u>Zustandklasse lt. GW-Bewertung A bis E~:</u>		3,00

Reparaturdauer:


Anschaffungsdauer

Stehzeit:

Zur Beweissicherung wurden durch den Sachverständigen div. Fotos erstellt. Die Befundaufnahme erfolgte ohne Zerlegungsarbeiten. Das Gutachten ist nur für den gegenständlichen Auftrag anwendbar.

Rankweil am, 23.02.2026

Mit freundlichen Grüßen





921 044 E 1145/25 h

ON 10.2. 1



ista.at

A

ON 10.2, 2



ON 10.2, 3



ON 10.2, 4

W0VVS Y601JB146215


ON 10.2, 5

MST NY
8290552
0389

OPEL
e1*2007/46*0471
NOVVS Y601 JB146215

3500 Kg
6000 Kg
1-1850 Kg
2-2100 Kg

531097



TC 555



ON 10.2, 7



ON 10.2, 8

mm





ON 10.2, 10

km/h 20

86104 KM



ON 10.2, 12

mm

mm

ON 10.2, 13





ON 10.2, 14



ON 10.2, 15



ON 10.2, 16