

OGV Vin Franziska Weiß
Zum Amtsbrink 4
17192 Waren
Deutschland

Henrik Rehfeld
Sachverständiger für
Kraftfahrzeugschäden und -
bewertungen
 +49 395 45129909
 +49 173 6466561
 henrik.rehfeld@de.tuv.com

Wertgutachten

Vorgang

1989193



Fahrzeug:

MÜR-HC340 / WEGTP28F3EAAA2066

Wertgutachten

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1989193
Auftrag vom: 02.09.2026 / 11:29 Uhr
Auftrag per: persönlich
Beauftragt durch: Auftraggeber
Bewertungsdatum: 14.09.2026

Sonderwerte

Marktwert: 250.000,00 €

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 14.09.2026 / 08:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse: OGVVin Franziska Weiß
Zum Amtsbrink 4
17192 Waren
Erfolgt durch: Unterzeichner

Beteiligte

Auftraggeber:	OGVVin Franziska Weiß Zum Amtsbrink 4 17192 Waren	Fahrzeughalter:	Hanf Farm GmbH Dorfstr. 58 17209 Melz
----------------------	---	------------------------	---

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:	MÜR-HC340	FIN:	WEGTP28F3EAAA2066
Fahrzeugart:	Landmaschine (Erntemaschine)	Aufbau:	Hanfvollerntemaschine
Hersteller:	Bräutigam	Modell:	MultiCombine HC 3400
Erstzulassung:	24.08.2015	Letztzulassung:	24.08.2015
Nächste HU (Hauptuntersuchung):	07.2026	Anzahl Vorbesitzer:	0
Anzahl Türen:	1	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	1 / - / -
Leistung:	180,0 KW	Hubraum:	6.057 ccm
Antriebsart:	Diesel	Getriebeart:	Automatik
Laufleistung abgelesen:	1796 Betriebsstunden	Laufleistung geschätzt:	1796 Betriebsstunden

Farbe außen

Farbe außen:	grau	Lackart:	2 K-Uni
---------------------	------	-----------------	---------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Textil
----------------------------	--------

Maße und Gewichte

Fahrzeugaußenmaß - Länge / Breite / Höhe:	11088 mm / 3000 mm / 4000 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	18000,0 kg

Serien- und Sonderausstattung

Hydraulikantrieb 150 L/ maximal 200 bar; Maximale Schnitthöhe 3,40 m; Arbeitsgeschwindigkeit 10-12 km/h;
Bunkerkapazität 20 m³; Bodenfreiheit von 1,20 bis 1,60 m; GPS/ Live- Kamerasystem; Komfortkabine

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
HU - Prüfbericht:	lag im Original vor

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig:	Ja
Bereifung verkehrssicher:	Ja

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	380/90 R 50,0	Alliance	Geländereifen	-	Stahlfelge	27,0 mm
Vorderachse rechts	380/90 R 50,0	Alliance	Geländereifen	-	Stahlfelge	27,0 mm
Hinterachse links	380/90 R 50,0	Alliance	Geländereifen	-	Stahlfelge	30,0 mm
Hinterachse rechts	380/90 R 50,0	Alliance	Geländereifen	-	Stahlfelge	30,0 mm

Feststellungen

Sichtverhältnisse:	eingeschränkt	Fahrbereitschaft:	betriebsbereit
Verkehrssicherheit:	Ja	Inspektion:	Dokumentation fehlt
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurden Lackschichtdickenmessungen vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Checks

Sonstige

Bereich / Bauteil / System	Bewertung	Schadenart	Bemerkung
Hauptschlüssel	ohne Beanstandung	vorhanden	
Ersatzschlüssel	ohne Beanstandung	fehlt	
Bedienungsanleitung	ohne Beanstandung	fehlt	
Serviceheft	ohne Beanstandung	fehlt	

Details zur Beschädigung

Allgemeinzustand

Wartung / Prüfung, Serviceheft, fehlt, erneuern

Fahrzeugzubehör, Bedienungsanleitung, fehlt, erneuern

Systeme, Batterie, defekt, erneuern

Wartung / Prüfung, Inspektion / Service, kein Nachweis, erneuern

Aufbau, Führungsblech, verformt, instand setzen

Fahrzeugzubehör, HU-Prüfbericht, fällig, erneuern

Fahrzeugzubehör, Ersatzschlüssel, fehlt, erneuern

Anbauteile

Aufbau, Bordwand, verformt, erneuern

Aufbau, Anbauteil, Transportband, verschlissen, erneuern

Aufbau, Aufstiegsleiter, verformt, instand setzen

rechte Seite, Außenspiegel rechts, gebrochen, erneuern

Karosserie

Fahrzeugheck, Heckrahmen, verformt, instand setzen

Verglasung

Fahrzeugheck, Rückleuchte rechts, gebrochen, erneuern

rechte Seite, Seitenmarkierungsleuchte rechts, gebrochen, erneuern

Fahrzeugfront, Blinkleuchte vorne rechts, gebrochen, erneuern

Gutachterliche Stellungnahme

Aufgabenstellung

Gemäß Auftrag vom 02.09.2026 soll ein Wertgutachten erstellt werden.

Allgemeinzustand

Der Allgemeinzustand war zum Zeitpunkt der Besichtigung alters- und laufeleistungsentsprechend.

Fahrzeugidentifizierung

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer WEGTP28F3EAAA2066 wurde am Objekt abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen fahrzeugspezifischen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges stand kein Hubmittel zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Fahrprobe / Probelauf

Eine Fahrprobe mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde nicht durchgeführt.

Die Durchführung eines Probelaufes der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.

Werterhaltende / werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhende bzw. werterhaltende Reparaturaufwendungen vor.

Ergänzende Hinweise

Für die Empfänger dieses Gutachtens ist eine Weiterleitung personenbezogener Daten an Dritte nur zulässig, soweit sämtliche datenschutzrechtliche Vorschriften eingehalten werden, insbesondere keine personenbezogenen Daten unter Missachtung der europäischen Datenschutzgrundverordnung gespeichert werden. Die beigefügten Lichtbilder sind urheberrechtlich geschützt. Eine Vervielfältigung, öffentliche Zugänglichmachung oder sonstige Nutzung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Sachverständigen zulässig.

Schlusswort

Die Dienstleistung "Wertgutachten" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Henrik Rehfeld

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Neubrandenburg, den 21.09.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 28 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.