

DEKRA-Nr. [REDACTED]

vom 30.06.2025

DEKRA Automobil GmbH
[REDACTED]

Obergerichtsvollzieherin Hartmann
Lingener Str. 20/24
49716 Meppen



Bewertungsgutachten

Kennzeichen **nicht vorhanden** **FIN** **YV1LF68UCK1** [REDACTED]

Auftraggeber	Obergerichtsvollzieherin Hartmann, Lingener Str. 20/24, 49716 Meppen
Ihr Auftrag vom	25.06.2025, per e-Mail durch Frau Hartmann
Besichtigung	26.06.2025 um 14:00 Uhr Autohaus Künnen GmbH & Co. KG, [REDACTED]

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 26.06.2025 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Einkaufswert (Restwert) am Markt ermittelt		16.000,00 EUR

Dieser Wert beinhaltet die gegebenenfalls vom Veräußerer zu entrichtende Mehrwertsteuer.

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 25.06.2025 wurde ein Bewertungsgutachten erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Hartmann. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 26.06.2025.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 26.06.2025 um 14:00 Uhr durch Herrn [REDACTED] bei [REDACTED] GmbH & Co. KG, Sigiltrastr. 36, 49751 Sögel, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 220 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorne rechts ca.: 220 µm
- Tür hinten rechts ca.: 200 µm
- Seitenteil hinten rechts ca.: 220 µm

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	nicht vorhanden
Tag der Erstzulassung	14.11.2018
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	26.11.2020

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

10 / 2026

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo
Typ / Verkaufsbezeichnung	XC90 (09.2014->) / XC 90 D5 AWD Momentum (EURO 6d-TEMP)
Aufbauart	Geländewagen
HSN / TSN	9101 / BGR
Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LF68UCK14 [REDACTED]
Türen	5
Sitzplätze	7
Farbe (Hersteller)	Crystal White
Lackierung	Metallic / 2-Schicht / 70700
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	173 kW / 1969 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	226.830
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 ZR 19 105 W	Minerva / All Season Master	A / O	6 mm
rechts	235 / 55 ZR 19 105 W	Minerva / All Season Master	A / O	6 mm
2 links	235 / 55 ZR 19 105 W	Minerva / All Season Master	A / O	7 mm
rechts	235 / 55 ZR 19 105 W	Minerva / All Season Master	A / O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audio-Paket High Performance Sound, Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenausstattung: Chrom-Applikationen, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsscheiben hinten innenbelüftet, Bremsscheiben vorn innenbelüftet, Dachreling Aluminium-Optik, Digitale Instrumentierung 8"-Display, Doppelendrohr Auspuffanlage, Einparkhilfe hinten, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Exterieurumfänge lackiert, Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Bremsassistent, Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent), Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent, Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC), Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection, Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection), Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound, Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Cross Brushed, Innenraumfilter: Pollenfilter, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Airbag-System, Kühlergrill schwarz, hochglänzend, LM-Felgen 8x19 (10-Speichen, Turbinen-Design), Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar,

Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Motor 2,0 Ltr. - 173 kW Diesel KAT, Parkbremse elektrisch, Radstand 2984 mm, Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rücksitz geteilt, Rücksitzbank 3-teilig, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagerkennung, Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar, Start/Stop-Anlage, Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen, Tagfahrlicht LED, Verglasung getönt, Volvo ON CALL, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierleisten Wagenfarbe

Sonderausstattung

Ambiente-Beleuchtung, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Business-Paket, CD-Player, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Frontscheibe heizbar, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Laderaum-Paket, Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitzbezug / Polsterung: Leder, Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt, Textilfußmatten, Winter-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 28.03.2025 bei Kilometerstand 218.174. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 21.347 km oder 271 Tage.

Die Daten zur letzten Inspektion wurden von einem Ölwechselanhänger im Motorraum abgelesen, der Wartungsbericht (elektronisches Wartungsheft) lag nicht vor.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Heckklappe unterhalb verformt, instandsetzen (Bild 9, 10); Stoßfänger hinten Ladekante verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11). Türdichtung hinten rechts gerissen, erneuern (Bild 7). Hitzeschutzblech hinten verformt, erneuern (Bild 12).

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Einstieg vorne rechts leicht eingedellt, ; Verkleidung Heckklappe innen leicht verschrammt, .

Fehlende Teile

Gepäcknetz, Laderaumrollo

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Yannic Gielians

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum




Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Serviceanzeige




Bild 6 : Fahrzeugunterlagen und Schlüssel




Bild 7 : Türdichtung hinten rechts gerissen




Bild 8 : Gepäcknetz fehlt
Laderaumrollo fehlt




Bild 9 : Heckklappe unterhalb verformt




Bild 10 : Heckklappe unterhalb verformt




Bild 11 : Stoßfänger hinten Ladekante verschrammt




Bild 12 : Hitzeschutzblech hinten verformt