

G U T A C H T E N NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025

-----  
F A H R Z E U G B E W E R T U N G  
-----

Aktenzeichen: DR II 924/25

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER: XXXXXXXXXX / GVIN J. AZIZI

BEWERTUNGS-AUFTRAG: 10.06.2025

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 16.06.2025 / 60487 FRANKFURT AM MAIN  
RÖDELHEIMER LANDSTR.53-55

AMTLICHES KENNZEICHEN: [REDACTED]

ART / AUFBAU: PKW / CABRIO

HERSTELLER: BENTLEY  
TYP: CONTINENTAL GTC  
AUSFÜHRUNG: FIRST EDITION  
FAHRZEUG IDENT NR: SCBDD33S0K [REDACTED]

TÜREN: 2  
FARBE: WEIß

MOTORART: BENZIN  
HUBRAUM / LEISTUNG: 5.998 CCM / 411 KW  
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 12 / EU4

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 28.03.2019 / 15.03.2024  
VORBESITZER: 3

GESAMTLAUFLEISTUNG: 42.633 KM ABGELESEN

\* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE(N) \*

MARKTWERT/VERKEHRSWERT

EUR\*\*\*\* 138.000,00

FRANKFURT, DEN 17.06.2025

**Sachverständigenbüro für technische Gutachten**

**Michael Daniel** BVSK, ACCIDENS, GTÜ, GFU-Partner



**M. Daniel**

öffentlich bestellt und vereidigt von der  
HWK Rhein-Main für das Karosserie-  
und Fahrzeugbauer Handwerk und  
zertifizierter Sachverständiger (IfS Zert)  
für Fahrzeugschäden und Bewertung





G U T A C H T E N NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025

A U S S T A T T U N G

FIRST EDITION; CONVERTIBLE

B E R E I F U N G

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 275/40 R 19 Z  
H-ACHSE: 275/40 R 19 Z

MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 275/35 ZR 22 104 Y LI: (S0) 4.5 MM RE: (S0) 5,5 MM  
H-ACHSE: 315/30 ZR226 107 Y LI: (S0) 5.5 MM RE: (S0) 6.0 MM

S0 = SOMMER  
TYP= HANKOOK

W E R T B E E I N F L U S S E N D E F A K T O R E N

NOTWENDIGE REPARATUREN

KUNDENDIENST BZW. WARTUNG FÄLLIG  
FELGE VORNE RECHTS VERSCHRAMMT

B E M E R K U N G

ZUM ZEITPUNKT DER FAHRZEUGBESICHTIGUNG LAG DIE FAHRZEUGZULASSUNGS-  
BESCHEINIGUNG TEIL II IN KOPIE VOR. DIE IDENTIFIZIERUNGSNUMMER AM  
FAHRZEUG ENTSPRICHT DEN ANGABEN IN DER FAHRZEUGZULASSUNGSBESCHEINIGUNG.

ZUM ZEITPUNKT DER FAHRZEUGBESICHTIGUNG KONNTE DIE BODENGRUPPE DES  
FAHRZEUGES AUF GRUND FEHLENDER HUBMITTEL NUR BEGRENZT IN AUGEN-  
SCHEIN GENOMMEN WERDEN.

B E S O N D E R E S

KEINE BEHOBENEN UNFALL-/ALTSCHÄDEN FESTSTELLBAR, SOWEIT IM RAHMEN  
EINER SICHTPRÜFUNG SOWIE LACKSCHICHTMESSUNG ERKENNBAR.

K O R R E K T U R E N

ÖRTLICHE MARKTLAGE  
ALLGEMEINZUSTAND  
MEHRERE BESITZER  
SCHÄDIGUNGEN  
WARTUNGSARBEITEN FÄLLIG

FORM AUDATEX





G U T A C H T E N NR. 1 [REDACTED]

Datum 17.06.2025

E R G E B N I S: DIE AUF DEN 16.06.2025 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND  
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER  
ÖRTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN  
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFÜHRT

-----  
VERKEHRSWERT/MARKTWERT

EUR\*\*\*\*

138.000,00  
-----

FRANKFURT, DEN 17.06.2025

FORM AUDATEX

GUTACHTEN NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025

### Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

GUTACHTEN NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025



Bild 3



Bild 4



GUTACHTEN NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025



Bild 5



Bild 6



GUTACHTEN NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025



Bild 7



Bild 8

GUTACHTEN NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025



Bild 9



Bild 10



GUTACHTEN NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025



Bild 11



Bild 12

G U T A C H T E N NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025



Bild 13



Bild 14



GUTACHTEN NR. [REDACTED]

Datum 17.06.2025



Bild 15



Bild 16 Felge vorne rechts verschrammt