

Mst. Ing.
Ferdinand Hauer

allg. beeid. und zertifizierter Sachverständiger für das Kfz-Wesen.

A-8600 Bruck/Mur, Neubaugasse 4. Tel. 0676/33 51 799, E-Mail: Ferdinand.Hauer@gmx.at

BG
Murau
zH Herr Gusterer Manuel
Schillerplatz 9
8850 Murau

Akt: 5E1262/23h

Unser Zeichen: 5E1262/23h

TECHNISCHES GUTACHTEN

Schätzung

Mst. Ing.
Ferdinand Hauer

allg. beeid. und zertifizierter Sachverständiger für das Kfz-Wesen.

A-8600 Bruck/Mur, Neubaugasse 4. Tel. 0676/33 51 799, E-Mail: Ferdinand.Hauer@gmx.at

1.) Auftraggeber und Auftrag

BG-Murau
Herr Manuel Gusterer

Schätzung von einem Pizzaofen, einem Motorrad Honda MC 250, einem Fiat Doblo, einem Einachsanhänger mit Segelboot und **zwei Handpaddelsurfbretter.**

2.) Sachverhalt

Am 02.07.2025 um 10:45 wurde mit Herrn Gusterer Manuel mit der Befundung begonnen.

Auf Nachfrage gibt es für keines der Fahrzeuge Papiere.

Dies habe ich auch bei einem Telefonat mit dem Verpflichteten erfahren.

Auch ist keines der Fahrzeuge fahrbereit und lässt sich starten.

Der Pizzaofen steht auf einem Metallgestell neben einer Parkplatzeinfahrt.

Er hat innen starke Abnutzungen an der Schamottauskleidung.

Die Honda CB steht mitten auf dem Hof und hat Dellen und ist ungepflegt. Kein Schlüssel vorhanden.

Der Fiat Doblo steht in einem Wiesenstück beim Parkplatz. Der Pkw ist vollkommen ungepflegt und desolat.

Das Segelboot steht auf einem verrosteten Anhänger neben dem Fiat und ebenfalls ungepflegt und verwahrlost.

Die beiden Handpaddelsurfbretter liegen neben dem Hänger und sind teilweise defekt und die Farbe ist ausgebleicht.

Mst. Ing.
Ferdinand Hauer

allg. beeid. und zertifizierter Sachverständiger für das Kfz-Wesen.

A-8600 Bruck/Mur, Neubaugasse 4. Tel. 0676/33 51 799, E-Mail: Ferdinand.Hauer@gmx.at

3.) Verwendete Unterlagen

Technische Informationen aus dem Internet, diverse Foren, telefonische Auskunft bei dem Verpflichteten..

4.) Befund

Wie schon im Sachverhalt beschrieben ist eine Befundaufnahme unter den oben beschriebenen Umständen durchgeführt worden. Als Basis der Schätzung wurden die Auskunft vom Verpflichteten und ein sonstiger technisch guter Zustand, je nach Alter der Fahrzeuge und Geräte zu Grunde gelegt. Es liegen für alle Fahrzeuge keine Papiere und nur für den Fiat ein Schlüssel vor.

Pizzaofen

Der Ofen steht vollkommen ungepflegt und mit sehr starken Gebrauchsspuren im Freien. Der Ofen ist teilweise mit einer Plane zugedeckt. Das Metallgestell ist rostig. Innen haben die Schamottsteine schon starke Gebrauchsspuren. Nach einer Reinigung, eventueller Reparatur und Kontrolle ist der Pizzaofen einsatzbereit.

Fahrzeug Honda CB 250 Motorrad

Das Motorrad steht mitten im Hof und ist nicht startbereit. Wie gesagt gibt es keine Papiere und keinen Schlüssel. Die Honda hat starke Gebrauchsspuren und auch Schäden.

Der Tank ist eingedrückt und auch die Reifen sind beschädigt.

Das Motorrad ist nicht startfähig. Die grüne Plakette ist im Juli 2015 abgelaufen.

Das Krad ist 28.07.1993 erstmals zugelassen.

Baujahr 1993

Fg. Nr. VTMMC26900E001525

KW 15

Kilometer:73.526

Bewertungsklasse: 5

Fahrzeug Fiat Doblo Diesel

Der Fiat Doblo ist vollkommen verwahrlost. Es gibt einen Schlüssel. Der Innenraum ist verdreckt. Sehr starke Abnutzungen. Außen starke Kantenrostbildung und viele Dellen. Der Motor hat keine Kühlfüssigkeit.

Das Fahrzeug lässt sich nicht starten.

Mst. Ing.
Ferdinand Hauer

allg. beeid. und zertifizierter Sachverständiger für das Kfz-Wesen.

A-8600 Bruck/Mur, Neubaugasse 4. Tel. 0676/33 51 799, E-Mail: Ferdinand.Hauer@gmx.at

Baujahr: 02.02.2009
FG.Nr.: ZFA22300005670767
§57a: 02/24
KW: 88
Kilometer: 223.983
Bewertungsklasse: 5

Surfboard 2x

Die beiden Surfboards mit Handpaddelantrieb liegen mit den Transportrollen in der Wiese.

Ein Board ist beim Antrieb defekt.

Die Bretter sind nicht gepflegt und schon ausgebleicht.

Erzeugungsjahr und weitere Daten sind nicht feststellbar.

Anhänger mit Segelboot

Der Einachsanhänger steht in der Wiese und ist teilweise zugewachsen. Die

Auflaufbremse ist rostig. Die Räder und die Achse sind verrostet.

Der Anhänger muss komplett überholt werden.

Baujahr: 30.05.1979

FG.Nr.: 785182

§57a: 05/23

Bewertungsklasse: 5

Das Segelboot der Firma Jeanneau ist mit einer Persenning abgedeckt. Der Mast ist umgeklappt und hat die Eingangsluke beschädigt. In der Kajüte liegt ein Segel, welches starke Faltsuren hat.

Das ganze Boot ist ungepflegt und hat teilweise Beschädigungen.

Es gibt weder einen Messbrief noch einen Seebrief für eine Neuregistrierung des Segelbootes.

Es steht in der Bilche Wasser und es gibt auch Schimmelbildung.

Baujahr: 1979

Typ: Flirt Quillaro

Serie: 1529 co

Länge: 7,5

Mst. Ing.
Ferdinand Hauer

allg. beeid. und zertifizierter Sachverständiger für das Kfz-Wesen.

A-8600 Bruck/Mur, Neubaugasse 4. Tel. 0676/33 51 799, E-Mail: Ferdinand.Hauer@gmx.at

5.) Gutachten

Alle Preise inkl. Mwst.

1.) Pizzaofen

Laut Befundaufnahme ist der Pizzaofen in diesem Zustand nach Überprüfung einsatzbereit.

Der Mindestlös / Schätzwert beträgt 300,- Euro

2.) Motorrad Honda CB

Dieses Fahrzeug ist nach einer Überprüfung und Reparatur einsatzfähig

Der Mindestlös / Schätzwert beträgt 300,- Euro

3.) PKW Fiat Doblo

In diesem Zustand ist das Fahrzeug vor einer kompletten Überprüfung und Reparatur den angeführten Preis wert.

Der Mindestlös / Schätzwert beträgt 400,- Euro

4.) 2 Surfboarde mit Handantrieb

Diese Bretter sind veraltet und verwittert.

Der Mindestlös/Schätzwert beträgt 600,- Euro

5.) Anhänger mit Segelboot

Laut Befund ist diese Einheit sehr stark abgenutzt und desolat. Das fehlen der Papiere ist ebenfalls ein starkes Hindernis für einen Verkauf.

Der Mindestlös/Schätzwert beträgt 1.400,- Euro

Mst. Ing.
Ferdinand Hauer

allg. beeid. und zertifizierter Sachverständiger für das Kfz-Wesen.

A-8600 Bruck/Mur, Neubaugasse 4. Tel. 0676/33 51 799, E-Mail: Ferdinand.Hauer@gmx.at

Als Basis der Schätzung wurde der sonstige technische Zustand laut den Angaben, wie im Befund beschrieben, vorausgesetzt.

Der Schätzwert ist nach den Richtlinien der ÖNORM V 5051 festgesetzt und gilt für die Dauer eines Monats ab dem Besichtigungstag unter der Voraussetzung des zu diesem Datum bestandenen Zustandes.

Bruck an der Mur

02.07.2025

Ing. Ferdinand Hauer
für die Richtigkeit und Objektivität
des Sachverständigen
Mst. Ing. Ferdinand Hauer

Gebrauch des Gutachtens: Dieses Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den bezeichneten Zweck bestimmt. Gutachten oder Teile davon dürfen nicht weitergegeben werden. Das Gutachten oder Teile davon dürfen ohne Einwilligung des Gutachters in keiner Weise für andere Zwecke reproduziert werden. Ein Zuwiderhandeln verstößt gegen das Urheberrecht und wird gerichtlich verfolgt.

Grundlage zur Schätzung sind die anlässlich eingehender Besichtigung der Objekte durch den Sachverständigen getätigten Feststellungen unter Berücksichtigung aller diese offensichtlichen und bekannten Umstände.

Probefahrten und Zerlegungsarbeiten erfolgen nur über Sondervereinbarung und nur auf Kosten und Gefahr des Auftraggebers. Eine Gewähr hinsichtlich geheimer Mängel, Fälschung der Papiere oder dem Fahrzeug entnommenen Daten oder Fehlern in den benützten Unterlagen kann nicht gegeben werden.